

## 开展2025年度海南区矿山企业超层越界开采实地核查费用

序号	矿山名称	超层	越界	工作内容
1	乌海市昌瑞工贸有限公司石灰石矿		矿山东侧存在越界开采情况，超出矿权范围面积13370.1m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
2	乌海市东兴矿业有限责任公司石灰石矿	超层深度约47米	超出矿权范围面积:72618.70m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
3	黑龙贵石灰石矿	超层深度约77米		测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
4	海南区海西朱卫军石灰石矿		超出矿权范围面积:29221.63m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
5	乌海市鑫贵峰矿业有限公司石灰石矿		矿山西北侧存在越界开采情况，超出矿权范围面积3144.98m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
6	乌海蒙西水泥有限公司石灰石矿		矿山南侧、东南侧存在越界开采情况，超出矿权范围面积27552.31m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
7	乌海市通州煤炭有限责任公司		矿山南侧越入神华骆驼山矿区面积9015.20m <sup>2</sup> ，超矿权范围面积63879.47m <sup>2</sup> ，北侧越入神华骆驼山矿区面积42844.84m <sup>2</sup> ，超出矿权范围面积18066.04m <sup>2</sup> 。合计超出矿权范围面积81945.51m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告

8	海南区巴音陶亥鑫隆石英砂厂		超出矿权范围面积15323.34m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
9	海南区兴达李飞仁石灰石矿		矿山西侧存在越界开采情况，超出矿权范围面积590.99m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
10	乌海市新能源集团有限公司煤矿			测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
11	公乌素3号井		矿山南侧边帮存在越界开采情况，超出矿权范围面积1557.14m <sup>2</sup> ，矿山西侧边帮北段超出矿权范围区域为滑坡地址灾害治理范围	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
12	神华集团海勃湾矿业有限责任公司		该矿存在露天开采行为，采矿证内一处露天采坑，面积为311126.9m <sup>2</sup> ，最低开采标高为1042.5米，超出采矿证范围采坑有两处，采矿证范围外1面积为105323.9m <sup>2</sup> ，最低开采标高为1203.5米，采矿证外2面积为20884.1m <sup>2</sup> ，最低开采标高为1237.0米。经现场调查，上述开采行为已有相关部门进行处罚，并于2022年结案	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
13	内蒙古宜化化工有限公司矿山事业部		存在界外开采形成露天采矿5处，面积合计：24187.42m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告

14	乌海市锦宇矿业有限公司			测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
15	内蒙古自治区乌海市海南区石峡谷矿山水泥用石灰石矿		存在界外开采形成露天采矿3处，面积合计：11277.82m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
16	乌海市鼎力钙业有限责任公司老石旦北矿	超层开采深度19.47米，面积：8969.06m <sup>2</sup>	存在界外开采形成露天采矿3处，面积：97131.30m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
17	乌海市中科宝诚煤业有限公司煤矿		存在界外开采形成露天采矿3处，面积：129735.52m <sup>2</sup> ，均位于公共边角资源空白区，编号分别为1-1, 1-2, 1-3. 该采矿证开采标高为1205M-105M，其中1-1范围内最低标高为1208M；1-2范围内最低标高为1200M；1-3范围内最低标高为1158M；均存在越界开采行为。空白区1-1的越界开采行为已由相关部门进行过处罚、问责并已结案；空白区1-3该区域已形成地质灾害隐患，海南区政府委托海南城投公司进行治疗。	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
18	内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司煤矿		南部矿权超出面积：303658.30m <sup>2</sup> ，北部矿权超出面积面积：29387.41m <sup>2</sup> ，合计333045.71m <sup>2</sup>	测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告
19	乌海市海南区白文俊铁矿			测量（带状形成正射影像图）收集资料，编制报告。如若涉及破坏性开采，根据需要出具界定性报告