

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 详见技术偏离表，生产厂为 山东斯诺宝尔制冷科技有限公司，厂址为 山东省济南市天桥区小鲁庄工业园2区11号。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

2. 详见技术偏离表，生产厂为 南通宝雪冷冻设备有限公司，厂址为 南通市通州区兴东街道紫星村东四组。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

3. 详见技术偏离表，生产厂为 巴彦淖尔市临河区太后生混凝土拌和站，厂址为 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华镇古城村。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

4. 详见技术偏离表，生产厂为 巴彦淖尔市临河区太后生混凝土拌和站，厂址为 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华镇古城村。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

5. 详见技术偏离表，生产厂为 卡乐电子（苏州）有限责任公司北京分公司，厂址为 苏州高新区石林路56号。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

6. 详见技术偏离表，生产厂为 五原县塔尔湖镇圣达彩钢钢材水泥门市，厂址为 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇东街。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

7. 详见技术偏离表，生产厂为 山东博宇冷却技术有限公司，厂址为 山东省济南市历城区华山街道大马桥路55号龙商大厦1812室。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

8. 详见技术偏离表，生产厂为 宁夏千鸿保温材料有限公司，厂址为 宁夏永宁工业园区正德源科技发展股份有限公司办公楼48号。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

9. 详见技术偏离表，生产厂为 宁夏千鸿保温材料有限公司，厂址为 宁夏永宁工业园区正德源科技发展股份有限公司办公楼48号。详见技术偏离表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表的 在中国境内生产。详见技术偏离表的 在中国境内完成。

10. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

11. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

12. 详见技术偏离表, 生产厂为 江苏源汇环境工程有限公司, 厂址为 江苏省宜兴市高渚镇工业集中区高经路26号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

13. 详见技术偏离表, 生产厂为 浙江弘森机械有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市店口镇制冷工业园区826-827。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

14. 详见技术偏离表, 生产厂为 浙江弘森机械有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市店口镇制冷工业园区826-827。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

15. 详见技术偏离表, 生产厂为 浙江三花智能控制股份有限公司大明市分公司, 厂址为 浙江省新昌县新昌工业园区大明市新区(浙江省绍兴市新昌县羽林街道大明市新区)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

16. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东东阔制冷科技有限公司, 厂址为 山东省聊城市闫寺办事处李什庄(昌裕集团北邻)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

17. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东东阔制冷科技有限公司, 厂址为 山东省聊城市闫寺办事处李什庄(昌裕集团北邻)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

18. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东东阔制冷科技有限公司, 厂址为 山东省聊城市闫寺办事处李什庄(昌裕集团北邻)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

19. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东东阔制冷科技有限公司, 厂址为 山东省聊城市闫寺办事处李什庄(昌裕集团北邻)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

20. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东东阀制冷科技有限公司, 厂址为 山东省聊城市闫寺办事处李什庄(昌裕集团北邻)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

21. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

22. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

23. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

24. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

25. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东中佳钢铁有限公司, 厂址为 山东省日照山海天旅游度假区天阁山路199号蓝海商务中心E栋509。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

26. 详见技术偏离表, 生产厂为 五原县鑫阳保温装饰有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县八里桥王善村路口。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

27. 详见技术偏离表, 生产厂为 巨化集团有限公司, 厂址为 浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢2001室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

28. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东斯诺宝尔制冷科技有限公司, 厂址为 山东省济南市天桥区小鲁庄工业园2区11号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

29. 详见技术偏离表, 生产厂为 天津大桥焊材集团股份有限公司, 厂址为 天津市西青经济开发区津港大道35号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

30. 详见技术偏离表, 生产厂为 巴彦淖尔市永辉气体制造有限公司, 厂址为 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区(物流大道东、新华街南)。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

31. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

32. 详见技术偏离表, 生产厂为 巴彦淖尔市九齐商贸有限公司, 厂址为 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区北环路北大滩35号门店。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

33. 详见技术偏离表, 生产厂为 威海恒山正源风机有限公司, 厂址为 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇恒山工业园。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

34. 详见技术偏离表, 生产厂为 深圳昆仑通态科技有限责任公司, 厂址为 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园3栋B座2401室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

35. 详见技术偏离表, 生产厂为 天津正标津达线缆集团有限公司, 厂址为 天津经济技术开发区中区纺八路283号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

36. 详见技术偏离表, 生产厂为 天津正标津达线缆集团有限公司, 厂址为 天津经济技术开发区中区纺八路283号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

37. 详见技术偏离表, 生产厂为 德州腾嘉水箱有限公司, 厂址为 山东省德州市德城区新湖街道办事处百脑汇资讯广场1号楼1单元15层1506号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

38. 详见技术偏离表, 生产厂为 烟台鲁东泵业有限公司, 厂址为 山东省烟台市芝罘区世学路186号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表的 ____ 在中国境内完成。

39. 详见技术偏离表, 生产厂为 山东聊城安丰钢管有限公司, 厂址为 山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泰山路与滦河路交叉口南20米路西中申机械厂区院内1号楼1号办公室二楼201室。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内完成。

40. 详见技术偏离表，生产厂为 烟台鲁东泵业有限公司，厂址为 山东省烟台市芝罘区世学路186号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表 的 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 在中国境内完成。

41. 详见技术偏离表，生产厂为 德州腾嘉水箱有限公司，厂址为 山东省德州市德城区新湖街道办事处百脑汇资讯广场1号楼1单元15层1506号。详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。详见技术偏离表 的 在中国境内生产。详见技术偏离表 的 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）： 

公司全称： 巴彦淖尔市九齐商贸有限公司

日期： 2026年07月01日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 B2B-WYS-H-26007-1第1包 2026-07-01 16:49:12

巴彦淖尔市九齐商贸有限公司 2026-07-01 16:49:12