

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 更衣柜/900mm×450mm×1800mm, 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。更衣柜/900mm×450mm×1800mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。更衣柜/900mm×450mm×1800mm 的 在中国境内生产。更衣柜/900mm×450mm×1800mm 的 在中国境内完成。

2. 灭蚊灯/"540mm×120mm×290mm", 生产厂为 "佛山市顺德区正多电器有限公司", 厂址为 广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭欧村工业区4号之五一座1楼。灭蚊灯/"540mm×120mm×290mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。灭蚊灯/"540mm×120mm×290mm" 的 在中国境内生产。灭蚊灯/"540mm×120mm×290mm" 的 在中国境内完成。

3. 米面架/"1200mm×500mm×200mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。米面架/"1200mm×500mm×200mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。米面架/"1200mm×500mm×200mm" 的 在中国境内生产。米面架/"1200mm×500mm×200mm" 的 在中国境内完成。


4. 四层货架1/"1500mm×500mm×1550mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。四层货架1/"1500mm×500mm×1550mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。四层货架1/"1500mm×500mm×1550mm" 的 在中国境内生产。四层货架1/"1500mm×500mm×1550mm" 的 在中国境内完成。

5. 四层货架2/"1200mm×400mm×1550mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。四层货架2/"1200mm×400mm×1550mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。四层货架2/"1200mm×400mm×1550mm" 的 在中国境内生产。四层货架2/"1200mm×400mm×1550mm" 的 在中国境内完成。

6. 四层货架3/"1200mm×500mm×1550mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。四层货架3/"1200mm×500mm×1550mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。四层货架3/"1200mm×500mm×1550mm" 的 在中国境内生产。四层货架3/"1200mm×500mm×1550mm" 的 在中国境内完成。

7. 刀具消毒柜/RTP720, 生产厂为 山东伊德欣厨业有限公司, 厂址为 博兴县兴福镇中毛村。刀具消毒柜/RTP720 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。刀具消毒柜/RTP720 的 在中国境内生产。刀具消毒柜/RTP720 的 在中国境内完成。

8. 洗地龙头/B-7107-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。洗地龙头/B-7107-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。洗地龙头/B-7107-01 的 在中国境内生产。洗地龙头/B-7107-01 的 在中国境内完成。



9. 工作台1/"1000mm×600 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台1/"1000mm×600 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台1/"1000mm×600 mm×800mm" 的 在中国境内生产。工作台1/"1000mm×600 mm×800 mm" 的 在中国境内完成。

10. 工作台2/"1100mm×600 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台2/"1100mm×600 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台2/"1100mm×600 mm×800mm" 的 在中国境内生产。工作台2/"1100mm×600 mm×800 mm" 的 在中国境内完成。

11. 工作台3 /1200mm×600 mm×800mm, 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台3 /1200mm×600 mm×800mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台3 /1200mm×600 mm×800mm 的 在中国境内生产。工作台3 /1200mm×600 mm×800mm 的 在中国境内完成。

12. 工作台4/"1200mm×700 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台4/"1200mm×700 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台4/"1200mm×700 mm×800mm" 的 在中国境内生产。工作台4/"1200mm×700 mm×800 mm" 的 在中国境内完成。


13. 工作台5/"700mm×600m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台5/"700mm×600m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台5/"700mm×600m m×800mm" 的 在中国境内生产。工作台5/"700mm×600m m×800mm" 的 在中国境内完成。

14. 工作台6/"700mm×700m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台6/"700mm×700m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台6/"700mm×700m m×800mm" 的 在中国境内生产。工作台6/"700mm×700m m×800mm" 的 在中国境内完成。

15. 工作台7/"800mm×600m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台7/"800mm×600m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台7/"800mm×600m m×800mm" 的 在中国境内生产。工作台7/"800mm×600m m×800mm" 的 在中国境内完成。

16. 工作台8/"900mm×550m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台8/"900mm×550m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台8/"900mm×550m m×800mm" 的 在中国境内生产。工作台8/"900mm×550m m×800mm" 的 在中国境内完成。

17. 工作台9/"950mm×600m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。工作台9/"950mm×600m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。工作台9/"950mm×600m m×800mm" 的 在中国境内生产。工作台9/"950mm×600m m×800mm" 的 在中国境内完成。



18. 三星盆水池 /" 1800mm×600mm×800mm"，生产厂为 滨州世博厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。三星盆水池 /" 1800mm×600mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。三星盆水池 /" 1800mm×600mm×800mm" 的 在中国境内生产。三星盆水池 /" 1800mm×600mm×800mm" 的 在中国境内完成。

19. "台式混水龙头/EQ3641"，生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司，厂址为 广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。"台式混水龙头/EQ3641" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"台式混水龙头/EQ3641" 的 在中国境内生产。"台式混水龙头/EQ3641" 的 在中国境内完成。

20. 双星盆水池 /"1200mm×600mm×800mm"，生产厂为 滨州世博厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。双星盆水池 /"1200mm×600mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。双星盆水池 /"1200mm×600mm×800mm" 的 在中国境内生产。双星盆水池 /"1200mm×600mm×800mm" 的 在中国境内完成。

21. "平冷操作台 1"/"1200mm×700mm×800mm、XLC-1270"，生产厂为 山东雪力城电器有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。"平冷操作台 1"/"1200mm×700mm×800mm、XLC-1270" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"平冷操作台 1"/"1200mm×700mm×800mm、XLC-1270" 的 在中国境内生产。"平冷操作台 1"/"1200mm×700mm×800mm、XLC-1270" 的 在中国境内完成。

22. "平冷操作台L2"/"1500mm×700mm×800mm、XC-1570"，生产厂为 山东雪力城电器有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。"平冷操作台L2"/"1500mm×700mm×800mm、XC-1570" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"平冷操作台L2"/"1500mm×700mm×800mm、XC-1570" 的 在中国境内生产。"平冷操作台L2"/"1500mm×700mm×800mm、XC-1570" 的 在中国境内完成。

23. "平冷操作台 3"/"1500mm×800mm×800mm、XLC-158-0"，生产厂为 山东雪力城电器有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。"平冷操作台 3"/"1500mm×800mm×800mm、XLC-158-0" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"平冷操作台 3"/"1500mm×800mm×800mm、XLC-158-0" 的 在中国境内生产。"平冷操作台 3"/"1500mm×800mm×800mm、XLC-158-0" 的 在中国境内完成。

24. "平冷操作台L4"/"1800mm×800mm×800mm、XC-1880"，生产厂为 山东雪力城电器有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。"平冷操作台L4"/"1800mm×800mm×800mm、XC-1880" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"平冷操作台L4"/"1800mm×800mm×800mm、XC-1880" 的 在中国境内生产。"平冷操作台L4"/"1800mm×800mm×800mm、XC-1880" 的 在中国境内完成。

25. "单通荷台柜 1"/"1200mm×600mm×800mm"，生产厂为 滨州世博厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"单通荷台柜 1"/"1200mm×600mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。"单通荷台柜 1"/"1200mm×600mm×800mm" 的 在中国境内生产。"单通荷台柜 1"/"1200mm×600mm×800mm" 的 在中国境内完成。

26. "单通荷台柜 2"/"1500mm×700mm×800mm"，生产厂为 滨州世博厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"单通荷台柜 2"/"1500mm×700mm×800mm" 的中国境内生产的组件

成本占比≥ ____。"单通荷台柜 2"/"1500mm×700 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"单通荷台柜 2"/"1500mm×700 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

27. "单通荷台柜 3"/1800mm×800 mm×800mm, 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"单通荷台柜 3"/1800mm×800 mm×800mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"单通荷台柜 3"/1800mm×800 mm×800mm 的 ____ 在中国境内生产。"单通荷台柜 3"/1800 mm×800 mm×800mm 的 ____ 在中国境内完成。

28. 挂墙开水器/"480mm×400m m×800mm、LH DF9", 生产厂为 山东鲁汇电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东1公里。挂墙开水器/"480mm×400m m×800mm、LH DF9" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。挂墙开水器/"480mm×400m m×800mm、LH DF9" 的 ____ 在中国境内生产。挂墙开水器/"480mm×400m m×800mm、LH DF9" 的 ____ 在中国境内完成。

29. 单星水池1/"500mm×700m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单星水池1/"500mm×700m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单星水池1/"500mm×700m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单星水池1/"500mm×700m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

30. 单星水池2/"550mm×550m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单星水池2/"550mm×550m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单星水池2/"550mm×550m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单星水池2/"550mm×550m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

31. 单星水池3/"700mm×600m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单星水池3/"700mm×600m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单星水池3/"700mm×600m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单星水池3/"700mm×600m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

32. 单星水池4/"700mm×700m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单星水池4/"700mm×700m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单星水池4/"700mm×700m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单星水池4/"700mm×700m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

33. 单星水池5/"700mm×800m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单星水池5/"700mm×800m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单星水池5/"700mm×800m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单星水池5/"700mm×800m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

34. 四门冰柜/"1200mm ×700 mm×1980mm、x LC-4", 生产厂为 山东雪力城 电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。四门冰柜/"1200mm ×700 mm×1980mm、x LC-4" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。四门冰柜/"1200mm ×700 mm×1980mm、x LC-4" 的 ____ 在中国境内生产。四门冰柜/"1200mm ×700 mm×1980mm、x LC-4" 的 ____ 在中国境内完成。

35. "双层工作台 1"/"1800mm×600 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"双层工作台 1"/"1800mm×600 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本

占比≥ ____。"双层工作台 1"/"1800mm×600 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"双层工作台 1"/"1800mm×600 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

36. "双层工作台 2"/" 1400mm×400 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"双层工作台 2"/" 1400mm×400 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"双层工作台 2"/" 1400mm×400 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"双层工作台 2"/" 1400mm×400 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

37. "电磁双门蒸柜"/"1150mm×900 mm×1800mm、DXL-Z2", 生产厂为 "山东多鑫隆 商用厨具有限公司", 厂址为 山东省滨州市博兴县湖滨镇鲁吴村北100米。"电磁双门蒸柜"/"1150mm×900 mm×1800mm、DXL-Z2" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"电磁双门蒸柜"/"1150mm×900 mm×1800mm、DXL-Z2" 的 ____ 在中国境内生产。"电磁双门蒸柜"/"1150mm×900 mm×1800mm、DXL-Z2" 的 ____ 在中国境内完成。

38. "电磁单头大锅灶"/"1000mm ×110 omm ×800m s CS40-DS80", 生产厂为 山东沃肯厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园路北。"电磁单头大锅灶"/"1000mm ×110 omm ×800m s C S40-DS80" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"电磁单头大锅灶"/"1000mm ×110 omm ×800m s C S40-DS80" 的 ____ 在中国境内生产。"电磁单头大锅灶"/"1000mm ×110 omm ×800m s CS40-DS80" 的 ____ 在中国境内完成。

39. 炉拼台1/"500mm×1100 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。炉拼台1/"500mm×1100 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。炉拼台1/"500mm×1100 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。炉拼台1/"500mm×1100 mm×800 mm" 的 ____ 在中国境内完成。

40. 炉拼台2/" 650mm×750 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。炉拼台2/" 650mm×750 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。炉拼台2/" 650mm×750 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。炉拼台2/" 650mm×750 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

41. "电磁单头矮汤炉"/"700mm×700m m ×600mm、S C 30-F2", 生产厂为 山东沃肯厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园路北。"电磁单头矮汤炉"/"700mm×700m m ×600mm、S C 30-F 2" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"电磁单头矮汤炉"/"700mm×700m m ×600mm、S C 30-F2" 的 ____ 在中国境内生产。"电磁单头矮汤炉"/"700mm×700m m ×600mm、S C 30-F2" 的 ____ 在中国境内完成。

42. "油烟净化一体机连新风"/"19000mm×13 00mm ×610mm、BJW-FH", 生产厂为 山东佰嘉旺厨房设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"油烟净化一体机连新风"/"19000mm×13 00mm ×610mm、BJW-FH" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"油烟净化一体机连新风"/"19000mm ×13 00mm ×610mm、BJW-FH" 的 ____ 在中国境内生产。"油烟净化一体机连新风"/"19000mm×13 00 mm ×610mm、BJW-FH" 的 ____ 在中国境内完成。

43. 饼盘车 /1670mm*420mm*600mm, 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。饼盘车 /1670mm*420mm*600mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。饼盘车 /

1670mm*420mm*600mm 的 _____ 在中国境内生产。饼盘车 /1670mm*420mm*600mm 的 _____ 在中国境内完成。

44. 木案工作台 /"1800mm×800 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。木案工作台 /"1800mm×800 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。木案工作台 /"1800mm×800 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内生产。木案工作台 /"1800mm×800 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内完成。

45. 单门发酵箱 /"500mm×710 mm×1740mm、LH-16", 生产厂为 山东鲁汇电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东1公里。单门发酵箱 /"500mm×710 mm×1740mm、LH-16" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。单门发酵箱 /"500mm×710 mm×1740mm、LH-16" 的 _____ 在中国境内生产。单门发酵箱 /"500mm×710 mm×1740mm、LH-16" 的 _____ 在中国境内完成。

46. 搅拌机 /B30, 生产厂为 山东猎鹰炊具有限公司, 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇索家村索芽路东首。搅拌机 /B30 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。搅拌机 /B30 的 _____ 在中国境内生产。搅拌机 /B30 的 _____ 在中国境内完成。

47. 压面机 /40L, 生产厂为 山东猎鹰炊具有限公司, 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇索家村索芽路东首。压面机 /40L 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。压面机 /40L 的 _____ 在中国境内生产。压面机 /40L 的 _____ 在中国境内完成。

48. 和面机 /35L, 生产厂为 山东猎鹰炊具有限公司, 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇索家村索芽路东首。和面机 /35L 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。和面机 /35L 的 _____ 在中国境内生产。和面机 /35L 的 _____ 在中国境内完成。

49. 电饼铛 /5KW、56型, 生产厂为 滨州星辉食品设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县湖滨镇相公北工业区。电饼铛 /5KW、56型 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。电饼铛 /5KW、56型 的 _____ 在中国境内生产。电饼铛 /5KW、56型 的 _____ 在中国境内完成。

50. "双层四盘烤箱" /YXD-24A, 生产厂为 滨州星辉食品设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县湖滨镇相公北工业区。"双层四盘烤箱" /YXD-24A 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。"双层四盘烤箱" /YXD-24A 的 _____ 在中国境内生产。"双层四盘烤箱" /YXD-24A 的 _____ 在中国境内完成。

51. "电磁单门蒸饭车" /12盘, 生产厂为 山东伊德欣厨业有限公司, 厂址为 博兴县兴福镇中毛村。"电磁单门蒸饭车" /12盘 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。"电磁单门蒸饭车" /12盘 的 _____ 在中国境内生产。"电磁单门蒸饭车" /12盘 的 _____ 在中国境内完成。

52. 单门留样柜 /" 600mm×580m m×1950mm、XLC-1G", 生产厂为 山东雪力城电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村北100米路东。单门留样柜 /" 600mm×580m m×1950mm、XLC-1G" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ _____。单门留样柜 /" 600mm×580m m×1950mm、XLC-1G" 的 _____ 在中国境内生产。单门留样柜 /" 600mm×580m m×1950mm、XLC-1G" 的 _____ 在中国境内完成。

53. 四格售饭柜 /"1500mm×700 mm×810mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。四格售饭柜 /"1500mm×700 mm×810mm" 的中国境内生产的组件成本占比

≥ ____。四格售饭柜 /"1500mm×700 mm×810mm" 的 ____ 在中国境内生产。四格售饭柜 /"1500mm×700 mm×810mm" 的 ____ 在中国境内完成。

54. 感应洗手池 /"400mm×300m m×400mm、EQ 3633", 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。感应洗手池 /"400mm×300m m×400mm、EQ 3633" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。感应洗手池 /"400mm×300m m×400mm、EQ 3633" 的 ____ 在中国境内生产。感应洗手池 /"400mm×300m m×400mm、EQ 3633" 的 ____ 在中国境内完成。

55. 单孔收残台 /"700mm×600m m×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。单孔收残台 /"700mm×600m m×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单孔收残台 /"700mm×600m m×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。单孔收残台 /"700mm×600m m×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

56. 电热水器 /80L、WYDRPC-80, 生产厂为 广东雅丽诗电器股份有限公司, 厂址为 中山市黄圃镇盛业南路3号。电热水器 /80L、WYDRPC-80 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电热水器 /80L、WYDRPC-80 的 ____ 在中国境内生产。电热水器 /80L、WYDRPC-80 的 ____ 在中国境内完成。

57. 长龙洗碗机 /CL3800H, 生产厂为 山东万津世纪厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇 藓辛村曹纯路与纬中路东100米路南。长龙洗碗机 /CL3800H 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长龙洗碗机 /CL3800H 的 ____ 在中国境内生产。长龙洗碗机 /CL3800H 的 ____ 在中国境内完成。

58. "热循环双门高身消毒柜" /RTP720, 生产厂为 山东伊德欣厨业有限公司, 厂址为 博兴县兴福镇中毛村。"热循环双门高身消毒柜" /RTP720 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"热循环双门高身消毒柜" /RTP720 的 ____ 在中国境内生产。"热循环双门高身消毒柜" /RTP720 的 ____ 在中国境内完成。

59. 抽气罩 /"3500mm×100 0mm×460mm", 生产厂为 山东佰嘉旺厨房设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。抽气罩 /"3500mm×100 0mm×460mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。抽气罩 /"3500mm×100 0mm×460mm" 的 ____ 在中国境内生产。抽气罩 /"3500mm×100 0m m×460mm" 的 ____ 在中国境内完成。

60. 四门碗柜 /"1200mm×500 mm×1800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。四门碗柜 /"1200mm×500 mm×1800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。四门碗柜 /"1200mm×500 mm×1800mm" 的 ____ 在中国境内生产。四门碗柜 /"1200mm×500 m m×1800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

61. "双孔收餐柜车" /"1000mm×600 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"双孔收餐柜车" /"1000mm×600 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"双孔收餐柜车" /"1000mm×600 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"双孔收餐柜车" /"1000mm×600 mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

62. "开水器带底座" /90L、LH-DF9, 生产厂为 山东鲁汇电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东1公里。"开水器带底座" /90L、LH-DF9 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"开水器带底座" /90L、LH-DF9 的 ____ 在中国境内生产。"开水器带底座" /90L、LH-DF9 的 ____ 在中国境内完成。

63. 洗手池 /"2500mm×500 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。洗手池 /"2500mm×500 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

洗手池 /"2500mm×500 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内生产。洗手池 /"2500mm×500 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内完成。

64. "不锈钢排烟 风管"/" 800mm×600mm", 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"不锈钢排烟 风管"/" 800mm×600mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"不锈钢排烟 风管"/" 800mm×600mm" 的 _____ 在中国境内生产。"不锈钢排烟 风管"/" 800mm×600mm" 的 _____ 在中国境内完成。

65. 镀锌角铁法兰 /800mm×600mm, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。镀锌角铁法兰 /800mm×600mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。镀锌角铁法兰 /800mm×600mm 的 _____ 在中国境内生产。镀锌角铁法兰 /800mm×600mm 的 _____ 在中国境内完成。

66. 不锈钢弯头 /800mm×600mm, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。不锈钢弯头 /800mm×600mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。不锈钢弯头 /800mm×600mm 的 _____ 在中国境内生产。不锈钢弯头 /800mm×600mm 的 _____ 在中国境内完成。

67. 不锈钢三通 /600mm×600mm, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。不锈钢三通 /600mm×600mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。不锈钢三通 /600mm×600mm 的 _____ 在中国境内生产。不锈钢三通 /600mm×600mm 的 _____ 在中国境内完成。

68. 风管吊码 /10M, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。风管吊码 /10M 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。风管吊码 /10M 的 _____ 在中国境内生产。风管吊码 /10M 的 _____ 在中国境内完成。

69. "不锈钢风管 防漏处理" /定制, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"不锈钢风管 防漏处理" /定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"不锈钢风管 防漏处理" /定制的 _____ 在中国境内生产。"不锈钢风管 防漏处理" /定制的 _____ 在中国境内完成。

70. 烟罩吊码 /定制, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。烟罩吊码 /定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。烟罩吊码 /定制的 _____ 在中国境内生产。烟罩吊码 /定制的 _____ 在中国境内完成。

71. "不锈钢排烟 风管与烟罩 连接管" /定制, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"不锈钢排烟 风管与烟罩 连接管" /定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"不锈钢排烟 风管与烟罩 连接管" /定制的 _____ 在中国境内生产。"不锈钢排烟 风管与烟罩 连接管" /定制的 _____ 在中国境内完成。

72. 实木四人餐桌 /"1200*600*7 50mm", 生产厂为 山东康之杰 商用厨具有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴一村东。实木四人餐桌 /"1200*600*7 50mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。实木四人餐桌 /"1200*600*7 50mm" 的 _____ 在中国境内生产。实木四人餐桌 /"1200*600*7 50mm" 的 _____ 在中国境内完成。

73. "实木四人餐椅" /"480mm×470m m×750mm", 生产厂为 山东康之杰 商用厨具有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴一村东。"实木四人餐椅" /"480mm×470m m×750mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"实木四人餐椅" /"480mm×470m m×750mm" 的 _____ 在中国境内生产。"实木四人餐椅" /"480mm×470m m×750mm" 的 _____ 在中国境内完成。

74. 绞切肉机 /JQR-400, 生产厂为 山东猎鹰炊具有限公司, 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇索家村索芽路东首。绞切肉机 /JQR-400 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。绞切肉机 /JQR-400 的 ____ 在中国境内生产。绞切肉机 /JQR-400 的 ____ 在中国境内完成。

75. "单星水池柜 1"/"700mm×700mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"单星水池柜 1"/"700mm×700mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"单星水池柜 1"/"700mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"单星水池柜 1"/"700mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

76. "单星水池柜 2"/"600mm×600mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。"单星水池柜 2"/"600mm×600mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"单星水池柜 2"/"600mm×600mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。"单星水池柜 2"/"600mm×600mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

77. 大单星盆水池 /"1000mm×700mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。大单星盆水池 /"1000mm×700mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大单星盆水池 /"1000mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。大单星盆水池 /"1000mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

78. 双星工作台 /"1800mm×700mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。双星工作台 /"1800mm×700mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。双星工作台 /"1800mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内生产。双星工作台 /"1800mm×700mm×800mm" 的 ____ 在中国境内完成。

79. "变频环保静音风柜" /7.5kW、BJW-7500, 生产厂为 山东佰嘉旺厨房设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"变频环保静音风柜" /7.5kW、BJW-7500 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"变频环保静音风柜" /7.5kW、BJW-7500 的 ____ 在中国境内生产。"变频环保静音风柜" /7.5kW、BJW-7500 的 ____ 在中国境内完成。

80. "电磁双头单尾小炒灶"/"1800mm×1100mm×800mm、S CS 30-S21", 生产厂为 山东沃肯厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园路北。"电磁双头单尾小炒灶"/"1800mm×1100mm×800mm、S CS 30-S21" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"电磁双头单尾小炒灶"/"1800mm×1100mm×800mm、S CS 30-S21" 的 ____ 在中国境内生产。"电磁双头单尾小炒灶"/"1800mm×1100mm×800mm、S CS 30-S21" 的 ____ 在中国境内完成。

81. 油烟净化器 /"20000m³/h、TY-FH", 生产厂为 山东腾誉环保设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县店子镇张侯村村南。油烟净化器 /"20000m³/h、TY-FH" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油烟净化器 /"20000m³/h、TY-FH" 的 ____ 在中国境内生产。油烟净化器 /"20000m³/h、TY-FH" 的 ____ 在中国境内完成。

82. "风柜槽钢座架" /10#槽钢, 生产厂为 山东佰嘉旺厨房设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。"风柜槽钢座架" /10#槽钢 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"风柜槽钢座架" /10#槽钢 的 ____ 在中国境内生产。"风柜槽钢座架" /10#槽钢 的 ____ 在中国境内完成。

83. 弹簧减振器 /200KG, 生产厂为 泊头市荣美机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯。弹簧减振器 /200KG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。弹簧减振器 /200KG 的 ____ 在中国境内完成。

境内生产。 弹簧减振器 /200KG 的 _____ 在中国境内完成。

84. "变频器启动 控制箱" /7.5kW, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。 "变频器启动 控制箱" /7.5kW 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 "变频器启动 控制箱" /7.5kW 的 _____ 在中国境内生产。 "变频器启动 控制箱" /7.5kW 的 _____ 在中国境内完成。

85. "风柜接驳风管变径头" /DZBJ-1, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。 "风柜接驳风管变径头" /DZBJ-1 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 "风柜接驳风管变径头" /DZBJ-1 的 _____ 在中国境内生产。 "风柜接驳风管变径头" /DZBJ-1 的 _____ 在中国境内完成。

86. 帆布软接 /0.3mm, 生产厂为 河间市中亚 保温材料有 限公司, 厂址为 河间市米各庄镇小操鲁村。 帆布软接 /0.3mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 帆布软接 /0.3mm 的 _____ 在中国境内生产。 帆布软接 /0.3mm 的 _____ 在中国境内完成。

87. "油烟净化器 槽钢架" /5#槽钢, 生产厂为 山东佰嘉旺 厨房设备有 限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇徐刘村村东。 "油烟净化器 槽钢架" /5#槽钢 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 "油烟净化器 槽钢架" /5#槽钢 的 _____ 在中国境内生产。 "油烟净化器 槽钢架" /5#槽钢 的 _____ 在中国境内完成。

88. 双通荷台柜 /"1800mm×800 mm×800mm", 生产厂为 滨州世博厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴工业园。 双通荷台柜 /"1800mm×800 mm×800mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 双通荷台柜 /"1800mm×800 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内生产。 双通荷台柜 /"1800mm×800 mm×800mm" 的 _____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章) _____

公司全称: 内蒙古三鼎智慧厨房设备有限公司

日期: 2026年04月30日

注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。