



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 卧式离心泵 (448m³/h-35m-55KW)，生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵 (448m³/h-35m-55KW) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵 (448m³/h-35m-55KW) 的 在中国境内生产。卧式离心泵 (448m³/h-35m-55KW) 的 在中国境内完成。

2. 刚性防水套管 (DN300)，生产厂为 德璐氏工业技术无锡有限公司，厂址为 无锡市新吴区长江路21-1-806。刚性防水套管 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。刚性防水套管 (DN300) 的 在中国境内生产。刚性防水套管 (DN300) 的 在中国境内完成。

3. 8 "多孔管组 (包含5个系统互联管道及管件) (8 "-5)，生产厂为 内蒙古金土华维可控农业科技有限公司，厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。8 "多孔管组 (包含5个系统互联管道及管件) (8 "-5) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。8 "多孔管组 (包含5个系统互联管道及管件) (8 "-5) 的 在中国境内生产。8 "多孔管组 (包含5个系统互联管道及管件) (8 "-5) 的 在中国境内完成。

4. 8 "吸水管组 (8" -200mm×6M/1.0MPA)，生产厂为 内蒙古金土华维可控农业科技有限公司，厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。8 "吸水管组 (8" -200mm×6M/1.0MPA) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。8 "吸水管组 (8" -200mm×6M/1.0MPA) 的 在中国境内生产。8 "吸水管组 (8" -200mm×6M/1.0MPA) 的 在中国境内完成。

5. PE对接90度弯头 (HDPE-dn200)，生产厂为 诸暨市上水管业有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接90度弯头 (HDPE-dn200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PE对接90度弯头 (HDPE-dn200) 的 在中国境内生产。PE对接90度弯头 (HDPE-dn200) 的 在中国境内完成。

6. PE对接法兰 (HDPE-dn250)，生产厂为 诸暨市上水管业有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接法兰 (HDPE-dn250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PE对接法兰 (HDPE-dn250) 的 在中国境内生产。PE对接法兰 (HDPE-dn250) 的 在中国境内完成。

7. PE对接法兰 (HDPE-dn300)，生产厂为 诸暨市上水管业有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接法兰 (HDPE-dn300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PE对接法兰 (HDPE-dn300) 的 在中国境内生产。PE对接法兰 (HDPE-dn300) 的 在中国境内完成。

8. PE对接法兰 (dn250)，生产厂为 诸暨市上水管业有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接法兰 (dn250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PE对接法兰 (dn250) 的 在中国境内生产。PE对接法兰 (dn250) 的 在中国境内完成。



____ 在中国境内生产。PE对接法兰 (dn250) 的 ____ 在中国境内完成。

9. PE对接法兰 (dn300), 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接法兰 (dn300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接法兰 (dn300) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接法兰 (dn300) 的 ____ 在中国境内完成。

10. PE对接法兰 (dn200), 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接法兰 (dn200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接法兰 (dn200) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接法兰 (dn200) 的 ____ 在中国境内完成。

11. PE对接异径管 (HDPE-dn250*200), 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接异径管 (HDPE-dn250*200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接异径管 (HDPE-dn250*200) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接异径管 (HDPE-dn250*200) 的 ____ 在中国境内完成。

12. PE对接正三通 (HDPE-dn200), 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE对接正三通 (HDPE-dn200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接正三通 (HDPE-dn200) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接正三通 (HDPE-dn200) 的 ____ 在中国境内完成。

13. PE法兰盘 (DN350), 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。PE法兰盘 (DN350) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE法兰盘 (DN350) 的 ____ 在中国境内生产。PE法兰盘 (DN350) 的 ____ 在中国境内完成。

14. PVC鞍座 (HDPE-dn200*2寸), 生产厂为 秦皇岛宏洋塑胶有限公司, 厂址为 河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路3号。PVC鞍座 (HDPE-dn200*2寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC鞍座 (HDPE-dn200*2寸) 的 ____ 在中国境内生产。PVC鞍座 (HDPE-dn200*2寸) 的 ____ 在中国境内完成。

15. PVC逆止阀 (2寸-PVC), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。PVC逆止阀 (2寸-PVC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC逆止阀 (2寸-PVC) 的 ____ 在中国境内生产。PVC逆止阀 (2寸-PVC) 的 ____ 在中国境内完成。

16. PVC球阀 (2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。PVC球阀 (2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC球阀 (2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结) 的 ____ 在中国境内生产。PVC球阀 (2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结) 的 ____ 在中国境内完成。

17. PVC止回阀 (DN50), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。PVC止回阀 (DN50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC止回阀 (DN50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC止回阀 (DN50) 的 ____ 在中国境内完成。



18. 铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*25+1), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业B区。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*25+1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*25+1) 的 ____ 在中国境内生产。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*25+1) 的 ____ 在中国境内完成。

19. 铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*50+2), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业B区。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*50+2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*50+2) 的 ____ 在中国境内生产。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-3*50+2) 的 ____ 在中国境内完成。

20. 铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-4*2.5), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业B区。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-4*2.5) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-4*2.5) 的 ____ 在中国境内生产。铜芯电缆 (YJV-0.6/1KV-4*2.5) 的 ____ 在中国境内完成。

21. 铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-2*1), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业B区。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-2*1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-2*1) 的 ____ 在中国境内生产。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-2*1) 的 ____ 在中国境内完成。

22. 铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-3*1.5), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业B区。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-3*1.5) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-3*1.5) 的 ____ 在中国境内生产。铜芯电缆 (ZR-DJYVPR-3*1.5) 的 ____ 在中国境内完成。

23. 安装配件 (定制), 生产厂为 亦安建设有限公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区创业路金汉御园1号楼10层1016室。安装配件 (定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。安装配件 (定制) 的 ____ 在中国境内生产。安装配件 (定制) 的 ____ 在中国境内完成。

24. 比例注入式施肥机 (56m-1.5KW), 生产厂为 武汉新普惠科技有限公司, 厂址为 武汉东湖新技术开发区光谷一路42号隆越大厦8楼8004-44。比例注入式施肥机 (56m-1.5KW) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。比例注入式施肥机 (56m-1.5KW) 的 ____ 在中国境内生产。比例注入式施肥机 (56m-1.5KW) 的 ____ 在中国境内完成。

25. 变频控制柜 (2200*800*600,75-1), 生产厂为 内蒙古金士华维可控农业科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。变频控制柜 (2200*800*600,75-1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。变频控制柜 (2200*800*600,75-1) 的 ____ 在中国境内生产。变频控制柜 (2200*800*600,75-1) 的 ____ 在中国境内完成。

26. 变频控制柜 (2200*800*600,90-1), 生产厂为 内蒙古金士华维可控农业科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。变频控制柜 (2200*800*600,90-1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。变频控制柜 (2200*800*600,90-1) 的 ____ 在中国境内生产。变频控制柜 (2200*800*600,90-1) 的 ____ 在中国境内完成。

27. 变频控制柜 (2200*800*600,110-1), 生产厂为 内蒙古金士华维可控农业科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。变频控制柜 (2200*800*600,110-1) 的中国境内生产的

组件成本占比≥ ____。变频控制柜 (2200*800*600,110-1) 的 ____ 在中国境内生产。变频控制柜 (2200*800*600,110-1) 的 ____ 在中国境内完成。

28. 补芯 (304不锈钢-2寸外丝*4分内丝), 生产厂为 德璐氏工业技术无锡有限公司, 厂址为 无锡市新吴区长江路21-1-806。补芯 (304不锈钢-2寸外丝*4分内丝) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯 (304不锈钢-2寸外丝*4分内丝) 的 ____ 在中国境内生产。补芯 (304不锈钢-2寸外丝*4分内丝) 的 ____ 在中国境内完成。

29. 超声波流量计 (DN300), 生产厂为 大连海峰仪器发展有限公司, 厂址为 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座18层1823室。超声波流量计 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。超声波流量计 (DN300) 的 ____ 在中国境内生产。超声波流量计 (DN300) 的 ____ 在中国境内完成。

30. 超声波流量计 (DN250), 生产厂为 大连海峰仪器发展有限公司, 厂址为 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座18层1823室。超声波流量计 (DN250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。超声波流量计 (DN250) 的 ____ 在中国境内生产。超声波流量计 (DN250) 的 ____ 在中国境内完成。

31. 蝶阀4-法兰接口 (4寸), 生产厂为 上海津蝶阀有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。蝶阀4-法兰接口 (4寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。蝶阀4-法兰接口 (4寸) 的 ____ 在中国境内生产。蝶阀4-法兰接口 (4寸) 的 ____ 在中国境内完成。

32. 法兰式橡胶软接头 (DN300), 生产厂为 上海津蝶阀有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。法兰式橡胶软接头 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。法兰式橡胶软接头 (DN300) 的 ____ 在中国境内生产。法兰式橡胶软接头 (DN300) 的 ____ 在中国境内完成。

33. 肥药桶 (1.5m³-11mm), 生产厂为 远大塑业 (沧州) 有限公司, 厂址为 河北省沧州市海兴县海兴经济开发区纬四路与支路三交叉口。肥药桶 (1.5m³-11mm) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。肥药桶 (1.5m³-11mm) 的 ____ 在中国境内生产。肥药桶 (1.5m³-11mm) 的 ____ 在中国境内完成。

34. 钢管 (DN300), 生产厂为 德璐氏工业技术无锡有限公司, 厂址为 无锡市新吴区长江路21-1-806。钢管 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢管 (DN300) 的 ____ 在中国境内生产。钢管 (DN300) 的 ____ 在中国境内完成。

35. 钢制法兰盘 (DN300), 生产厂为 德璐氏工业技术无锡有限公司, 厂址为 无锡市新吴区长江路21-1-806。钢制法兰盘 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢制法兰盘 (DN300) 的 ____ 在中国境内生产。钢制法兰盘 (DN300) 的 ____ 在中国境内完成。

36. 管道支撑架 (定制), 生产厂为 亦安建设有限公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区创业路金汉御园1号楼10层1016室。管道支撑架 (定制) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。管道支撑架 (定制) 的 ____ 在中国境内生产。管道支撑架 (定制) 的 ____ 在中国境内完成。

37. 缓闭止回阀 (DN300), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。缓闭止回阀 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。缓闭止回阀 (DN300) 的 ____ 在中国境内生产。缓闭止回阀 (DN300) 的 ____ 在中国境内完成。

38. 活接球阀 (32mm, PVC), 生产厂为 秦皇岛宏洋塑胶有限公司, 厂址为 河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路3号。活接球阀 (32mm, PVC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。活接球阀 (32mm, PVC) 的 ____ 在中国境内生产。活接球阀 (32mm, PVC) 的 ____ 在中国境内完成。

39. 活接球阀 (63mm, PVC), 生产厂为 秦皇岛宏洋塑胶有限公司, 厂址为 河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路3号。活接球阀 (63mm, PVC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。活接球阀 (63mm, PVC) 的 ____ 在中国境内生产。活接球阀 (63mm, PVC) 的 ____ 在中国境内完成。

40. 机械水表 (法兰连接) DN300, 生产厂为 大连海峰仪器发展有限公司, 厂址为 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座18层1823室。机械水表 (法兰连接) DN300 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。机械水表 (法兰连接) DN300 的 ____ 在中国境内生产。机械水表 (法兰连接) DN300 的 ____ 在中国境内完成。

41. 机械水表 (法兰连接) DN250, 生产厂为 大连海峰仪器发展有限公司, 厂址为 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座18层1823室。机械水表 (法兰连接) DN250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。机械水表 (法兰连接) DN250 的 ____ 在中国境内生产。机械水表 (法兰连接) DN250 的 ____ 在中国境内完成。

42. 交直流电源适配器 (100 ~240VAC转12VDC), 生产厂为 宗智妍实业 (上海) 有限公司, 厂址为 上海市嘉定区静塘路988号2幢J。交直流电源适配器 (100 ~240VAC转12VDC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。交直流电源适配器 (100 ~240VAC转12VDC) 的 ____ 在中国境内生产。交直流电源适配器 (100 ~240VAC转12VDC) 的 ____ 在中国境内完成。

43. 搅拌机 (JBJ-0.75), 生产厂为 常州明业机械有限公司, 厂址为 常州市武进区礼嘉镇礼政路78号。搅拌机 (JBJ-0.75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。搅拌机 (JBJ-0.75) 的 ____ 在中国境内生产。搅拌机 (JBJ-0.75) 的 ____ 在中国境内完成。

44. 金属减压持压阀 (8寸), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。金属减压持压阀 (8寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。金属减压持压阀 (8寸) 的 ____ 在中国境内生产。金属减压持压阀 (8寸) 的 ____ 在中国境内完成。

45. 金属快速泄压阀 (4寸), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。金属快速泄压阀 (4寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。金属快速泄压阀 (4寸) 的 ____ 在中国境内生产。金属快速泄压阀 (4寸) 的 ____ 在中国境内完成。

46. 快速泄压阀 (4寸), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。快速泄压阀 (4寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。快速泄压阀 (4寸) 的 ____ 在中国境内生产。快速泄压阀 (4寸) 的 ____ 在中国境内完成。

国境内生产。快速泄压阀 (4寸) 的 _____ 在中国境内完成。

47. 喇叭口 (DN450*300) , 生产厂为 秦皇岛宏洋塑胶有限公司 , 厂址为 河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路3号。喇叭口 (DN450*300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。喇叭口 (DN450*300) 的 _____ 在中国境内生产。喇叭口 (DN450*300) 的 _____ 在中国境内完成。

48. 偏心变径 (DN300*200) , 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司 , 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。偏心变径 (DN300*200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。偏心变径 (DN300*200) 的 _____ 在中国境内生产。偏心变径 (DN300*200) 的 _____ 在中国境内完成。

49. 球形橡胶伸缩节 (6寸) , 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司 , 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。球形橡胶伸缩节 (6寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。球形橡胶伸缩节 (6寸) 的 _____ 在中国境内生产。球形橡胶伸缩节 (6寸) 的 _____ 在中国境内完成。

50. 伸缩立杆 (3m) , 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司 , 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。伸缩立杆 (3m) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。伸缩立杆 (3m) 的 _____ 在中国境内生产。伸缩立杆 (3m) 的 _____ 在中国境内完成。

51. 水泵配电柜 (1800*800*600mm, 110kw) , 生产厂为 内蒙古金土华维可控农业科技有限公司 , 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 110kw) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 110kw) 的 _____ 在中国境内生产。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 110kw) 的 _____ 在中国境内完成。

52. 水泵配电柜 (1800*800*600mm, 75kw) , 生产厂为 内蒙古金土华维可控农业科技有限公司 , 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 75kw) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 75kw) 的 _____ 在中国境内生产。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 75kw) 的 _____ 在中国境内完成。

53. 水泵配电柜 (1800*800*600mm, 90kw) , 生产厂为 内蒙古金土华维可控农业科技有限公司 , 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 90kw) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 90kw) 的 _____ 在中国境内生产。水泵配电柜 (1800*800*600mm, 90kw) 的 _____ 在中国境内完成。

54. 弯头90度 (DN300) , 生产厂为 诸暨市上水管业有限公司 , 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市应店街镇双龙村。弯头90度 (DN300) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。弯头90度 (DN300) 的 _____ 在中国境内生产。弯头90度 (DN300) 的 _____ 在中国境内完成。

55. 涡轮蝶阀 (6寸) , 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司 , 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。涡轮蝶阀 (6寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。涡轮蝶阀 (6寸) 的 _____ 在中国境内生产。涡轮蝶阀 (6寸) 的 _____ 在中国境内完成。

56. 涡轮蝶阀 (4寸) , 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司 , 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。涡轮蝶阀 (4寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。涡轮蝶阀 (4寸) 的 _____ 在中国境内生产。涡轮蝶阀 (4寸) 的 _____ 在中国境内完成。

内生产。涡轮蝶阀（4寸） 的 在中国境内完成。

57. 涡轮蝶阀带法兰（6寸），生产厂为 上海津蝶阀门有限公司，厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。涡轮蝶阀带法兰（6寸） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。涡轮蝶阀带法兰（6寸） 的 在中国境内生产。涡轮蝶阀带法兰（6寸） 的 在中国境内完成。

58. 涡轮蝶阀带法兰8寸，生产厂为 上海津蝶阀门有限公司，厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。涡轮蝶阀带法兰8寸 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。涡轮蝶阀带法兰8寸 的 在中国境内生产。涡轮蝶阀带法兰8寸 的 在中国境内完成。

59. 涡轮式法兰蝶阀（电动）8寸，生产厂为 上海津蝶阀门有限公司，厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。涡轮式法兰蝶阀（电动）8寸 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。涡轮式法兰蝶阀（电动）8寸 的 在中国境内生产。涡轮式法兰蝶阀（电动）8寸 的 在中国境内完成。

60. 卧式离心泵（588m³/h-35m-75KW），生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵（588m³/h-35m-75KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵（588m³/h-35m-75KW） 的 在中国境内生产。卧式离心泵（588m³/h-35m-75KW） 的 在中国境内完成。

61. 卧式离心泵（616m³/h-45m-110KW），生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵（616m³/h-45m-110KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵（616m³/h-45m-110KW） 的 在中国境内生产。卧式离心泵（616m³/h-45m-110KW） 的 在中国境内完成。

62. 卧式离心泵（616m³/h-40m-110KW），生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵（616m³/h-40m-110KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵（616m³/h-40m-110KW） 的 在中国境内生产。卧式离心泵（616m³/h-40m-110KW） 的 在中国境内完成。

63. 卧式离心泵（588m³/h-50m-90KW），生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵（588m³/h-50m-90KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵（588m³/h-50m-90KW） 的 在中国境内生产。卧式离心泵（588m³/h-50m-90KW） 的 在中国境内完成。

64. 卧式离心泵（504m³/h-35m-75KW），生产厂为 川源(中国)机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵（504m³/h-35m-75KW） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式离心泵（504m³/h-35m-75KW） 的 在中国境内生产。卧式离心泵（504m³/h-35m-75KW） 的 在中国境内完成。

65. 无线解码器（一拖一），生产厂为 武汉新普惠科技有限公司，厂址为 武汉东湖新技术开发区光谷一路42号隆越大厦8楼8004-44。无线解码器（一拖一） 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。无线解码器（一拖一） 的 在中国境内生产。无线解码器（一拖一） 的 在中国境内完成。

66. 吸水管组 (200mm×6M/1.0MPa), 生产厂为 内蒙古金士华维可控农业科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇食品园区。吸水管组 (200mm×6M/1.0MPa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。吸水管组 (200mm×6M/1.0MPa) 的 ____ 在中国境内生产。吸水管组 (200mm×6M/1.0MPa) 的 ____ 在中国境内完成。

67. 旋启式止回阀 (6寸), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。旋启式止回阀 (6寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。旋启式止回阀 (6寸) 的 ____ 在中国境内生产。旋启式止回阀 (6寸) 的 ____ 在中国境内完成。

68. 旋启式止回阀 (8寸), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。旋启式止回阀 (8寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。旋启式止回阀 (8寸) 的 ____ 在中国境内生产。旋启式止回阀 (8寸) 的 ____ 在中国境内完成。

69. 压力表 (压力变送器) 1.6MPa, 生产厂为 常州鑫森源仪表仪器厂, 厂址为 常州市金坛区尧塘镇南汤村。压力表 (压力变送器) 1.6MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。压力表 (压力变送器) 1.6MPa 的 ____ 在中国境内生产。压力表 (压力变送器) 1.6MPa 的 ____ 在中国境内完成。

70. 压力表缓冲弯管4 (不锈钢-4分*M20*1.5), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。压力表缓冲弯管4 (不锈钢-4分*M20*1.5) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。压力表缓冲弯管4 (不锈钢-4分*M20*1.5) 的 ____ 在中国境内生产。压力表缓冲弯管4 (不锈钢-4分*M20*1.5) 的 ____ 在中国境内完成。

71. 油封压力表 (60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa), 生产厂为 常州鑫森源仪表仪器厂, 厂址为 常州市金坛区尧塘镇南汤村。油封压力表 (60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油封压力表 (60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa) 的 ____ 在中国境内生产。油封压力表 (60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa) 的 ____ 在中国境内完成。

72. 注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业区B区。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内生产。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内完成。

73. 注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业区B区。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内生产。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内完成。

74. 注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²), 生产厂为 无锡市凌达线缆有限公司, 厂址为 宜兴市官林镇工业区B区。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内生产。注肥机电源线 (RVV-4*2.5mm²) 的 ____ 在中国境内完成。

75. 自动反冲洗叠片过滤器 (448m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗叠片过滤器 (448m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。自动反冲洗叠片过滤器 (448m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤器 (448m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。



76. 自动反冲洗叠片过滤器 (588m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗叠片过滤器 (588m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗叠片过滤器 (588m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤器 (588m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

77. 自动反冲洗叠片过滤器 (616m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗叠片过滤器 (616m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗叠片过滤器 (616m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤器 (616m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

78. 自动反冲洗叠片过滤器 (504m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗叠片过滤器 (504m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗叠片过滤器 (504m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤器 (504m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

79. 自动反冲洗砂石过滤器 (448m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗砂石过滤器 (448m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗砂石过滤器 (448m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器 (448m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

80. 自动反冲洗砂石过滤器 (588m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗砂石过滤器 (588m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗砂石过滤器 (588m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器 (588m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

81. 自动反冲洗砂石过滤器 (616m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗砂石过滤器 (616m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗砂石过滤器 (616m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器 (616m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

82. 自动反冲洗砂石过滤器 (504m³/h), 生产厂为 安徽菲利特过滤系统股份有限公司, 厂址为 安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号。自动反冲洗砂石过滤器 (504m³/h) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。自动反冲洗砂石过滤器 (504m³/h) 的 ____ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器 (504m³/h) 的 ____ 在中国境内完成。

83. 组合进排气阀 (综合型-2寸阳螺纹), 生产厂为 上海津蝶阀门有限公司, 厂址为 上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号。组合进排气阀 (综合型-2寸阳螺纹) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。组合进排气阀 (综合型-2寸阳螺纹) 的 ____ 在中国境内生产。组合进排气阀 (综合型-2寸阳螺纹) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章): ____

公司全称：亦安建设有限公司

日期：2026年08月31日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 BTZCTYS-G-H-260046 第1包 2026-08-31 00:09:51

亦安建设有限公司 2026-08-31 00:09:51