

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 型号：泵前过滤器DN250，生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号：泵前过滤器DN250 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：泵前过滤器DN250 的 在中国境内生产。型号：泵前过滤器DN250 的 在中国境内完成。

2. 型号：KYWR200-400I 1，生产厂为 上海凯源泵业有限公司，厂址为 上海市奉贤区浦卫公路9699号。型号：KYWR200-400I 1 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：KYWR200-400I 1 的 在中国境内生产。型号：KYWR200-400I 1 的 在中国境内完成。

3. 型号：BYZNBPKZG-5/30，生产厂为 内蒙古博越工业控制技术有限公司，厂址为 呼和浩特市回民区刀板就业小区B13号楼6单元12号。型号：BYZNBPKZG-5/30 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 在中国境内生产。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 在中国境内完成。

4. 型号：KYWR200-400I，生产厂为 上海凯源泵业有限公司，厂址为 上海市奉贤区浦卫公路9699号。型号：KYWR200-400I 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：KYWR200-400I 的 在中国境内生产。型号：KYWR200-400I 的 在中国境内完成。

5. 型号：BYZNBPKZG-5/30，生产厂为 内蒙古博越工业控制技术有限公司，厂址为 呼和浩特市回民区刀板就业小区B13号楼6单元12号。型号：BYZNBPKZG-5/30 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 在中国境内生产。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 在中国境内完成。

6. 型号：XL-21，生产厂为 内蒙古博越工业控制技术有限公司，厂址为 呼和浩特市回民区刀板就业小区B13号楼6单元12号。型号：XL-21 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：XL-21 的 在中国境内生产。型号：XL-21 的 在中国境内完成。

7. 型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25，生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司，厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的 在中国境内生产。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的 在中国境内完成。

8. 型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16，生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司，厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 的 在中国境内生产。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 的 在中国境内完成。

9. 型号：ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5，生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司，厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的 在中国境内生产。型号：ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的 在中国境内完成。

10. 型号: ZR-DJYVPR-2*1.0, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的 ____ 在中国境内生产。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的 ____ 在中国境内完成。

11. 型号: ZR-DJYVPR-3*1.5, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的 ____ 在中国境内生产。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的 ____ 在中国境内完成。

12. 型号: KXT-16, 生产厂为 上海静盈减振器有限公司, 厂址为 青浦区商榻陈新路385号。型号: KXT-16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: KXT-16 的 ____ 在中国境内生产。型号: KXT-16 的 ____ 在中国境内完成。

13. 型号: DN150, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: DN150 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN150 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN150 的 ____ 在中国境内完成。

14. 型号: 组合进排气阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 组合进排气阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

15. 型号: PVC球阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: PVC球阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

16. 型号: D341X-10/16, 生产厂为 天津市常通源阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村村西。型号: D341X-10/16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: D341X-10/16 的 ____ 在中国境内生产。型号: D341X-10/16 的 ____ 在中国境内完成。

17. 型号: H44T-10, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: H44T-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内生产。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内完成。

18. 型号: 500X-DN100, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 500X-DN100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 500X-DN100 的 ____ 在中国境内生产。型号: 500X-DN100 的 ____ 在中国境内完成。

19. 型号: DN200, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特市金山开发区君子兰路。型号: DN200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN200 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN200 的 ____ 在中国境内完成。

20. 型号: 对接法兰 HDPE-dn110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内完成。

21. 型号: 对接法兰 HDPE-dn125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的 ____ 在中国境内完成。

22. 型号: 对接法兰 HDPE-dn160, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的 ____ 在中国境内完成。

23. 型号: 对接法兰 HDPE-dn250, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的 ____ 在中国境内完成。

24. 型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内完成。

25. 型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的 ____ 在中国境内完成。

26. 型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内完成。

27. 型号: 对接三通 HDPE-dn200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内完成。

28. 型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的 ____ 在中国境内完成。

29. 型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的 ____ 在中国境内完成。

30. 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的 ____ 在中国境内完成。

31. 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的 ____ 在中国境内完成。

32. 型号: DN160*50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: DN160*50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN160*50 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN160*50 的 ____ 在中国境内完成。

33. 型号: DN50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN50 的 ____ 在中国境内完成。

34. 型号: BYSFJ6-3/100, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: BYSFJ6-3/100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: BYSFJ6-3/100 的 ____ 在中国境内生产。型号: BYSFJ6-3/100 的 ____ 在中国境内完成。

35. 型号: 搅拌机, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: 搅拌机 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 搅拌机的 ____ 在中国境内生产。型号: 搅拌机的 ____ 在中国境内完成。

36. 型号: PE液体肥罐5m³, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: PE液体肥罐5m³ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: PE液体肥罐5m³ 的 ____ 在中国境内生产。型号: PE液体肥罐5m³ 的 ____ 在中国境内完成。

37. 型号: DN50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN50 的 ____ 在中国境内完成。

38. 型号: BYDPGL3-3/4, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: BYDPGL3-3/4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内生产。型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内完成。

39. 型号: BYSSGL4-3/3, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: BYSSGL4-3/3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内生产。型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内完成。

40. 型号: BYDPGL3-3/4, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: BYDPGL3-3/4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内生产。型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内完成。

41. 型号: BYSSGL4-3/3, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: BYSSGL4-3/3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内生产。型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内完成。

42. 型号: 电源适配器 100~240VAC转12VDC, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: 电源适配器 100~240VAC转12VDC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 电源适配器 100~240VAC转12VDC 的 ____ 在中国境内生产。型号: 电源适配器 100~240VAC转12VDC 的 ____ 在中国境内完成。

43. 型号: 对接法兰 HDPE-dn110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内完成。

44. 型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内完成。

45. 型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内完成。

46. 型号: 110mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 110mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 110mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 110mm 的 ____ 在中国境内完成。

47. 型号: 160mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 160mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 160mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 160mm 的 ____ 在中国境内完成。

48. 型号: 200mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 200mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 200mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 200mm 的 ____ 在中国境内完成。

49. 型号: 500X-16Q, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 500X-16Q 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 500X-16Q 的 ____ 在中国境内生产。型号: 500X-16Q 的 ____ 在中国境内完成。

50. 型号: H44T-10, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: H44T-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内生产。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内完成。

51. 型号: 组合进排气阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 组合进排气阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

52. 型号: PVC球阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: PVC球阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

53. 型号: DN200, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: DN200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN200 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN200 的 ____ 在中国境内完成。

54. 型号: 管道支架, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 管道支架 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 管道支架 的 ____ 在中国境内生产。型号: 管道支架 的 ____ 在中国境内完成。

55. 型号: 对接法兰 HDPE-dn200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接

法兰 HDPE-dn200 的 _____ 在中国境内生产。型号：对接法兰 HDPE-dn200 的 _____ 在中国境内完成。

56. 型号：对接弯头 HDPE-dn200*90°，生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号：对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 _____ 在中国境内生产。型号：对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 _____ 在中国境内完成。

57. 型号：对接异径管 HDPE-dn250*200，生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号：对接异径管 HDPE-dn250*200 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：对接异径管 HDPE-dn250*200 的 _____ 在中国境内生产。型号：对接异径管 HDPE-dn250*200 的 _____ 在中国境内完成。

58. 型号：对接三通 HDPE-dn200，生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号：对接三通 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：对接三通 HDPE-dn200 的 _____ 在中国境内生产。型号：对接三通 HDPE-dn200 的 _____ 在中国境内完成。

59. 型号：DN200*50，生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号：DN200*50 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：DN200*50 的 _____ 在中国境内生产。型号：DN200*50 的 _____ 在中国境内完成。

60. 型号：(0~2.5) MPa 60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa，生产厂为 北京精密燕宁仪表厂，厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号：(0~2.5) MPa 60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：(0~2.5) MPa 60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的 _____ 在中国境内生产。型号：(0~2.5) MPa 60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的 _____ 在中国境内完成。

61. 型号：DN15，生产厂为 北京精密燕宁仪表厂，厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号：DN15 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：DN15 的 _____ 在中国境内生产。型号：DN15 的 _____ 在中国境内完成。

62. 型号：DN50，生产厂为 北京精密燕宁仪表厂，厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号：DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：DN50 的 _____ 在中国境内生产。型号：DN50 的 _____ 在中国境内完成。

63. 型号：泵前过滤器DN250，生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司，厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号：泵前过滤器DN250 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：泵前过滤器DN250 的 _____ 在中国境内生产。型号：泵前过滤器DN250 的 _____ 在中国境内完成。

64. 型号：KYWR200-400I，生产厂为 上海凯源泵业有限公司，厂址为 上海市奉贤区浦卫公路9699号。型号：KYWR200-400I 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：KYWR200-400I 的 _____ 在中国境内生产。型号：KYWR200-400I 的 _____ 在中国境内完成。

65. 型号：BYZNBPKZG-5/30，生产厂为 内蒙古博越工业控制技术有限公司，厂址为 呼和浩特市回民区刀刀板就业小区B13号楼6单元12号。型号：BYZNBPKZG-5/30 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 _____ 在中国境内生产。型号：BYZNBPKZG-5/30 的 _____ 在中国境内完成。

66. 型号：XL-21，生产厂为 内蒙古博越工业控制技术有限公司，厂址为 呼和浩特市回民区刀刀板就业小区B13号楼6单元12号。型号：XL-21 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。型号：XL-21 的 _____ 在中国

境内生产。型号: XL-21 的 在中国境内完成。

67. 型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的 在中国境内生产。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 的 在中国境内完成。

68. 型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 的 在中国境内生产。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 的 在中国境内完成。

69. 型号: ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的 在中国境内生产。型号: ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 的 在中国境内完成。

70. 型号: ZR-DJYVPR-2*1.0, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的 在中国境内生产。型号: ZR-DJYVPR-2*1.0 的 在中国境内完成。

71. 型号: ZR-DJYVPR-3*1.5, 生产厂为 内蒙古金乐达电缆有限公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市青山区赵家店村村东铁道南C1号。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的 在中国境内生产。型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 的 在中国境内完成。

72. 型号: KXT-16, 生产厂为 上海静盈减振器有限公司, 厂址为 青浦区商榻陈新路385号。型号: KXT-16 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: KXT-16 的 在中国境内生产。型号: KXT-16 的 在中国境内完成。

73. 型号: DN150, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: DN150 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: DN150 的 在中国境内生产。型号: DN150 的 在中国境内完成。

74. 型号: 组合进排气阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 组合进排气阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: 组合进排气阀-DN50 的 在中国境内生产。型号: 组合进排气阀-DN50 的 在中国境内完成。

75. 型号: PVC球阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: PVC球阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: PVC球阀-DN50 的 在中国境内生产。型号: PVC球阀-DN50 的 在中国境内完成。

76. 型号: D341X-10/16, 生产厂为 天津市常通源阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村村西。型号: D341X-10/16 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: D341X-10/16 的 在中国境内生产。型号: D341X-10/16 的 在中国境内完成。

77. 型号: H44T-10, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: H44T-10 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 。型号: H44T-10 的 在中国境内生产。型号: H44T-10 的 在中国境内完成。

78. 型号: 500X-DN100, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 500X-DN100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 500X-DN100 的 ____ 在中国境内生产。型号: 500X-DN100 的 ____ 在中国境内完成。

79. 型号: DN200, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特市金山开发区君子兰路。型号: DN200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN200 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN200 的 ____ 在中国境内完成。

80. 型号: 对接法兰 HDPE-dn110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内完成。

81. 型号: 对接法兰 HDPE-dn125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn125 的 ____ 在中国境内完成。

82. 型号: 对接法兰 HDPE-dn160, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn160 的 ____ 在中国境内完成。

83. 型号: 对接法兰 HDPE-dn250, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn250 的 ____ 在中国境内完成。

84. 型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内完成。

85. 型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn160*90° 的 ____ 在中国境内完成。

86. 型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内完成。

87. 型号: 对接三通 HDPE-dn200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内完成。

88. 型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径三通 HDPE-dn200*110 的 ____ 在中国境内完成。

89. 型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的 ____ 在中国境内生产。 型号: 对接异径管 HDPE-dn160*125 的 ____ 在中国境内完成。

90. 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的 ____ 在中国境内生产。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*125 的 ____ 在中国境内完成。

91. 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的 ____ 在中国境内生产。 型号: 对接异径管 HDPE-dn200*160 的 ____ 在中国境内完成。

92. 型号: DN160*50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: DN160*50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: DN160*50 的 ____ 在中国境内生产。 型号: DN160*50 的 ____ 在中国境内完成。

93. 型号: DN50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: DN50 的 ____ 在中国境内生产。 型号: DN50 的 ____ 在中国境内完成。

94. 型号: BYSFJ6-3/100, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。 型号: BYSFJ6-3/100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: BYSFJ6-3/100 的 ____ 在中国境内生产。 型号: BYSFJ6-3/100 的 ____ 在中国境内完成。

95. 型号: 搅拌机, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。 型号: 搅拌机 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: 搅拌机的 ____ 在中国境内生产。 型号: 搅拌机的 ____ 在中国境内完成。

96. 型号: PE液体肥罐5m³, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。 型号: PE液体肥罐5m³ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: PE液体肥罐5m³ 的 ____ 在中国境内生产。 型号: PE液体肥罐5m³ 的 ____ 在中国境内完成。

97. 型号: DN50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。 型号: DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: DN50 的 ____ 在中国境内生产。 型号: DN50 的 ____ 在中国境内完成。

98. 型号: BYDPGL3-3/4, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。 型号: BYDPGL3-3/4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内生产。 型号: BYDPGL3-3/4 的 ____ 在中国境内完成。

99. 型号: BYSSGL4-3/3, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。 型号: BYSSGL4-3/3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内生产。 型号: BYSSGL4-3/3 的 ____ 在中国境内完成。

100. 型号: 电源适配器 100 ~240VAC转12VDC, 生产厂为 内蒙古博越智慧农业科技有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路兴安丽景A2号楼1105。型号: 电源适配器 100 ~240VAC转12VDC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 电源适配器 100 ~240VAC转12VDC 的 ____ 在中国境内生产。型号: 电源适配器 100 ~240VAC转12VDC 的 ____ 在中国境内完成。

101. 型号: 对接法兰 HDPE-dn110, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn110 的 ____ 在中国境内完成。

102. 型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn110*90° 的 ____ 在中国境内完成。

103. 型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内完成。

104. 型号: 110mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 110mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 110mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 110mm 的 ____ 在中国境内完成。

105. 型号: 160mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 160mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 160mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 160mm 的 ____ 在中国境内完成。

106. 型号: 200mm, 生产厂为 呼和浩特市君子兰塑胶有限公司, 厂址为 呼和浩特金山开发区君子兰路。型号: 200mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 200mm 的 ____ 在中国境内生产。型号: 200mm 的 ____ 在中国境内完成。

107. 型号: 500X-16Q, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 500X-16Q 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 500X-16Q 的 ____ 在中国境内生产。型号: 500X-16Q 的 ____ 在中国境内完成。

108. 型号: H44T-10, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: H44T-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内生产。型号: H44T-10 的 ____ 在中国境内完成。

109. 型号: 组合进排气阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: 组合进排气阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: 组合进排气阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

110. 型号: PVC球阀-DN50, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。型号: PVC球阀-DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: PVC球阀-DN50 的 ____ 在中国境内完成。

111. 型号: DN200, 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。
型号: DN200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN200 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN200 的 ____ 在中国境内完成。

112. 型号: 管道支架, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 管道支架 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 管道支架 的 ____ 在中国境内生产。型号: 管道支架 的 ____ 在中国境内完成。

113. 型号: 对接法兰 HDPE-dn200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接法兰 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接法兰 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接法兰 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内完成。

114. 型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90°, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接弯头 HDPE-dn200*90° 的 ____ 在中国境内完成。

115. 型号: 对接异径管 HDPE-dn250*200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接异径管 HDPE-dn250*200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接异径管 HDPE-dn250*200 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接异径管 HDPE-dn250*200 的 ____ 在中国境内完成。

116. 型号: 对接三通 HDPE-dn200, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内生产。型号: 对接三通 HDPE-dn200 的 ____ 在中国境内完成。

117. 型号: DN200*50, 生产厂为 诸暨市牧之管业科技有限公司, 厂址为 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新民村318号。型号: DN200*50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN200*50 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN200*50 的 ____ 在中国境内完成。

118. 型号: (0~2.5) MPa 60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa, 生产厂为 北京精密燕宁仪表厂, 厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号: (0~2.5) MPa 60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: (0~2.5) MPa 60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa 的 ____ 在中国境内生产。型号: (0~2.5) MPa 60表盘 1/4", 铜接头-0.1MPa 的 ____ 在中国境内完成。

119. 型号: DN15, 生产厂为 北京精密燕宁仪表厂, 厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号: DN15 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN15 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN15 的 ____ 在中国境内完成。

120. 型号: DN50, 生产厂为 北京精密燕宁仪表厂, 厂址为 北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼308。型号: DN50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。型号: DN50 的 ____ 在中国境内生产。型号: DN50 的 ____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章): ____

公司全称: 内蒙古绿沅建设工程有限公司

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 BTZCTYS-G-H-260003-1 第1包 2026-04-20 15:53:11

内蒙古绿沅建设工程有限公司 2026-04-20 15:53:11