

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 视频监控系统-存储服务器 DH-EVS5236S，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-存储服务器 DH-EVS5236S 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-存储服务器 DH-EVS5236S 的 在中国境内生产。视频监控系统-存储服务器 DH-EVS5236S 的 在中国境内完成。

2. 视频监控系统-流媒体服务器 DH-ICC-V8000S3H-HW-ARM-U64，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-流媒体服务器 DH-ICC-V8000S3H-HW-ARM-U64 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-流媒体服务器 DH-ICC-V8000S3H-HW-ARM-U64 的 在中国境内生产。视频监控系统-流媒体服务器 DH-ICC-V8000S3H-HW-ARM-U64 的 在中国境内完成。

3. 视频监控系统-客流统计管理软件 DH-ICC-Common-PassengerFlow，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-客流统计管理软件 DH-ICC-Common-PassengerFlow 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-客流统计管理软件 DH-ICC-Common-PassengerFlow 的 在中国境内生产。视频监控系统-客流统计管理软件 DH-ICC-Common-PassengerFlow 的 在中国境内完成。

4. 视频监控系统-400万防爆半球摄像机 DH-IPC-HDEW7443F-AS，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-400万防爆半球摄像机 DH-IPC-HDEW7443F-AS 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-400万防爆半球摄像机 DH-IPC-HDEW7443F-AS 的 在中国境内生产。视频监控系统-400万防爆半球摄像机 DH-IPC-HDEW7443F-AS 的 在中国境内完成。

5. 视频监控系统-400万防爆枪型摄像机 DH-IPC-HFE7449F，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-400万防爆枪型摄像机 DH-IPC-HFE7449F 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-400万防爆枪型摄像机 DH-IPC-HFE7449F 的 在中国境内生产。视频监控系统-400万防爆枪型摄像机 DH-IPC-HFE7449F 的 在中国境内完成。

6. 视频监控系统-双目客流计数摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-双目客流计数摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。视频监控系统-双目客流计数摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的 在中国境内生产。视频监控系统-双目客流计数摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的 在中国境内完成。

7. 视频监控系统-云台摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。视频监控系统-云台摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的中国境内生产的组件成本

占比≥ ____。 视频监控系统-云台摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的 ____ 在中国境内生产。 视频监控系统-云台摄像机 DH-IPC-HDW7443X-E2 的 ____ 在中国境内完成。

8. 入侵探测系统-入侵报警主机 DH-ARC9016C-V3，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-入侵报警主机 DH-ARC9016C-V3 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-入侵报警主机 DH-ARC9016C-V3 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-入侵报警主机 DH-ARC9016C-V3 的 ____ 在中国境内完成。

9. 入侵探测系统-入侵管理软件 DH-ICC-S8300-Statistics-Common，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-入侵管理软件 DH-ICC-S8300-Statistics-Common 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-入侵管理软件 DH-ICC-S8300-Statistics-Common 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-入侵管理软件 DH-ICC-S8300-Statistics-Common 的 ____ 在中国境内完成。

10. 入侵探测系统-双鉴探测器（吸顶式） DH-ARD1112C，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-双鉴探测器（吸顶式） DH-ARD1112C 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-双鉴探测器（吸顶式） DH-ARD1112C 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-双鉴探测器（吸顶式） DH-ARD1112C 的 ____ 在中国境内完成。

11. 入侵探测系统-双鉴探测器（幕帘式） DH-ARD1613，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-双鉴探测器（幕帘式） DH-ARD1613 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-双鉴探测器（幕帘式） DH-ARD1613 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-双鉴探测器（幕帘式） DH-ARD1613 的 ____ 在中国境内完成。

12. 入侵探测系统-微波、雷达探测器 DH-IRDH-IR2S-B，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-微波、雷达探测器 DH-IRDH-IR2S-B 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-微波、雷达探测器 DH-IRDH-IR2S-B 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-微波、雷达探测器 DH-IRDH-IR2S-B 的 ____ 在中国境内完成。

13. 入侵探测系统-双防区拓展模块 DH-ARM982-P，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-双防区拓展模块 DH-ARM982-P 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-双防区拓展模块 DH-ARM982-P 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-双防区拓展模块 DH-ARM982-P 的 ____ 在中国境内完成。

14. 入侵探测系统-探测器电源12V1A DH-PFM325D-1210-TP，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-探测器电源12V1A DH-PFM325D-1210-TP 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 入侵探测系统-探测器电源12V1A DH-PFM325D-1210-TP 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-探测器电源12V1A DH-PFM325D-1210-TP 的 ____ 在中国境内完成。

15. 入侵探测系统-RS-485总线分支器 DH-ARM1000-C，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 入侵探测系统-RS-485总线分支器 DH-ARM1000-C 的中国境内生产的组件

成本占比≥ ____。 入侵探测系统-RS-485总线分支器 DH-ARM1000-C 的 ____ 在中国境内生产。 入侵探测系统-RS-485总线分支器 DH-ARM1000-C 的 ____ 在中国境内完成。

16. 传输网络系统-核心交换机 DH-S7003 S70-24GF2XF
S70-24GT2XF，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 传输网络系统-核心交换机 DH-S7003 S70-24GF2XF S70-24GT2XF
的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 传输网络系统-核心交换机 DH-S7003 S70-24GF2XF S70-24GT2XF
S70-24GT2XF 的 ____ 在中国境内生产。 传输网络系统-核心交换机 DH-S7003 S70-24GF2XF S70-24GT2XF 的 ____ 在中国境内完成。

17. 传输网络系统-边界防火墙 USG-FW-310-T-NF1800R，生产厂为 北京启明星辰信息安全技术有限公司，厂址为 北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号。 传输网络系统-边界防火墙 USG-FW-310-T-NF1800R 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 传输网络系统-边界防火墙 USG-FW-310-T-NF1800R 的 ____ 在中国境内生产。 传输网络系统-边界防火墙 USG-FW-310-T-NF1800R 的 ____ 在中国境内完成。

18. 传输网络系统-POE交换机 (24口) S70-24GT2XF，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 传输网络系统-POE交换机 (24口) S70-24GT2XF 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 传输网络系统-POE交换机 (24口) S70-24GT2XF 的 ____ 在中国境内生产。 传输网络系统-POE交换机 (24口) S70-24GT2XF 的 ____ 在中国境内完成。

19. 传输网络系统-POE交换机 (8口) DH-S3100-8ET2GT-110，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 传输网络系统-POE交换机 (8口) DH-S3100-8ET2GT-110 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 传输网络系统-POE交换机 (8口) DH-S3100-8ET2GT-110 的 ____ 在中国境内生产。 传输网络系统-POE交换机 (8口) DH-S3100-8ET2GT-110 的 ____ 在中国境内完成。

20. 传输网络系统-光纤收发器 (1光4电) DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。 传输网络系统-光纤收发器 (1光4电) DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 传输网络系统-光纤收发器 (1光4电) DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D 的 ____ 在中国境内生产。 传输网络系统-光纤收发器 (1光4电) DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D 的 ____ 在中国境内完成。

21. 综合布线-弱电金属槽式桥架 100mm*50mm*2000mm，生产厂为 河北盈德金属制品有限公司，厂址为 河北省廊坊市文安县新镇镇西街村南。 综合布线-弱电金属槽式桥架 100mm*50mm*2000mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 综合布线-弱电金属槽式桥架 100mm*50mm*2000mm 的 ____ 在中国境内生产。 综合布线-弱电金属槽式桥架 100mm*50mm*2000mm 的 ____ 在中国境内完成。

22. 综合布线-紧定式镀锌钢管φ25 φ25Q235，生产厂为 文安县东方五金厂，厂址为 文安县大围河乡安里村。 综合布线-紧定式镀锌钢管φ25 φ25Q235 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 综合布线-紧定式镀锌钢管φ25 φ25Q235 的 ____ 在中国境内完成。

镀锌管φ25 φ25Q235 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-紧定式镀锌钢管φ25 φ25Q235 的 _____ 在中国境内完成。

23. 综合布线-硅芯管φ32、28 φ32、28，生产厂为 河北鸿宇通信器材有限公司，厂址为 河间市留古寺镇工业区。综合布线-硅芯管φ32、28 φ32、28 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-硅芯管φ32、28 φ32、28 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-硅芯管φ32、28 φ32、28 的 _____ 在中国境内完成。

24. 综合布线-弱电壁挂式网络机柜 定制530×400×450mm，生产厂为 三拓时代科技（北京集团有限公司），厂址为 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层101。综合布线-弱电壁挂式网络机柜 定制530×400×450mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-弱电壁挂式网络机柜 定制530×400×450mm 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-弱电壁挂式网络机柜 定制530×400×450mm 的 _____ 在中国境内完成。

25. 综合布线-室外防水弱电设备机柜 定制530×400×450mm，生产厂为 三拓时代科技（北京集团有限公司），厂址为 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层101。综合布线-室外防水弱电设备机柜 定制530×400×450mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-室外防水弱电设备机柜 定制530×400×450mm 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-室外防水弱电设备机柜 定制530×400×450mm 的 _____ 在中国境内完成。

26. 综合布线-室外壁挂监控设备箱 定制300×400×200mm，生产厂为 三拓时代科技（北京集团有限公司），厂址为 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层101。综合布线-室外壁挂监控设备箱 定制300×400×200mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-室外壁挂监控设备箱 定制300×400×200mm 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-室外壁挂监控设备箱 定制300×400×200mm 的 _____ 在中国境内完成。

27. 综合布线-ODF子框（48芯）FLLX-ODF-48SC，生产厂为 广东远洋光电科技有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道1号万洋科创园四区3栋一、二、三、四、六层之三。综合布线-ODF子框（48芯）FLLX-ODF-48SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-ODF子框（48芯）FLLX-ODF-48SC 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-ODF子框（48芯）FLLX-ODF-48SC 的 _____ 在中国境内完成。

28. 综合布线-光缆终端盒（24芯）FLLX-GQH-MP-24SC，生产厂为 广东远洋光电科技有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道1号万洋科创园四区3栋一、二、三、四、六层之三。综合布线-光缆终端盒（24芯）FLLX-GQH-MP-24SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-光缆终端盒（24芯）FLLX-GQH-MP-24SC 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-光缆终端盒（24芯）FLLX-GQH-MP-24SC 的 _____ 在中国境内完成。

29. 综合布线-光缆终端盒（12芯）FLLX-GQH-MP-12SC，生产厂为 广东远洋光电科技有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道1号万洋科创园四区3栋一、二、三、四、六层之三。综合布线-光缆终端盒（12芯）FLLX-GQH-MP-12SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。综合布线-光缆终端盒（12芯）FLLX-GQH-MP-12SC 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-光缆终端盒（12芯）FLLX-GQH-MP-12SC 的 _____ 在中国境内完成。

芯) FLLX-GQH-MP-12SC 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-光缆终端盒 (12芯) FLLX-GQH-MP-12SC 的 _____ 在中国境内完成。

30. 综合布线-光缆GYTZA53-24B1.3 GYTZA53-24B1.3, 生产厂为 广东远洋光电科技有限公司, 厂址为 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道1号万洋科创园四区3栋一、二、三、四、六层之三。综合布线-光缆GYTZA53-24B1.3 GYTZA53-24B1.3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-光缆GYTZA53-24B1.3 GYTZA53-24B1.3 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-光缆GYTZA53-24B1.3 GYTZA53-24B1.3 的 _____ 在中国境内完成。

31. 综合布线-光缆GJFJV-12B1.3 GJFJV-12B1.3, 生产厂为 广东远洋光电科技有限公司, 厂址为 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道1号万洋科创园四区3栋一、二、三、四、六层之三。综合布线-光缆GJFJV-12B1.3 GJFJV-12B1.3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-光缆GJFJV-12B1.3 GJFJV-12B1.3 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-光缆GJFJV-12B1.3 GJFJV-12B1.3 的 _____ 在中国境内完成。

32. 综合布线-室内六类网线 DH-PFM920I-6UN, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。综合布线-室内六类网线 DH-PFM920I-6UN 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-室内六类网线 DH-PFM920I-6UN 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-室内六类网线 DH-PFM920I-6UN 的 _____ 在中国境内完成。

33. 综合布线-室外六类网线 DH-PFM920-6U, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。综合布线-室外六类网线 DH-PFM920-6U 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-室外六类网线 DH-PFM920-6U 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-室外六类网线 DH-PFM920-6U 的 _____ 在中国境内完成。

34. 综合布线-网络水晶头 (六类) DH-PFM976-630, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路1187号。综合布线-网络水晶头 (六类) DH-PFM976-630 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-网络水晶头 (六类) DH-PFM976-630 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-网络水晶头 (六类) DH-PFM976-630 的 _____ 在中国境内完成。

35. 综合布线-紧定式镀锌钢管φ20 φ20Q235, 生产厂为 文安县东方五金厂, 厂址为 文安县大围河乡安里村。综合布线-紧定式镀锌钢管φ20 φ20Q235 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-紧定式镀锌钢管φ20 φ20Q235 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-紧定式镀锌钢管φ20 φ20Q235 的 _____ 在中国境内完成。

36. 综合布线-电源线-RVV2×4.0mm² ZR-RVV 300/500V 2X4, 生产厂为 天津正泰正标电线电缆有限公司, 厂址为 天津市静海区静海镇花园小学向西50米。综合布线-电源线-RVV2×4.0mm² ZR-RVV 300/500V 2X4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-电源线-RVV2×4.0mm² ZR-RVV 300/500V 2X4 的 _____ 在中国境内生产。综合布线-电源线-RVV2×4.0mm² ZR-RVV 300/500V 2X4 的 _____ 在中国境内完成。

37. 综合布线-电源线-RVV2×2.5mm² ZR-RVV 300/500V 2X2.5, 生产厂为 天津正泰正标电线电缆有限公司, 厂址为 天津市静海区静海镇花园小学向西50米。综合布线-电源线-RVV2×2.5mm² ZR-RVV 300/500V

2X2.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-电源线-RVV2×2.5mm² ZR-RVV 300/500V 2X2.5 的 ____ 在中国境内生产。综合布线-电源线-RVV2×2.5mm² ZR-RVV 300/500V 2X2.5 的 ____ 在中国境内完成。

38. 综合布线-信号线-RVVP4×0.75mm² RVVP 4*0.75，生产厂为 河北环天线缆科技有限公司，厂址为 河北省邢台市宁晋县东汪镇洹口村村西。综合布线-信号线-RVVP4×0.75mm² RVVP 4*0.75 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-信号线-RVVP4×0.75mm² RVVP 4*0.75 的 ____ 在中国境内生产。综合布线-信号线-RVVP4×0.75mm² RVVP 4*0.75 的 ____ 在中国境内完成。

39. 综合布线-信号线-RVVP2×1.0mm² RVVP 2*1，生产厂为 河北环天线缆科技有限公司，厂址为 河北省邢台市宁晋县东汪镇洹口村村西。综合布线-信号线-RVVP2×1.0mm² RVVP 2*1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。综合布线-信号线-RVVP2×1.0mm² RVVP 2*1 的 ____ 在中国境内生产。综合布线-信号线-RVVP2×1.0mm² RVVP 2*1 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



投标供应商（签章）： ____

公司全称： 二连浩特市海家贸易有限公司

日期： 2026年10月14日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。