

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 1#一楼大厅 (P-1.25COB)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。1#一楼大厅 (P-1.25COB) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1#一楼大厅 (P-1.25COB) 的 在中国境内生产。1#一楼大厅 (P-1.25COB) 的 在中国境内完成。

2. 14#体育长廊室内篮球场舞台 (P-2J)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。14#体育长廊室内篮球场舞台 (P-2J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。14#体育长廊室内篮球场舞台 (P-2J) 的 在中国境内生产。14#体育长廊室内篮球场舞台 (P-2J) 的 在中国境内完成。

3. 6#一层排练室1 (P-1.25COB)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。6#一层排练室1 (P-1.25COB) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。6#一层排练室1 (P-1.25COB) 的 在中国境内生产。6#一层排练室1 (P-1.25COB) 的 在中国境内完成。

4. 6#一层会议室1 (P-1.25COB)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。6#一层会议室1 (P-1.25COB) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。6#一层会议室1 (P-1.25COB) 的 在中国境内生产。6#一层会议室1 (P-1.25COB) 的 在中国境内完成。

5. 1#楼合班教室1、1#楼合班教室3 (P-1.25COB)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。1#楼合班教室1、1#楼合班教室3 (P-1.25COB) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1#楼合班教室1、1#楼合班教室3 (P-1.25COB) 的 在中国境内生产。1#楼合班教室1、1#楼合班教室3 (P-1.25COB) 的 在中国境内完成。

6. 6#2层礼堂主屏 (P-2J)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。6#2层礼堂主屏 (P-2J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。6#2层礼堂主屏 (P-2J) 的 在中国境内生产。6#2层礼堂主屏 (P-2J) 的 在中国境内完成。

7. 6#2层礼堂侧屏 (P-2J)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。6#2层礼堂侧屏 (P-2J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。6#2层礼堂侧屏 (P-2J) 的 在中国境内生产。6#2层礼堂侧屏 (P-2J) 的 在中国境内完成。

8. 6#2层礼堂条屏 (P-25J)，生产厂为 广州畅世智能科技有限公司，厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。6#2层礼堂条屏 (P-25J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。6#2层礼堂条屏 (P-25J) 的 在中国境内生产。6#2层礼堂条屏 (P-25J) 的 在中国境内完成。

9. 餐厅 (P-1.25COB), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。餐厅 (P-1.25COB) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。餐厅 (P-1.25COB) 的 ____ 在中国境内生产。餐厅 (P-1.25COB) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 篮球馆条屏 (P-25J), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。篮球馆条屏 (P-25J) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。篮球馆条屏 (P-25J) 的 ____ 在中国境内生产。篮球馆条屏 (P-25J) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 13#游泳馆 (P-2.5K), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。13#游泳馆 (P-2.5K) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。13#游泳馆 (P-2.5K) 的 ____ 在中国境内生产。13#游泳馆 (P-2.5K) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 南操场 (P-4K), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。南操场 (P-4K) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。南操场 (P-4K) 的 ____ 在中国境内生产。南操场 (P-4K) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 东门条屏 (P-4K), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。东门条屏 (P-4K) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。东门条屏 (P-4K) 的 ____ 在中国境内生产。东门条屏 (P-4K) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 设备物联集控与安全管理系统 (P-9299E), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。设备物联集控与安全管理系统 (P-9299E) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。设备物联集控与安全管理系统 (P-9299E) 的 ____ 在中国境内生产。设备物联集控与安全管理系统 (P-9299E) 的 ____ 在中国境内完成。

15. 信息发布统一管理系统 (P-269), 生产厂为 广州畅世智能科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区沙头街禺山西路365号D幢二楼。信息发布统一管理系统 (P-269) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。信息发布统一管理系统 (P-269) 的 ____ 在中国境内生产。信息发布统一管理系统 (P-269) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章): _____
公司全称: 内蒙古屹立电子科技有限公司
日期: 2026年07月27日

注:

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ESZCZQ-G-H-260053 第1包 2026-07-27 05:58:36

内蒙古屹立电子科技有限公司 2026-07-27 05:58:36