

包头市殡仪馆火化炉维修维护服务项目中标（成交）明细

内蒙古博益招标代理有限公司受包头市殡仪馆委托，采用公开招标进行采购火化炉维修维护服务项目（项目编码：BTZCS-G-F-230256）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（火化炉维修维护服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：包头市蒙鑫机械设备维修有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,315,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	火化炉维修维护服务	(大修高档拣灰炉12台) 投标人自行对现场实际情况进行勘探并出具大修方案，且因我馆火化设备工作负荷重，对设备的拆除要求不能影响其他设备的使用，车间工作时间温度偏高，投标人需要自行考虑大修期间施工风险。（一）高档拣灰炉大修内容及要求1、预备门的轨道检查、线路检查、电机维护保养，检查电子限位器。 2、尸车滑轨检查，尸车轮检查，升降电机保养，保养或更换举升交叉轴轴承、限位销及电子限位器，检查手动联合器是否工作正常，必要时更换拉杆及拉杆销。要求：尸车轮为耐磨钢轮。3、拆除尸车炕面、拆除硅酸铝隔热层，拆除后更换优质耐火材料浇筑的炕面及隔热层。要求：隔热棉为硅酸铝，浇筑每组炕面需添加10公斤钢屑。产品符合行业质量标准。4、检查保养坦克链条。要求：耐火、隔热、防冻。5、LED工作灯除尘及电路检查，保障火化机运行、停炉、故障均有显示。6、升降尸车检查保养升降链条及电子原件，检查炕面防脱落装置必要时需更换，保养升降电机，检查减速机、电子限位器。要求：产品符合行业质量标准7、骨灰冷却装置除尘及电机保养，如果产品达不到使用要求，甲方要求更换，费用包含在所支付的服务费用之内。8、前厅操作面板及前厅低压配电箱检查保养电子原件。9、拆除硅酸铝保温层，拆除耐高温水泥层，拆除切割不锈钢无缝耐高温鼓风风道，拆除炉拱棚，拣灰炉炉膛。要求：硅酸铝保温层需达到15公分厚度，不锈钢鼓风管道厚度不低于6毫米，温度不低于1800度。碳化硅砖含硅量不低于80%，所需产品符合行业质量标准。10、拆除侧风风管、引风风道，拆除炉门及闸板。要求：测风风管不低于4毫米。炉门砖：需莫来石轻质砖，含氧化铝70%以上，耐热温度1500度以上。11、检修保养炉门电机、钢丝绳、链条、减速机、限位器、电器控制原件及手动升降器。12、检修保养油滤、油表、高压油泵、电磁阀、燃烧器、点火器、油头、耐高温油管。13、检修保养闸板电机、油头调整电机、点火器开闭电机。 14、拣灰炉后厅控制电路元器件及电线全部进行检查保养。如果产品达不到使用要求，甲方要求更换，费用包含在所支付的服务费用之内。15、维修保养炉膛温度计及负压显示器。如果产品达不到使用要求，甲方要求更换，费用包含在所支付的服务费用之内。16、烟道打开检查，清除杂物，确保烟道畅通。检查保养引风机、烟道闸门、电机、减速机、限位器、钢丝绳。引风机要求：风量：8881NM3/h, 风压：2087 Pa, 电机功率：7.5Kw。如果产品达不到使用要求，甲方要求更换，费用包含在所支付的服务费用之内。17、检查保养鼓风机。鼓风机要求：风量：2700NM3/h, 风压：10700Pa, 电机功率：7.5Kw。如果产品达不到使用要求，甲方要求更换，费用包含在所支付的服务费用之内。18、拣灰炉全部轴承座、轴承及传动部件进行检查保养（加润滑油）。要求：耐高温油料。19、炉体外表面不锈钢扣板需平整光滑，无明显突出，对损毁部分更换。20、大修完两天后进行烘炉。21、大修拆下的垃圾运走。注明：1、服务中涉及所换产品需符合行业质量标准。2、投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如服务、专用工具、标准附件、备品备件、安装、调试、检验、运输、保险、税款等。	符合国家及行业相关标准，并达到甲方满意	1年	1,315,000.00	1.00	项	1,315,000.00	

内蒙古博益招标代理有限公司

2023年09月08日