

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 餐盘垂直传送机（跨楼层传送）/1150（±50）mm、宽：980（±50）mm、高：5000（±100）mm/定制，生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司，厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号；4幢1号。餐盘垂直传送机（跨楼层传送）/1150（±50）mm、宽：980（±50）mm、高：5000（±100）mm/定制 的 中国境内生产的组件成本占比≥ 。餐盘垂直传送机（跨楼层传送）/1150（±50）mm、宽：980（±50）mm、高：5000（±100）mm/定制 的 在中国境内生产。餐盘垂直传送机（跨楼层传送）/1150（±50）mm、宽：980（±50）mm、高：5000（±100）mm/定制 的 在中国境内完成。

2. 自动除渣分拣机（含碗碟自动装载模块）/长：3360（±50）mm，宽：2100（±50）mm，高：1800（±50）mm/CS-F3680，生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司，厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号；4幢1号。自动除渣分拣机（含碗碟自动装载模块）/长：3360（±50）mm，宽：2100（±50）mm，高：1800（±50）mm/CS-F3680 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。自动除渣分拣机（含碗碟自动装载模块）/长：3360（±50）mm，宽：2100（±50）mm，高：1800（±50）mm/CS-F3680 的 在中国境内生产。自动除渣分拣机（含碗碟自动装载模块）/长：3360（±50）mm，宽：2100（±50）mm，高：1800（±50）mm/CS-F3680 的 在中国境内完成。

3. 食物残渣处理系统/长：2360（±50）mm，宽：1980（±50）mm，高：1500（±50）mm/，生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司，厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号；4幢1号。食物残渣处理系统/长：2360（±50）mm，宽：1980（±50）mm，高：1500（±50）mm/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。食物残渣处理系统/长：2360（±50）mm，宽：1980（±50）mm，高：1500（±50）mm/ 的 在中国境内生产。食物残渣处理系统/长：2360（±50）mm，宽：1980（±50）mm，高：1500（±50）mm/ 的 在中国境内完成。

4. 食物残渣处理机/长：1600（±50）mm，宽：750（±50）mm，高：1500（±50）mm/CSW600，生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司，厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号；4幢1号。食物残渣处理机/长：1600（±50）mm，宽：750（±50）mm，高：1500（±50）mm/CSW600 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。食物残渣处理机/长：1600（±50）mm，宽：750（±50）mm，高：1500（±50）mm/CSW600 的 在中国境内生产。食物残渣处理机/长：1600（±50）mm，宽：750（±50）mm，高：1500（±50）mm/CSW600 的 在中国境内完成。

5. 四缸带烘干和蒸汽热回收长龙机/长：6450（±50）mm，宽：915（±50）mm，高：1980（±50）mm/CSA1H10000，生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司，厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号；4幢1号。四缸带烘干和蒸汽热回收长龙机/长：6450（±50）mm，宽：915（±50）mm，高：1980（±50）mm/CSA1H10000 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。四缸带烘干和蒸汽热回收长龙机/长：6450（±50）mm，宽：915（±50）mm，高：1980（±50）mm/CSA1H10000 的 在中国境内生产。四缸

带烘干和蒸汽热回收长龙机/长: 6450 (±50) mm, 宽: 915 (±50) mm, 高: 1980 (±50) mm/CSA1H10000 的 _____ 在中国境内完成。

6. 带烘干和90转角通道机/长: 1970mm (±50) mm, 宽: 830 (±50) mm, 高: 2150 (±50) mm/CS T90D, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。带烘干和90转角通道机/长: 1970mm (±50) mm, 宽: 830 (±50) mm, 高: 2150 (±50) mm/CST90D 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。带烘干和90转角通道机/长: 1970mm (±50) mm, 宽: 830 (±50) mm, 高: 2150 (±50) mm/CST90D 的 _____ 在中国境内生产。带烘干和90转角通道机/长: 1970 mm (±50) mm, 宽: 830 (±50) mm, 高: 2150 (±50) mm/CST90D 的 _____ 在中国境内完成。

7. 托盘清洗机 (含托盘自动卸载模块) /长: 7400 (±100) mm, 宽: 600 (±50) mm, 高: 1900 (±50) mm/CS-TP-1H1500, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。托盘清洗机 (含托盘自动卸载模块) /长: 7400 (±100) mm, 宽: 600 (±50) mm, 高: 1900 (±50) mm/CS-TP-1H1500 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。托盘清洗机 (含托盘自动卸载模块) /长: 7400 (±100) mm, 宽: 600 (±50) mm, 高: 1900 (±50) mm/CS-TP-1H1500 的 _____ 在中国境内生产。托盘清洗机 (含托盘自动卸载模块) /长: 7400 (±100) mm, 宽: 600 (±50) mm, 高: 1900 (±50) mm/CS-TP-1H1500 的 _____ 在中国境内完成。

8. 筷勺清洗机带烘干/长: 820 (±50) mm, 宽: 760 (±50) mm, 高: 1650 (±50) mm/CACS-A, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。筷勺清洗机带烘干/长: 820 (±50) mm, 宽: 760 (±50) mm, 高: 1650 (±50) mm/CACS-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。筷勺清洗机带烘干/长: 820 (±50) mm, 宽: 760 (±50) mm, 高: 1650 (±50) mm/CACS-A 的 _____ 在中国境内生产。筷勺清洗机带烘干/长: 820 (±50) mm, 宽: 760 (±50) mm, 高: 1650 (±50) mm/CACS-A 的 _____ 在中国境内完成。

9. 双门消毒库/长: 9600 (±50) mm, 宽: 2800 (±50) mm, 高: 2600 (±50) mm/RTP30000-A, 生产厂为 山东美时电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南。双门消毒库/长: 9600 (±50) mm, 宽: 2800 (±50) mm, 高: 2600 (±50) mm/RTP30000-A 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。双门消毒库/长: 9600 (±50) mm, 宽: 2800 (±50) mm, 高: 2600 (±50) mm/RTP30000-A 的 _____ 在中国境内生产。双门消毒库/长: 9600 (±50) mm, 宽: 2800 (±50) mm, 高: 2600 (±50) mm/RTP30000-A 的 _____ 在中国境内完成。

10. 圆带式餐盘传送机(配分拣系统使用) /长: 14930 (±50) mm, 宽: 480mm (±50) mm, 高: 880mm (±50) mm/定制, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。圆带式餐盘传送机(配分拣系统使用) /长: 14930 (±50) mm, 宽: 480mm (±50) mm, 高: 880mm (±50) mm/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。圆带式餐盘传送机(配分拣系统使用) /长: 14930 (±50) mm, 宽: 480mm (±50) mm, 高: 880mm (±50) mm/定制 的 _____ 在中国境内生产。圆带式餐盘传送机(配分拣系统使用) /长: 14930 (±50) mm, 宽: 480mm (±50) mm, 高: 880 mm (±50) mm/定制 的 _____ 在中国境内完成。

11. 圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用) /长: 5900 (±50) mm, 宽: 480 (±50) mm, 高: 880 (±50) mm/定制, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用) /长: 5900 (±50) mm, 宽: 480 (±50) mm,

高: 880 (± 50) mm/定制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内生产。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内完成。

12. 圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内生产。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内完成。

13. 圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 圆带式餐盘传送机(配垂直传送入口端使用)/长: 5470 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 圆带式餐盘传送机(配垂直传送入口端使用)/长: 5470 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 圆带式餐盘传送机(配垂直传送入口端使用)/长: 5470 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内生产。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5900 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 圆带式餐盘传送机(配垂直传送入口端使用)/长: 5470 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内完成。

14. 圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5160 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制, 生产厂为 宁波超胜商用厨房设备有限公司, 厂址为 浙江省北仑区小港振兴西路360号3幢1号; 4幢1号。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5160 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5160 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内生产。圆带式餐盘传送机(配垂直传送出口端使用)/长: 5160 (± 50) mm, 宽: 480 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/定制 的 ____ 在中国境内完成。

15. 残渣收集水槽/长: 6320 (± 50) mm, 宽: 310 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-SC6320, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。残渣收集水槽/长: 6320 (± 50) mm, 宽: 310 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-SC6320 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。残渣收集水槽/长: 6320 (± 50) mm, 宽: 310 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-SC6320 的 ____ 在中国境内生产。残渣收集水槽/长: 6320 (± 50) mm, 宽: 310 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-SC6320 的 ____ 在中国境内完成。

16. 小件投掷柜/长: 7570 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG7570, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。小件投掷柜/长: 7570 (± 50) mm,

宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG7570 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。小件投掷柜/长: 7570 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG7570 的 ____ 在中国境内生产。小件投掷柜/长: 7570 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG7570 的 ____ 在中国境内完成。

17. 小件投掷柜/长: 4500 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG4500, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。小件投掷柜/长: 4500 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG4500 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。小件投掷柜/长: 4500 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG4500 的 ____ 在中国境内生产。小件投掷柜/长: 4500 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG4500 的 ____ 在中国境内完成。

18. 小件投掷柜/长: 3870 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG3870, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。小件投掷柜/长: 3870 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG3870 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。小件投掷柜/长: 3870 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG3870 的 ____ 在中国境内生产。小件投掷柜/长: 3870 (± 50) mm, 宽: 350 (± 50) mm, 高: 880 (± 50) mm/DY-TZG3870 的 ____ 在中国境内完成。

19. 异味控制器/长: 580 (± 50) mm, 宽: 226 (± 50) mm, 高: 780 (± 50) mm/LZCC型, 生产厂为 无锡英威诺环保科技有限公司, 厂址为 宜兴市高渚镇和高路81号。异味控制器/长: 580 (± 50) mm, 宽: 226 (± 50) mm, 高: 780 (± 50) mm/LZCC型 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。异味控制器/长: 580 (± 50) mm, 宽: 226 (± 50) mm, 高: 780 (± 50) mm/LZCC型 的 ____ 在中国境内生产。异味控制器/长: 580 (± 50) mm, 宽: 226 (± 50) mm, 高: 780 (± 50) mm/LZCC型 的 ____ 在中国境内完成。

20. 升降托盘车 (与托盘清洗机配套使用) /长: 600 (± 5) mm, 宽: 440 (± 5) mm, 高: 860 (± 5) mm/DY-TPC600, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。升降托盘车 (与托盘清洗机配套使用) /长: 600 (± 5) mm, 宽: 440 (± 5) mm, 高: 860 (± 5) mm/DY-TPC600 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。升降托盘车 (与托盘清洗机配套使用) /长: 600 (± 5) mm, 宽: 440 (± 5) mm, 高: 860 (± 5) mm/DY-TPC600 的 ____ 在中国境内生产。升降托盘车 (与托盘清洗机配套使用) /长: 600 (± 5) mm, 宽: 440 (± 5) mm, 高: 860 (± 5) mm/DY-TPC600 的 ____ 在中国境内完成。

21. 双星污碟台 (右收残) /长: 1725 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1725, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。双星污碟台 (右收残) /长: 1725 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1725 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。双星污碟台 (右收残) /长: 1725 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1725 的 ____ 在中国境内生产。双星污碟台 (右收残) /长: 1725 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1725 的 ____ 在中国境内完成。

22. 双星污碟台/长: 1800 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1800, 生产厂为 山东省博兴县东瑜厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇开发区。双星污碟台/长: 1800 (± 50) mm, 宽: 800 (± 50) mm, 高: 800 (± 50) mm/DY-WDT1800 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。双

星污碟台/长: 1800 (±50) mm, 宽: 800 (±50) mm, 高: 800 (±50) mm/DY-WDT1800 的 在中国境内生产。双星污碟台/长: 1800 (±50) mm, 宽: 800 (±50) mm, 高: 800 (±50) mm/DY-WDT1800 的 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：
公司全称： 内蒙古德宝商贸有限公司
日期： 2026年05月27日

- 注：
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。