



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 屏风办公桌，规格：1200*600*1200mm，型号：HP-01，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。屏风办公桌，规格：1200*600*1200mm，型号：HP-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。屏风办公桌，规格：1200*600*1200mm，型号：HP-01 的 在中国境内生产。屏风办公桌，规格：1200*600*1200mm，型号：HP-01 的 在中国境内完成。

2. 文件柜，规格：900*400*1850mm，型号：HP-02，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。文件柜，规格：900*400*1850mm，型号：HP-02 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。文件柜，规格：900*400*1850mm，型号：HP-02 的 在中国境内生产。文件柜，规格：900*400*1850mm，型号：HP-02 的 在中国境内完成。

3. 衣架，规格：Ø450x1850mm，型号：HP-03，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。衣架，规格：Ø450x1850mm，型号：HP-03 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。衣架，规格：Ø450x1850mm，型号：HP-03 的 在中国境内生产。衣架，规格：Ø450x1850mm，型号：HP-03 的 在中国境内完成。

4. 更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-04，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-04 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-04 的 在中国境内生产。更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-04 的 在中国境内完成。

5. VIP更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-05，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。VIP更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-05 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。VIP更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-05 的 在中国境内生产。VIP更衣柜，规格：900*500*1850mm，型号：HP-05 的 在中国境内完成。

6. 手牌锁更衣柜，规格：900*500*2000mm，型号：HP-06，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。手牌锁更衣柜，规格：900*500*2000mm，型号：HP-06 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。手牌锁更衣柜，规格：900*500*2000mm，型号：HP-06 的 在中国境内生产。手牌锁更衣柜，规格：900*500*2000mm，型号：HP-06 的 在中国境内完成。

7. 上下床，规格：2000*900*2000mm，型号：HP-07，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。上下床，规格：2000*900*2000mm，型号：HP-07 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。上下床，规格：2000*900*2000mm，型号：HP-07 的 在中国境内生产。上下床，规格：2000*900*2000mm，型号：HP-07 的 在中国境内完成。

8. 包柱子沙发, 规格: 5000*600*850mm, 型号: HP-08, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。包柱子沙发, 规格: 5000*600*850mm, 型号: HP-08 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。包柱子沙发, 规格: 5000*600*850mm, 型号: HP-08 的 在中国境内生产。包柱子沙发, 规格: 5000*600*850mm, 型号: HP-08 的 在中国境内完成。

9. 按摩床 (不锈钢、牛皮), 规格: 2000x650x650mm, 型号: HP-09, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。按摩床 (不锈钢、牛皮), 规格: 2000x650x650mm, 型号: HP-09 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。按摩床 (不锈钢、牛皮), 规格: 2000x650x650mm, 型号: HP-09 的 在中国境内生产。按摩床 (不锈钢、牛皮), 规格: 2000x650x650mm, 型号: HP-09 的 在中国境内完成。

10. 药浴桶, 规格: 1400*650*750mm(桶口厚度50mm, 桶壁厚度25mm), 型号: HP-10, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。药浴桶, 规格: 1400*650*750mm(桶口厚度50mm, 桶壁厚度25mm), 型号: HP-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。药浴桶, 规格: 1400*650*750mm(桶口厚度50mm, 桶壁厚度25mm), 型号: HP-10 的 在中国境内生产。药浴桶, 规格: 1400*650*750mm(桶口厚度50mm, 桶壁厚度25mm), 型号: HP-10 的 在中国境内完成。

11. 1.8米床, 规格: 2000*1800*1150mm, 型号: HP-11, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。1.8米床, 规格: 2000*1800*1150mm, 型号: HP-11 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1.8米床, 规格: 2000*1800*1150mm, 型号: HP-11 的 在中国境内生产。1.8米床, 规格: 2000*1800*1150mm, 型号: HP-11 的 在中国境内完成。

12. 单人沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-12, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。单人沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-12 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。单人沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-12 的 在中国境内生产。单人沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-12 的 在中国境内完成。

13. 茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-13, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-13 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-13 的 在中国境内生产。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-13 的 在中国境内完成。

14. 沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-14, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-14 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-14 的 在中国境内生产。沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-14 的 在中国境内完成。

15. 茶几, 规格: 600*600*480mm, 型号: HP-15, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶几, 规格: 600*600*480mm, 型号: HP-15 的中国境内生产

的组件成本占比≥ ____。茶几, 规格: 600*600*480mm, 型号: HP-15 的 ____ 在中国境内生产。茶几, 规格: 600*600*480mm, 型号: HP-15 的 ____ 在中国境内完成。

16. 等待沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-16, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。等待沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。等待沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-16 的 ____ 在中国境内生产。等待沙发, 规格: 900*900*850mm, 型号: HP-16 的 ____ 在中国境内完成。

17. 换鞋凳, 规格: 1000x400x450mm, 型号: HP-17, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。换鞋凳, 规格: 1000x400x450mm, 型号: HP-17 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。换鞋凳, 规格: 1000x400x450mm, 型号: HP-17 的 ____ 在中国境内生产。换鞋凳, 规格: 1000x400x450mm, 型号: HP-17 的 ____ 在中国境内完成。

18. 电子更衣柜, 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-18, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。电子更衣柜, 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-18 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子更衣柜, 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-18 的 ____ 在中国境内生产。电子更衣柜, 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-18 的 ____ 在中国境内完成。

19. 电子更衣柜 (人脸识别), 规格: 900*600*2000mm, 型号: HP-19, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。电子更衣柜 (人脸识别), 规格: 900*600*2000mm, 型号: HP-19 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子更衣柜 (人脸识别), 规格: 900*600*2000mm, 型号: HP-19 的 ____ 在中国境内生产。电子更衣柜 (人脸识别), 规格: 900*600*2000mm, 型号: HP-19 的 ____ 在中国境内完成。

20. 货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-20, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-20 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-20 的 ____ 在中国境内生产。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-20 的 ____ 在中国境内完成。

21. 接待沙发, 规格: 1050x780x900mm, 型号: HP-21, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。接待沙发, 规格: 1050x780x900mm, 型号: HP-21 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。接待沙发, 规格: 1050x780x900mm, 型号: HP-21 的 ____ 在中国境内生产。接待沙发, 规格: 1050x780x900mm, 型号: HP-21 的 ____ 在中国境内完成。

22. 茶几, 规格: 400x600x480mm, 型号: HP-22, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶几, 规格: 400x600x480mm, 型号: HP-22 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。茶几, 规格: 400x600x480mm, 型号: HP-22 的 ____ 在中国境内生产。茶几, 规格: 400x600x480mm, 型号: HP-22 的 ____ 在中国境内完成。

23. 电子茶水柜, 规格: 1200*485*930mm; 颜色: 枪灰色。 , 型号: HP-23, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。电子茶水柜, 规格: 1200*485*930mm; 颜色: 枪灰色。 , 型号: HP-23 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子茶水柜, 规格: 1200*485*

930mm; 颜色: 枪灰色。 , 型号: HP-23 的 _____ 在中国境内生产。 电子茶水柜, 规格: 1200*485*930mm; 颜色: 枪灰色。 , 型号: HP-23 的 _____ 在中国境内完成。

24. 排椅970人(位), 规格: 座椅中心距580mm、座高440mm、座包打开到背后最长695mm、椅高1040mm,地面到扶手面高度640mm, 型号: HP-24, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 排椅970人(位), 规格: 座椅中心距580mm、座高440mm、座包打开到背后最长695mm、椅高1040mm,地面到扶手面高度640mm, 型号: HP-24 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 排椅970人(位), 规格: 座椅中心距580mm、座高440mm、座包打开到背后最长695mm、椅高1040mm,地面到扶手面高度640mm, 型号: HP-24 的 _____ 在中国境内生产。 排椅970人(位), 规格: 座椅中心距580mm、座高440mm、座包打开到背后最长695mm、椅高1040mm,地面到扶手面高度640mm, 型号: HP-24 的 _____ 在中国境内完成。

25. 电子演讲台(上边人名、下边会议主题), 规格: 765*710*1060mm, 型号: HP-25, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 电子演讲台(上边人名、下边会议主题), 规格: 765*710*1060mm, 型号: HP-25 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 电子演讲台(上边人名、下边会议主题), 规格: 765*710*1060mm, 型号: HP-25 的 _____ 在中国境内生产。 电子演讲台(上边人名、下边会议主题), 规格: 765*710*1060mm, 型号: HP-25 的 _____ 在中国境内完成。

26. 主席台, 规格: 1800x600x750mm, 型号: HP-26, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 主席台, 规格: 1800x600x750mm, 型号: HP-26 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 主席台, 规格: 1800x600x750mm, 型号: HP-26 的 _____ 在中国境内生产。 主席台, 规格: 1800x600x750mm, 型号: HP-26 的 _____ 在中国境内完成。

27. 主席台, 规格: 1500x600x750mm, 型号: HP-27, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 主席台, 规格: 1500x600x750mm, 型号: HP-27 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 主席台, 规格: 1500x600x750mm, 型号: HP-27 的 _____ 在中国境内生产。 主席台, 规格: 1500x600x750mm, 型号: HP-27 的 _____ 在中国境内完成。

28. 条桌, 规格: 1200x400x750mm, 型号: HP-28, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 条桌, 规格: 1200x400x750mm, 型号: HP-28 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 条桌, 规格: 1200x400x750mm, 型号: HP-28 的 _____ 在中国境内生产。 条桌, 规格: 1200x400x750mm, 型号: HP-28 的 _____ 在中国境内完成。

29. 主席台椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-29, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 主席台椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-29 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 主席台椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-29 的 _____ 在中国境内生产。 主席台椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-29 的 _____ 在中国境内完成。

30. 会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-30, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。 会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-30 的中

国境内生产的组件成本占比≥ ____。会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-30 的 ____ 在中国境内生产。会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-30 的 ____ 在中国境内完成。

31. 会议椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-31, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-31 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。会议椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-31 的 ____ 在中国境内生产。会议椅, 规格: 640x650x1050mm, 型号: HP-31 的 ____ 在中国境内完成。

32. 展示柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-32, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。展示柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-32 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。展示柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-32 的 ____ 在中国境内生产。展示柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-32 的 ____ 在中国境内完成。

33. 沙发, 规格: 小1130*940*890mm、大2130*940*890mm, 型号: HP-33, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。沙发, 规格: 小1130*940*890mm、大2130*940*890mm, 型号: HP-33 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。沙发, 规格: 小1130*940*890mm、大2130*940*890mm, 型号: HP-33 的 ____ 在中国境内生产。沙发, 规格: 小1130*940*890mm、大2130*940*890mm, 型号: HP-33 的 ____ 在中国境内完成。

34. 茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-34, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-34 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-34 的 ____ 在中国境内生产。茶几, 规格: 1200*600*480mm, 型号: HP-34 的 ____ 在中国境内完成。

35. 电子存包柜, 规格: 900*460*2000mm, 型号: HP-35, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。电子存包柜, 规格: 900*460*2000mm, 型号: HP-35 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子存包柜, 规格: 900*460*2000mm, 型号: HP-35 的 ____ 在中国境内生产。电子存包柜, 规格: 900*460*2000mm, 型号: HP-35 的 ____ 在中国境内完成。

36. 书架(要横格), 规格: 2800*350*1000mm, 型号: HP-36, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。书架(要横格), 规格: 2800*350*1000mm, 型号: HP-36 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。书架(要横格), 规格: 2800*350*1000mm, 型号: HP-36 的 ____ 在中国境内生产。书架(要横格), 规格: 2800*350*1000mm, 型号: HP-36 的 ____ 在中国境内完成。

37. 矮书架, 规格: 1000*350*1100mm, 型号: HP-37, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。矮书架, 规格: 1000*350*1100mm, 型号: HP-37 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。矮书架, 规格: 1000*350*1100mm, 型号: HP-37 的 ____ 在中国境内生产。矮书架, 规格: 1000*350*1100mm, 型号: HP-37 的 ____ 在中国境内完成。

38. #活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。#活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。#活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38 的 ____ 在中国境内生产。#活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38 的 ____ 在中国境内完成。

8. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。#活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38 的 ____ 在中国境内生产。#活动书架, 规格: 1600*600*1100mm, 型号: HP-38 的 ____ 在中国境内完成。

39. U活动书架, 规格: 2400*1600*800mm 型号: HP-39, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。U活动书架, 规格: 2400*1600*800mm, 型号: HP-39 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。U活动书架, 规格: 2400*1600*800mm, 型号: HP-39 的 ____ 在中国境内生产。U活动书架, 规格: 2400*1600*800mm, 型号: HP-39 的 ____ 在中国境内完成。

40. 折叠阅览桌, 规格: 1400*450*750mm, 型号: HP-40, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。折叠阅览桌, 规格: 1400*450*750mm, 型号: HP-40 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。折叠阅览桌, 规格: 1400*450*750mm, 型号: HP-40 的 ____ 在中国境内生产。折叠阅览桌, 规格: 1400*450*750mm, 型号: HP-40 的 ____ 在中国境内完成。

41. 阅览椅, 规格: 550x580x950mm, 型号: HP-41, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。阅览椅, 规格: 550x580x950mm, 型号: HP-41 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。阅览椅, 规格: 550x580x950mm, 型号: HP-41 的 ____ 在中国境内生产。阅览椅, 规格: 550x580x950mm, 型号: HP-41 的 ____ 在中国境内完成。

42. 开放式书架, 规格: 1000*350*2800mm, 型号: HP-42, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。开放式书架, 规格: 1000*350*2800mm, 型号: HP-42 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。开放式书架, 规格: 1000*350*2800mm, 型号: HP-42 的 ____ 在中国境内生产。开放式书架, 规格: 1000*350*2800mm, 型号: HP-42 的 ____ 在中国境内完成。

43. 教具柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-43, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。教具柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-43 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。教具柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-43 的 ____ 在中国境内生产。教具柜, 规格: 900x400x1050mm, 型号: HP-43 的 ____ 在中国境内完成。

44. 会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-44, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-44 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-44 的 ____ 在中国境内生产。会议桌, 规格: 5000*1800*750mm, 型号: HP-44 的 ____ 在中国境内完成。

45. 会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-45, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-45 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-45 的 ____ 在中国境内生产。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-45 的 ____ 在中国境内完成。

46. 会议桌, 规格: 6000*2000*750mm, 型号: HP-46, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议桌, 规格: 6000*2000*750mm, 型号: HP-46 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。会议桌, 规格: 6000*2000*750mm, 型号: HP-46 的 ____ 在中国境内生产。会议桌, 规格: 6000*2000*750mm, 型号: HP-46 的 ____ 在中国境内完成。

47. 木质单人床, 规格: 2000*1200*1150mm, 型号: HP-47, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。木质单人床, 规格: 2000*1200*1150mm, 型号: HP-47 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。木质单人床, 规格: 2000*1200*1150mm, 型号: HP-47 的 ____ 在中国境内生产。木质单人床, 规格: 2000*1200*1150mm, 型号: HP-47 的 ____ 在中国境内完成。

48. 床头柜, 规格: 450*450*500mm, 型号: HP-48, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。床头柜, 规格: 450*450*500mm, 型号: HP-48 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。床头柜, 规格: 450*450*500mm, 型号: HP-48 的 ____ 在中国境内生产。床头柜, 规格: 450*450*500mm, 型号: HP-48 的 ____ 在中国境内完成。

49. 衣柜, 规格: 1190*2190*590mm, 型号: HP-49, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。衣柜, 规格: 1190*2190*590mm, 型号: HP-49 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。衣柜, 规格: 1190*2190*590mm, 型号: HP-49 的 ____ 在中国境内生产。衣柜, 规格: 1190*2190*590mm, 型号: HP-49 的 ____ 在中国境内完成。

50. 新闻椅, 规格: 848*610*553mm, 型号: HP-50, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。新闻椅, 规格: 848*610*553mm, 型号: HP-50 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。新闻椅, 规格: 848*610*553mm, 型号: HP-50 的 ____ 在中国境内生产。新闻椅, 规格: 848*610*553mm, 型号: HP-50 的 ____ 在中国境内完成。

51. 紧急喷淋, 规格: 2300*650mm, 型号: HP-51, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。紧急喷淋, 规格: 2300*650mm, 型号: HP-51 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。紧急喷淋, 规格: 2300*650mm, 型号: HP-51 的 ____ 在中国境内生产。紧急喷淋, 规格: 2300*650mm, 型号: HP-51 的 ____ 在中国境内完成。

52. 储物柜 (带灯带), 规格: 1000*500*2000mm, 型号: HP-52, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。储物柜 (带灯带), 规格: 1000*500*2000mm, 型号: HP-52 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。储物柜 (带灯带), 规格: 1000*500*2000mm, 型号: HP-52 的 ____ 在中国境内生产。储物柜 (带灯带), 规格: 1000*500*2000mm, 型号: HP-52 的 ____ 在中国境内完成。

53. 木质办公桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-53, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。木质办公桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-53 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。木质办公桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-53 的 ____ 在中国境内生产。木质办公桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-53 的 ____ 在中国境内完成。

54. 办公桌, 规格: 2000*1000*750mm, 型号: HP-54, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。办公桌, 规格: 2000*1000*750mm, 型号: HP-54 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。办公桌, 规格: 2000*1000*750mm, 型号: HP-54 的 ____ 在中国境内生产。办公桌, 规格: 2000*1000*750mm, 型号: HP-54 的 ____ 在中国境内完成。

55. 办公椅, 规格: 580x650x950-1200mm, 型号: HP-55, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。办公椅, 规格: 580x650x950-1200mm, 型号: HP-55 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。办公椅, 规格: 580x650x950-1200mm, 型号: HP-55 的 ____ 在中国境内生产。办公椅, 规格: 580x650x950-1200mm, 型号: HP-55 的 ____ 在中国境内完成。

56. 书柜, 规格: 2400*2000*400mm, 型号: HP-56, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。书柜, 规格: 2400*2000*400mm, 型号: HP-56 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。书柜, 规格: 2400*2000*400mm, 型号: HP-56 的 ____ 在中国境内生产。书柜, 规格: 2400*2000*400mm, 型号: HP-56 的 ____ 在中国境内完成。

57. 沙发, 规格: 2130*940*890mm, 型号: HP-57, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。沙发, 规格: 2130*940*890mm, 型号: HP-57 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。沙发, 规格: 2130*940*890mm, 型号: HP-57 的 ____ 在中国境内生产。沙发, 规格: 2130*940*890mm, 型号: HP-57 的 ____ 在中国境内完成。

58. 茶几, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-58, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶几, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-58 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。茶几, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-58 的 ____ 在中国境内生产。茶几, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-58 的 ____ 在中国境内完成。

59. 茶水柜, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-59, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。茶水柜, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-59 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。茶水柜, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-59 的 ____ 在中国境内生产。茶水柜, 规格: 1400*700*450mm, 型号: HP-59 的 ____ 在中国境内完成。

60. 四连体上下床, 规格: 4500*900*2800mm (储物共用爬梯), 型号: HP-60, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。四连体上下床, 规格: 4500*900*2800mm (储物共用爬梯), 型号: HP-60 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。四连体上下床, 规格: 4500*900*2800mm (储物共用爬梯), 型号: HP-60 的 ____ 在中国境内生产。四连体上下床, 规格: 4500*900*2800mm (储物共用爬梯), 型号: HP-60 的 ____ 在中国境内完成。

61. 公寓床 (上床下桌), 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-61, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。公寓床 (上床下桌), 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-61 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。公寓床 (上床下桌), 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-61 的 ____ 在中国境内生产。公寓床 (上床下桌), 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-61 的 ____ 在中国境内完成。

62. 单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-62, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-62 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-62 的 ____ 在中国境内生产。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-62 的 ____ 在中国境内完成。

63. 休闲桌, 规格: 直径800*750mm, 型号: HP-63, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。休闲桌, 规格: 直径800*750mm, 型号: HP-63 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。休闲桌, 规格: 直径800*750mm, 型号: HP-63 的 ____ 在中国境内生产。休闲桌, 规格: 直径800*750mm, 型号: HP-63 的 ____ 在中国境内完成。

64. 休闲椅, 规格: 510*550*830mm, 型号: HP-64, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。休闲椅, 规格: 510*550*830mm, 型号: HP-64 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。休闲椅, 规格: 510*550*830mm, 型号: HP-64 的 ____ 在中国境内生产。休闲椅, 规格: 510*550*830mm, 型号: HP-64 的 ____ 在中国境内完成。

65. "沙盘, 规格: 标准沙盘2个: 技术规格: 外径72*57*7mm,, 内径70.5*55.5*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色 团体沙盘2个: 技术规格: 外径123*63*7cm, 内径119*60*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色。沙具陈列架5个: 环保全实木材质, 阶梯搭步式设计, 五层九阶 (尺寸: 150*96*30cm), 型号: HP-65", 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。"沙盘, 规格: 标准沙盘2个: 技术规格: 外径72*57*7mm,, 内径70.5*55.5*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色 团体沙盘2个: 技术规格: 外径123*63*7cm, 内径119*60*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色。沙具陈列架5个: 环保全实木材质, 阶梯搭步式设计, 五层九阶 (尺寸: 150*96*30cm), 型号: HP-65" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"沙盘, 规格: 标准沙盘2个: 技术规格: 外径72*57*7mm,, 内径70.5*55.5*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色 团体沙盘2个: 技术规格: 外径123*63*7cm, 内径119*60*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色。沙具陈列架5个: 环保全实木材质, 阶梯搭步式设计, 五层九阶 (尺寸: 150*96*30cm), 型号: HP-65" 的 ____ 在中国境内生产。"沙盘, 规格: 标准沙盘2个: 技术规格: 外径72*57*7mm,, 内径70.5*55.5*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色 团体沙盘2个: 技术规格: 外径123*63*7cm, 内径119*60*6.5cm, 环保全实木材质, 颜色: 外侧木本色, 内侧涂蓝色。沙具陈列架5个: 环保全实木材质, 阶梯搭步式设计, 五层九阶 (尺寸: 150*96*30cm), 型号: HP-65" 的 ____ 在中国境内完成。

66. 小垃圾桶, 规格: 313x260x650mm, 型号: HP-66, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。小垃圾桶, 规格: 313x260x650mm, 型号: HP-66 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小垃圾桶, 规格: 313x260x650mm, 型号: HP-66 的 ____ 在中国境内生产。小垃圾桶, 规格: 313x260x650mm, 型号: HP-66 的 ____ 在中国境内完成。

67. 大垃圾桶, 规格: 860x380x890mm, 型号: HP-67, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。大垃圾桶, 规格: 860x380x890mm, 型号: HP-67 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大垃圾桶, 规格: 860x380x890mm, 型号: HP-67 的 ____ 在中国境内生产。大垃圾桶, 规格: 860x380x890mm, 型号: HP-67 的 ____ 在中国境内完成。

68. 户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68 的 ____ 在中国境内生产。户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68 的 ____ 在中国境内完成。

8. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68 的 ____ 在中国境内生产。户外垃圾桶, 规格: 1270x340x950mm, 型号: HP-68 的 ____ 在中国境内完成。

69. 黄色垃圾箱, 规格: 370*330*500mm, 型号: HP-69, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。黄色垃圾箱, 规格: 370*330*500mm, 型号: HP-69 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。黄色垃圾箱, 规格: 370*330*500mm, 型号: HP-69 的 ____ 在中国境内生产。黄色垃圾箱, 规格: 370*330*500mm, 型号: HP-69 的 ____ 在中国境内完成。

70. 地垛, 规格: 1000x500x150mm, 型号: HP-70, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。地垛, 规格: 1000x500x150mm, 型号: HP-70 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。地垛, 规格: 1000x500x150mm, 型号: HP-70 的 ____ 在中国境内生产。地垛, 规格: 1000x500x150mm, 型号: HP-70 的 ____ 在中国境内完成。

71. 文件柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-71, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。文件柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-71 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。文件柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-71 的 ____ 在中国境内生产。文件柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-71 的 ____ 在中国境内完成。

72. 上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-72, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-72 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-72 的 ____ 在中国境内生产。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-72 的 ____ 在中国境内完成。

73. 更衣柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-73, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。更衣柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-73 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。更衣柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-73 的 ____ 在中国境内生产。更衣柜, 规格: 900*500*1850mm, 型号: HP-73 的 ____ 在中国境内完成。

74. 货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-74, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-74 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-74 的 ____ 在中国境内生产。货架, 规格: 2000*600*2000mm, 型号: HP-74 的 ____ 在中国境内完成。

75. 不锈钢桌子, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-75, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。不锈钢桌子, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-75 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢桌子, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-75 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢桌子, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-75 的 ____ 在中国境内完成。

76. 黄色垃圾箱大号, 规格: 480*560*840mm, 型号: HP-76, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。黄色垃圾箱大号, 规格: 480*560*840mm, 型号: HP-76 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。黄色垃圾箱大号, 规格: 480*560*840mm, 型号: HP-76

的 _____ 在中国境内生产。黄色垃圾箱大号，规格：480*560*840mm，型号：HP-76 的 _____ 在中国境内完成。

77. 黄色垃圾箱中号，规格：425*470*590mm，型号：HP-77，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。黄色垃圾箱中号，规格：425*470*590mm，型号：HP-77 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。黄色垃圾箱中号，规格：425*470*590mm，型号：HP-77 的 _____ 在中国境内生产。黄色垃圾箱中号，规格：425*470*590mm，型号：HP-77 的 _____ 在中国境内完成。

78. 黄色垃圾箱小号，规格：370*330*500mm，型号：HP-78，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。黄色垃圾箱小号，规格：370*330*500mm，型号：HP-78 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。黄色垃圾箱小号，规格：370*330*500mm，型号：HP-78 的 _____ 在中国境内生产。黄色垃圾箱小号，规格：370*330*500mm，型号：HP-78 的 _____ 在中国境内完成。

79. 不锈钢镂空货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-79，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。不锈钢镂空货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-79 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。不锈钢镂空货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-79 的 _____ 在中国境内生产。不锈钢镂空货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-79 的 _____ 在中国境内完成。

80. 9门鞋柜，规格：1850*900*450mm，型号：HP-80，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。9门鞋柜，规格：1850*900*450mm，型号：HP-80 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。9门鞋柜，规格：1850*900*450mm，型号：HP-80 的 _____ 在中国境内生产。9门鞋柜，规格：1850*900*450mm，型号：HP-80 的 _____ 在中国境内完成。

81. 换鞋凳，规格：1000x400x450mm，型号：HP-81，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。换鞋凳，规格：1000x400x450mm，型号：HP-81 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。换鞋凳，规格：1000x400x450mm，型号：HP-81 的 _____ 在中国境内生产。换鞋凳，规格：1000x400x450mm，型号：HP-81 的 _____ 在中国境内完成。

82. 办公椅，规格：600*590*960-1150mm，型号：HP-82，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。办公椅，规格：600*590*960-1150mm，型号：HP-82 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。办公椅，规格：600*590*960-1150mm，型号：HP-82 的 _____ 在中国境内生产。办公椅，规格：600*590*960-1150mm，型号：HP-82 的 _____ 在中国境内完成。

83. 货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-83，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-83 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-83 的 _____ 在中国境内生产。货架，规格：2000*600*2000mm，型号：HP-83 的 _____ 在中国境内完成。

84. 会议桌, 规格: 2800*1200*750mm, 型号: HP-84, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议桌, 规格: 2800*1200*750mm, 型号: HP-84 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。会议桌, 规格: 2800*1200*750mm, 型号: HP-84 的 在中国境内生产。会议桌, 规格: 2800*1200*750mm, 型号: HP-84 的 在中国境内完成。

85. 会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-85, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-85 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-85 的 在中国境内生产。会议椅, 规格: 520x580x950mm, 型号: HP-85 的 在中国境内完成。

86. 文件柜(资料柜), 规格: 900*400*1850mm, 型号: HP-86, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。文件柜(资料柜), 规格: 900*400*1850mm, 型号: HP-86 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。文件柜(资料柜), 规格: 900*400*1850mm, 型号: HP-86 的 在中国境内生产。文件柜(资料柜), 规格: 900*400*1850mm, 型号: HP-86 的 在中国境内完成。

87. 办公桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-87, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。办公桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-87 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。办公桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-87 的 在中国境内生产。办公桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-87 的 在中国境内完成。

88. 上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-88, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-88 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-88 的 在中国境内生产。上下床, 规格: 2000*900*2000mm, 型号: HP-88 的 在中国境内完成。

89. 单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-89, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-89 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-89 的 在中国境内生产。单人床, 规格: 2000x900x850mm, 型号: HP-89 的 在中国境内完成。

90. 床头柜, 规格: 500*450*550mm, 型号: HP-90, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。床头柜, 规格: 500*450*550mm, 型号: HP-90 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。床头柜, 规格: 500*450*550mm, 型号: HP-90 的 在中国境内生产。床头柜, 规格: 500*450*550mm, 型号: HP-90 的 在中国境内完成。

91. 衣架, 规格: Ø450x1850mm, 型号: HP-91, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。衣架, 规格: Ø450x1850mm, 型号: HP-91 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。衣架, 规格: Ø450x1850mm, 型号: HP-91 的 在中国境内生产。衣架, 规格: Ø450x1850mm, 型号: HP-91 的 在中国境内完成。

92. 更衣柜 (六门), 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-92, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。更衣柜 (六门), 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-92 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。更衣柜 (六门), 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-92 的 ____ 在中国境内生产。更衣柜 (六门), 规格: 900*500*2000mm, 型号: HP-92 的 ____ 在中国境内完成。

93. 鞋柜 (18门), 规格: 900*450*2000mm, 型号: HP-93, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。鞋柜 (18门), 规格: 900*450*2000mm, 型号: HP-93 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。鞋柜 (18门), 规格: 900*450*2000mm, 型号: HP-93 的 ____ 在中国境内生产。鞋柜 (18门), 规格: 900*450*2000mm, 型号: HP-93 的 ____ 在中国境内完成。

94. 圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-94, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-94 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-94 的 ____ 在中国境内生产。圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-94 的 ____ 在中国境内完成。

95. 4-10层处置台 (地柜加吊柜), 规格: 7800*900*2200mm, 型号: HP-95, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。4-10层处置台 (地柜加吊柜), 规格: 7800*900*2200mm, 型号: HP-95 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。4-10层处置台 (地柜加吊柜), 规格: 7800*900*2200mm, 型号: HP-95 的 ____ 在中国境内生产。4-10层处置台 (地柜加吊柜), 规格: 7800*900*2200mm, 型号: HP-95 的 ____ 在中国境内完成。

96. 诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-96, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-96 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-96 的 ____ 在中国境内生产。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-96 的 ____ 在中国境内完成。

97. 诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-97, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-97 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-97 的 ____ 在中国境内生产。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-97 的 ____ 在中国境内完成。

98. 诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-98, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-98 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-98 的 ____ 在中国境内生产。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-98 的 ____ 在中国境内完成。

99. 科研教具柜, 规格: 1200*600*800mm, 型号: HP-99, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研教具柜, 规格: 1200*600*800mm, 型号: HP-99

9. 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研教具柜，规格：1200*600*800mm，型号：HP-99 的 ____ 在中国境内生产。科研教具柜，规格：1200*600*800mm，型号：HP-99 的 ____ 在中国境内完成。

100. 科研教具架（内4层），规格：2000*600*1600mm，型号：HP-100，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研教具架（内4层），规格：2000*600*1600mm，型号：HP-100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研教具架（内4层），规格：2000*600*1600mm，型号：HP-100 的 ____ 在中国境内生产。科研教具架（内4层），规格：2000*600*1600mm，型号：HP-100 的 ____ 在中国境内完成。

101. 科研示教床（可推拉），规格：2000x650x650mm，型号：HP-101，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研示教床（可推拉），规格：2000x650x650mm，型号：HP-101 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研示教床（可推拉），规格：2000x650x650mm，型号：HP-101 的 ____ 在中国境内生产。科研示教床（可推拉），规格：2000x650x650mm，型号：HP-101 的 ____ 在中国境内完成。

102. 科研考官用桌椅，规格：700*600*760mm，型号：HP-102，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研考官用桌椅，规格：700*600*760mm，型号：HP-102 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研考官用桌椅，规格：700*600*760mm，型号：HP-102 的 ____ 在中国境内生产。科研考官用桌椅，规格：700*600*760mm，型号：HP-102 的 ____ 在中国境内完成。

103. 科研考试床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-103，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研考试床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-103 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研考试床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-103 的 ____ 在中国境内生产。科研考试床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-103 的 ____ 在中国境内完成。

104. 科研教具床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-104，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。科研教具床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-104 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。科研教具床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-104 的 ____ 在中国境内生产。科研教具床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-104 的 ____ 在中国境内完成。

105. 实验室活动讲台，规格：788*400*1100mm，型号：HP-105，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室活动讲台，规格：788*400*1100mm，型号：HP-105 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室活动讲台，规格：788*400*1100mm，型号：HP-105 的 ____ 在中国境内生产。实验室活动讲台，规格：788*400*1100mm，型号：HP-105 的 ____ 在中国境内完成。

106. 实验室双人考试用桌，规格：1400*600*760mm，型号：HP-106，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室双人考试用桌，规格：1400*600*760mm，型号：HP-106 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室双人考试用桌，规格：1400*600*760mm，型号：HP-106 的 ____ 在中国境内完成。

0mm, 型号: HP-106 的 _____ 在中国境内生产。实验室双人考试用桌, 规格: 1400*600*760mm, 型号: HP-106 的 _____ 在中国境内完成。

107. 实验室单人考试用桌, 规格: 700*600*760mm, 型号: HP-107, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室单人考试用桌, 规格: 700*600*760mm, 型号: HP-107 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室单人考试用桌, 规格: 700*600*760mm, 型号: HP-107 的 _____ 在中国境内生产。实验室单人考试用桌, 规格: 700*600*760mm, 型号: HP-107 的 _____ 在中国境内完成。

108. 实验室操作台 (带水龙头配件), 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-108, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室操作台 (带水龙头配件), 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-108 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室操作台 (带水龙头配件), 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-108 的 _____ 在中国境内生产。实验室操作台 (带水龙头配件), 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-108 的 _____ 在中国境内完成。

109. 实验室操作台 (带水龙头带吊柜), 规格: 2000*650*2200mm, 型号: HP-109, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室操作台 (带水龙头带吊柜), 规格: 2000*650*2200mm, 型号: HP-109 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室操作台 (带水龙头带吊柜), 规格: 2000*650*2200mm, 型号: HP-109 的 _____ 在中国境内生产。实验室操作台 (带水龙头带吊柜), 规格: 2000*650*2200mm, 型号: HP-109 的 _____ 在中国境内完成。

110. 实验室转角边台 带水龙头带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-110, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室转角边台 带水龙头带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-110 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室转角边台 带水龙头带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-110 的 _____ 在中国境内生产。实验室转角边台 带水龙头带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-110 的 _____ 在中国境内完成。

111. 实验室通风柜, 规格: 1500*950*2350mm, 型号: HP-111, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室通风柜, 规格: 1500*950*2350mm, 型号: HP-111 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室通风柜, 规格: 1500*950*2350mm, 型号: HP-111 的 _____ 在中国境内生产。实验室通风柜, 规格: 1500*950*2350mm, 型号: HP-111 的 _____ 在中国境内完成。

112. 实验室边台带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-112, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室边台带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-112 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____. 实验室边台带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-112 的 _____ 在中国境内生产。实验室边台带吊柜, 规格: 1000*650*2200mm, 型号: HP-112 的 _____ 在中国境内完成。

113. 实验室中央台带试剂架, 规格: 1000*1500*2000mm, 型号: HP-113, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室中央台带试剂架, 规格: 1000*

1500*2000mm, 型号: HP-113 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室中央台带试剂架, 规格: 1000*1500*2000mm, 型号: HP-113 的 ____ 在中国境内生产。实验室中央台带试剂架, 规格: 1000*1500*2000mm, 型号: HP-113 的 ____ 在中国境内完成。

114. 实验室边台带水, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-114, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室边台带水, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-114 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室边台带水, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-114 的 ____ 在中国境内生产。实验室边台带水, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-114 的 ____ 在中国境内完成。

115. 实验室边台带吊柜, 规格: 1000*750*2200mm, 型号: HP-115, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室边台带吊柜, 规格: 1000*750*2200mm, 型号: HP-115 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室边台带吊柜, 规格: 1000*750*2200mm, 型号: HP-115 的 ____ 在中国境内生产。实验室边台带吊柜, 规格: 1000*750*2200mm, 型号: HP-115 的 ____ 在中国境内完成。

116. 实验室边台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-116, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验室边台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-116 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验室边台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-116 的 ____ 在中国境内生产。实验室边台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-116 的 ____ 在中国境内完成。

117. 实验圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-117, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。实验圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-117 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实验圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-117 的 ____ 在中国境内生产。实验圆凳, 规格: Ø350x550-750mm, 型号: HP-117 的 ____ 在中国境内完成。

118. 医废垃圾柜, 规格: 1800x650x800mm, 型号: HP-118, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。医废垃圾柜, 规格: 1800x650x800mm, 型号: HP-118 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医废垃圾柜, 规格: 1800x650x800mm, 型号: HP-118 的 ____ 在中国境内生产。医废垃圾柜, 规格: 1800x650x800mm, 型号: HP-118 的 ____ 在中国境内完成。

119. 患者等候椅 (五人位), 规格: 五人位2900x800x820mm, 型号: HP-119, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。患者等候椅 (五人位), 规格: 五人位2900x800x820mm, 型号: HP-119 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。患者等候椅 (五人位), 规格: 五人位2900x800x820mm, 型号: HP-119 的 ____ 在中国境内生产。患者等候椅 (五人位), 规格: 五人位2900x800x820mm, 型号: HP-119 的 ____ 在中国境内完成。

120. 患者等候椅 (三人位), 规格: 三人位1760x800x820mm, 型号: HP-120, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。患者等候椅 (三人位), 规格: 三人位1760x800x820mm, 型号: HP-120 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。患者等候椅 (三人位), 规格: 三人位1760x800x820mm, 型号: HP-120 的 ____ 在中国境内完成。

格: 三人位1760x800x820mm, 型号: HP-120 的 _____ 在中国境内生产。患者等候椅 (三人位), 规格: 三人位1760x800x820mm, 型号: HP-120 的 _____ 在中国境内完成。

121. 患者等候椅, 规格: 四人位2320x800x820mm, 型号: HP-121, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。患者等候椅, 规格: 四人位2320x800x820mm, 型号: HP-121 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。患者等候椅, 规格: 四人位2320x800x820mm, 型号: HP-121 的 _____ 在中国境内生产。患者等候椅, 规格: 四人位2320x800x820mm, 型号: HP-121 的 _____ 在中国境内完成。

122. 陪护椅, 规格: 470*410*760mm, 型号: HP-122, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。陪护椅, 规格: 470*410*760mm, 型号: HP-122 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。陪护椅, 规格: 470*410*760mm, 型号: HP-122 的 _____ 在中国境内生产。陪护椅, 规格: 470*410*760mm, 型号: HP-122 的 _____ 在中国境内完成。

123. 护士操作台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-123, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。护士操作台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-123 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。护士操作台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-123 的 _____ 在中国境内生产。护士操作台, 规格: 1000*750*800mm, 型号: HP-123 的 _____ 在中国境内完成。

124. 输液椅, 规格: 710*1130*1100mm, 型号: HP-124, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。输液椅, 规格: 710*1130*1100mm, 型号: HP-124 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。输液椅, 规格: 710*1130*1100mm, 型号: HP-124 的 _____ 在中国境内生产。输液椅, 规格: 710*1130*1100mm, 型号: HP-124 的 _____ 在中国境内完成。

125. 诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-125, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-125 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-125 的 _____ 在中国境内生产。诊桌, 规格: 1200*600*750mm, 型号: HP-125 的 _____ 在中国境内完成。

126. 诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-126, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-126 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-126 的 _____ 在中国境内生产。诊椅, 规格: 600*590*960-1150mm, 型号: HP-126 的 _____ 在中国境内完成。

127. 药架, 规格: 2000*2000*600mm, 型号: HP-127, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。药架, 规格: 2000*2000*600mm, 型号: HP-127 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。药架, 规格: 2000*2000*600mm, 型号: HP-127 的 _____ 在中国境内生产。药架, 规格: 2000*2000*600mm, 型号: HP-127 的 _____ 在中国境内完成。

128. 诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-128, 生产厂为 中山市海派家具有限公司, 厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-128 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-128 的 _____ 在中国境内生产。诊桌, 规格: 1400*700*750mm, 型号: HP-128 的 _____ 在中国境内完成。

内生产的组件成本占比≥ ____。诊桌，规格：1400*700*750mm，型号：HP-128 的 ____ 在中国境内生产。诊桌，规格：1400*700*750mm，型号：HP-128 的 ____ 在中国境内完成。

129. 诊疗凳，规格：Ø350x400-550mm，型号：HP-129，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊疗凳，规格：Ø350x400-550mm，型号：HP-129 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊疗凳，规格：Ø350x400-550mm，型号：HP-129 的 ____ 在中国境内生产。诊疗凳，规格：Ø350x400-550mm，型号：HP-129 的 ____ 在中国境内完成。

130. 诊床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-130，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。诊床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-130 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。诊床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-130 的 ____ 在中国境内生产。诊床，规格：2000x650x650mm，型号：HP-130 的 ____ 在中国境内完成。

131. 处置台，规格：1000*750*2200mm，型号：HP-131，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。处置台，规格：1000*750*2200mm，型号：HP-131 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。处置台，规格：1000*750*2200mm，型号：HP-131 的 ____ 在中国境内生产。处置台，规格：1000*750*2200mm，型号：HP-131 的 ____ 在中国境内完成。

132. 护士站，规格：1000*750*1150mm，型号：HP-132，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。护士站，规格：1000*750*1150mm，型号：HP-132 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。护士站，规格：1000*750*1150mm，型号：HP-132 的 ____ 在中国境内生产。护士站，规格：1000*750*1150mm，型号：HP-132 的 ____ 在中国境内完成。

133. 中央台，规格：1000*1500*800mm，型号：HP-133，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。中央台，规格：1000*1500*800mm，型号：HP-133 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。中央台，规格：1000*1500*800mm，型号：HP-133 的 ____ 在中国境内生产。中央台，规格：1000*1500*800mm，型号：HP-133 的 ____ 在中国境内完成。

134. 患者等候椅，规格：3人位1760*625*790mm，型号：HP-134，生产厂为 中山市海派家具有限公司，厂址为 中山市小榄镇兆龙社区兆隆中路建悦街6号B幢之一。患者等候椅，规格：3人位1760*625*790mm，型号：HP-134 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。患者等候椅，规格：3人位1760*625*790mm，型号：HP-134 的 ____ 在中国境内生产。患者等候椅，规格：3人位1760*625*790mm，型号：HP-134 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：____中山市海派家具有限公司____

日期：____2026年07月29日____

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 2026CG035HW 第1包 2026-07-29 13:43:45

中山市海派家具有限公司 2026-07-29 13:43:45