

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 医用诊断桌(双人) (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ001), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用诊断桌(双人) (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ001) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用诊断桌(双人) (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ001) 的 ____ 在中国境内生产。医用诊断桌(双人) (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ001) 的 ____ 在中国境内完成。

2. 医用诊断桌 (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ002), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用诊断桌 (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ002) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用诊断桌 (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ002) 的 ____ 在中国境内生产。医用诊断桌 (规格: 1500*2400*750/800mm(± 10 mm)、型号: KJ002) 的 ____ 在中国境内完成。

3. 医用收费台1 (规格: 1600*600*800mm(± 10 mm)、型号: KJ003), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用收费台1 (规格: 1600*600*800mm(± 10 mm)、型号: KJ003) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用收费台1 (规格: 1600*600*800mm(± 10 mm)、型号: KJ003) 的 ____ 在中国境内生产。医用收费台1 (规格: 1600*600*800mm(± 10 mm)、型号: KJ003) 的 ____ 在中国境内完成。

4. 医用收费台2 (规格: 1600*1400*750/1050mm(± 10 mm)、型号: KJ004), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用收费台2 (规格: 1600*1400*750/1050mm(± 10 mm)、型号: KJ004) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用收费台2 (规格: 1600*1400*750/1050mm(± 10 mm)、型号: KJ004) 的 ____ 在中国境内生产。医用收费台2 (规格: 1600*1400*750/1050mm(± 10 mm)、型号: KJ004) 的 ____ 在中国境内完成。

5. 医用办公桌1 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ005), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用办公桌1 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ005) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用办公桌1 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ005) 的 ____ 在中国境内生产。医用办公桌1 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ005) 的 ____ 在中国境内完成。

6. 医用办公桌2 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ006), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用办公桌2 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ006) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用办公桌2 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ006) 的 ____ 在中国境内生产。医用办公桌2 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ006) 的 ____ 在中国境内完成。

7. 医用办公桌 (主任/护长) (规格: 主台: 1500*650*750mm(± 10 mm)、副柜: 1200*500*650mm(± 10 mm)、型号: KJ007), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。

医用办公桌 (主任/护长) (规格: 主台: 1500*650*750mm(± 10 mm)、副柜: 1200*500*650mm(± 10 mm)、型号: KJ007) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用办公桌 (主任/护长) (规格: 主台: 1500*650*750mm(± 10 mm)、副柜: 1200*500*650mm(± 10 mm)、型号: KJ007) 的 ____ 在中国境内生产。医用办公桌 (主任/护长) (规格: 主台: 1500*650*750mm(± 10 mm)、副柜: 1200*500*650mm(± 10 mm)、型号: KJ007) 的 ____ 在中国境内完成。

8. 医用屏风卡位 (规格: 1400/600mm*1400/600mm*1200mm(± 10 mm)、型号: KJ008), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用屏风卡位 (规格: 1400/600mm*1400/600mm*1200mm(± 10 mm)、型号: KJ008) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用屏风卡位 (规格: 1400/600mm*1400/600mm*1200mm(± 10 mm)、型号: KJ008) 的 ____ 在中国境内生产。医用屏风卡位 (规格: 1400/600mm*1400/600mm*1200mm(± 10 mm)、型号: KJ008) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 写字桌 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ009), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。写字桌 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ009) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。写字桌 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ009) 的 ____ 在中国境内生产。写字桌 (规格: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ009) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 谈话桌 (规格: 主台: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ010), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。谈话桌 (规格: 主台: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ010) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。谈话桌 (规格: 主台: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ010) 的 ____ 在中国境内生产。谈话桌 (规格: 主台: 1200*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ010) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 大班台 (规格: 2000*900mm/2000*750mm(± 10 mm)、型号: KJ011), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。大班台 (规格: 2000*900mm/2000*750mm(± 10 mm)、型号: KJ011) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。大班台 (规格: 2000*900mm/2000*750mm(± 10 mm)、型号: KJ011) 的 ____ 在中国境内生产。大班台 (规格: 2000*900mm/2000*750mm(± 10 mm)、型号: KJ011) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 文件柜 (规格: 2000*400*2000mm(± 10 mm)、型号: KJ012), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。文件柜 (规格: 2000*400*2000mm(± 10 mm)、型号: KJ012) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。文件柜 (规格: 2000*400*2000mm(± 10 mm)、型号: KJ012) 的 ____ 在中国境内生产。文件柜 (规格: 2000*400*2000mm(± 10 mm)、型号: KJ012) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 医用控制台1 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ013), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用控制台1 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ013) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用控制台1 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、

型号: KJ013) 的 _____ 在中国境内生产。医用控制台1 (规格: 1400*600*750mm(±10mm)、型号: KJ013) 的 _____ 在中国境内完成。

14. 医用控制台2 (规格: 1800*600*750mm(±10mm)、型号: KJ014), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用控制台2 (规格: 1800*600*750mm(±10mm)、型号: KJ014) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用控制台2 (规格: 1800*600*750mm(±10mm)、型号: KJ014) 的 _____ 在中国境内生产。医用控制台2 (规格: 1800*600*750mm(±10mm)、型号: KJ014) 的 _____ 在中国境内完成。

15. 医用矮柜 (规格: 800*400*800mm(±10mm)、型号: KJ015), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用矮柜 (规格: 800*400*800mm(±10mm)、型号: KJ015) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用矮柜 (规格: 800*400*800mm(±10mm)、型号: KJ015) 的 _____ 在中国境内生产。医用矮柜 (规格: 800*400*800mm(±10mm)、型号: KJ015) 的 _____ 在中国境内完成。

16. 医用文件柜 (规格: 800*400*1800mm(±10mm)、型号: KJ016), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用文件柜 (规格: 800*400*1800mm(±10mm)、型号: KJ016) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用文件柜 (规格: 800*400*1800mm(±10mm)、型号: KJ016) 的 _____ 在中国境内生产。医用文件柜 (规格: 800*400*1800mm(±10mm)、型号: KJ016) 的 _____ 在中国境内完成。

17. 医用茶水柜1 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ017), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用茶水柜1 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ017) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用茶水柜1 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ017) 的 _____ 在中国境内生产。医用茶水柜1 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ017) 的 _____ 在中国境内完成。

18. 医用储物柜 (规格: 900*500*2000mm(±10mm)、型号: KJ018), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用储物柜 (规格: 900*500*2000mm(±10mm)、型号: KJ018) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用储物柜 (规格: 900*500*2000mm(±10mm)、型号: KJ018) 的 _____ 在中国境内生产。医用储物柜 (规格: 900*500*2000mm(±10mm)、型号: KJ018) 的 _____ 在中国境内完成。

19. 医用茶水柜2 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ019), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用茶水柜2 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ019) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用茶水柜2 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ019) 的 _____ 在中国境内生产。医用茶水柜2 (规格: 800*400*900mm(±10mm)、型号: KJ019) 的 _____ 在中国境内完成。

20. 医用茶水柜3 (规格: 1200*400*900mm(±10mm)、型号: KJ020), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用茶水柜3 (规格: 1200*400*900mm(±10mm)、型号: KJ020) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。医用茶水柜3 (规格: 1200*400*900mm(±10mm)、型号: KJ020) 的 _____ 在中国境内生产。医用茶水柜3 (规格: 1200*400*900mm(±10mm)、型号: KJ020) 的 _____ 在中国境内完成。

21. 挂衣屏 (规格: 1200*16*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ021), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。挂衣屏 (规格: 1200*16*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ021) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。挂衣屏 (规格: 1200*16*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ021) 的 ____ 在中国境内生产。挂衣屏 (规格: 1200*16*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ021) 的 ____ 在中国境内完成。

22. 挂衣凳 (规格: 800*420*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ022), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。挂衣凳 (规格: 800*420*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ022) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。挂衣凳 (规格: 800*420*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ022) 的 ____ 在中国境内生产。挂衣凳 (规格: 800*420*1800mm(± 10 mm)、型号: KJ022) 的 ____ 在中国境内完成。

23. 医用抽血台 (副台) (规格: 800*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ023), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用抽血台 (副台) (规格: 800*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ023) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用抽血台 (副台) (规格: 800*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ023) 的 ____ 在中国境内生产。医用抽血台 (副台) (规格: 800*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ023) 的 ____ 在中国境内完成。

24. 肌注台 (规格: 主台: 1400*600*750mm(± 10 mm)、副台: 1200*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ024), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。肌注台 (规格: 主台: 1400*600*750mm(± 10 mm)、副台: 1200*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ024) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。肌注台 (规格: 主台: 1400*600*750mm(± 10 mm)、副台: 1200*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ024) 的 ____ 在中国境内生产。肌注台 (规格: 主台: 1400*600*750mm(± 10 mm)、副台: 1200*450*750mm(± 10 mm)、型号: KJ024) 的 ____ 在中国境内完成。

25. 医用发药台 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ025), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用发药台 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ025) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用发药台 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ025) 的 ____ 在中国境内生产。医用发药台 (规格: 1400*600*750mm(± 10 mm)、型号: KJ025) 的 ____ 在中国境内完成。

26. 医用床头柜 (规格: 450*400*650mm(± 10 mm)、型号: KJ026), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用床头柜 (规格: 450*400*650mm(± 10 mm)、型号: KJ026) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用床头柜 (规格: 450*400*650mm(± 10 mm)、型号: KJ026) 的 ____ 在中国境内生产。医用床头柜 (规格: 450*400*650mm(± 10 mm)、型号: KJ026) 的 ____ 在中国境内完成。

27. 医用洽谈桌3 (规格: $\Phi 700$ *750mm(± 10 mm)、型号: KJ027), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用洽谈桌3 (规格: $\Phi 700$ *750mm(± 10 mm)、型号: KJ027) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用洽谈桌3 (规格: $\Phi 700$ *750mm(± 10 mm)、型号: KJ027) 的 ____ 在中国境内生产。医用洽谈桌3 (规格: $\Phi 700$ *750mm(± 10 mm)、型号: KJ027) 的 ____ 在中国境内完成。

28. 医用洽谈桌1 (规格: $\Phi 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ028), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用洽谈桌1 (规格: $\Phi 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ028) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用洽谈桌1 (规格: $\Phi 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ028) 的 ____ 在中国境内生产。医用洽谈桌1 (规格: $\Phi 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ028) 的 ____ 在中国境内完成。

29. 医用洽谈桌2 (规格: $\Phi 800 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ029), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用洽谈桌2 (规格: $\Phi 800 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ029) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用洽谈桌2 (规格: $\Phi 800 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ029) 的 ____ 在中国境内生产。医用洽谈桌2 (规格: $\Phi 800 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ029) 的 ____ 在中国境内完成。

30. 医用长茶几1 (规格: $1200 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ030), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用长茶几1 (规格: $1200 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ030) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用长茶几1 (规格: $1200 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ030) 的 ____ 在中国境内生产。医用长茶几1 (规格: $1200 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ030) 的 ____ 在中国境内完成。

31. 医用方茶几1 (规格: $600 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ031), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用方茶几1 (规格: $600 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ031) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用方茶几1 (规格: $600 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ031) 的 ____ 在中国境内生产。医用方茶几1 (规格: $600 \times 600 \times 450 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ031) 的 ____ 在中国境内完成。

32. 医用长茶几2 (规格: $1200 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ032), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用长茶几2 (规格: $1200 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ032) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用长茶几2 (规格: $1200 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ032) 的 ____ 在中国境内生产。医用长茶几2 (规格: $1200 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ032) 的 ____ 在中国境内完成。

33. 医用方茶几2 (规格: $600 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ033), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用方茶几2 (规格: $600 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ033) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用方茶几2 (规格: $600 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ033) 的 ____ 在中国境内生产。医用方茶几2 (规格: $600 \times 600 \times 420 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ033) 的 ____ 在中国境内完成。

34. 医用圆几 (规格: $\Phi 500 \times 500 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ034), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用圆几 (规格: $\Phi 500 \times 500 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ034) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用圆几 (规格: $\Phi 500 \times 500 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ034) 的 ____ 在中国境内生产。医用圆几 (规格: $\Phi 500 \times 500 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ034) 的 ____ 在中国境内完成。

35. 医用餐桌1 (规格: $1200 \times 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ035), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用餐桌1 (规格: $1200 \times 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ035) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用餐桌1 (规格: $1200 \times 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ035) 的 ____ 在中国境内生产。医用餐桌1 (规格: $1200 \times 600 \times 750 \text{mm} (\pm 10 \text{mm})$ 、型号: KJ035) 的 ____ 在中国境内完成。

35) 的 _____ 在中国境内生产。医用餐桌1 (规格: 1200*600*750mm(±10mm)、型号: KJ035) 的 _____ 在中国境内完成。

36. 医用餐桌2 (规格: 600*600*750mm(±10mm)、型号: KJ036), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用餐桌2 (规格: 600*600*750mm(±10mm)、型号: KJ036) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用餐桌2 (规格: 600*600*750mm(±10mm)、型号: KJ036) 的 _____ 在中国境内生产。

医用餐桌2 (规格: 600*600*750mm(±10mm)、型号: KJ036) 的 _____ 在中国境内完成。

37. 医用餐桌3 (规格: 800*800*750mm(±10mm)、型号: KJ037), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用餐桌3 (规格: 800*800*750mm(±10mm)、型号: KJ037) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用餐桌3 (规格: 800*800*750mm(±10mm)、型号: KJ037) 的 _____ 在中国境内生产。

医用餐桌3 (规格: 800*800*750mm(±10mm)、型号: KJ037) 的 _____ 在中国境内完成。

38. 医用会议桌1 (规格: 2400*1200*750mm(±10mm)、型号: KJ038), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用会议桌1 (规格: 2400*1200*750mm(±10mm)、型号: KJ038) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用会议桌1 (规格: 2400*1200*750mm(±10mm)、型号: KJ038) 的 _____ 在中国境内生产。

医用会议桌1 (规格: 2400*1200*750mm(±10mm)、型号: KJ038) 的 _____ 在中国境内完成。

39. 医用会议桌2 (规格: 3200*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ039), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用会议桌2 (规格: 3200*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ039) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用会议桌2 (规格: 3200*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ039) 的 _____ 在中国境内生产。

医用会议桌2 (规格: 3200*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ039) 的 _____ 在中国境内完成。

40. 医用会议桌3 (规格: 3000*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ040), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用会议桌3 (规格: 3000*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ040) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用会议桌3 (规格: 3000*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ040) 的 _____ 在中国境内生产。

医用会议桌3 (规格: 3000*1500*750mm(±10mm)、型号: KJ040) 的 _____ 在中国境内完成。

41. 医用条形台1 (规格: 1200*400*750mm(±10mm)、型号: KJ041), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用条形台1 (规格: 1200*400*750mm(±10mm)、型号: KJ041) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用条形台1 (规格: 1200*400*750mm(±10mm)、型号: KJ041) 的 _____ 在中国境内生产。

医用条形台1 (规格: 1200*400*750mm(±10mm)、型号: KJ041) 的 _____ 在中国境内完成。

42. 医用演讲台 (规格: 650*480*920/1080mm(±10mm)、型号: KJ042), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用演讲台 (规格: 650*480*920/1080mm(±10mm)、型号: KJ042) 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

医用演讲台 (规格: 650*480*920/1080mm(±10mm)、型号: KJ042) 的 _____ 在中国境内生产。

医用演讲台 (规格: 650*480*920/1080mm(±10mm)、型号: KJ042) 的 _____ 在中国境内完成。

43. 医用会议桌4 (规格: 6400*1500*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ043), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用会议桌4 (规格: 6400*1500*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ043) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用会议桌4 (规格: 6400*1500*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ043) 的 ____ 在中国境内生产。医用会议桌4 (规格: 6400*1500*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ043) 的 ____ 在中国境内完成。

44. 医用条形台2 (规格: 1400*400*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ044), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用条形台2 (规格: 1400*400*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ044) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用条形台2 (规格: 1400*400*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ044) 的 ____ 在中国境内生产。医用条形台2 (规格: 1400*400*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ044) 的 ____ 在中国境内完成。

45. 医用会议桌5 (规格: 9000*2500*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ045), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用会议桌5 (规格: 9000*2500*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ045) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用会议桌5 (规格: 9000*2500*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ045) 的 ____ 在中国境内生产。医用会议桌5 (规格: 9000*2500*760mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ045) 的 ____ 在中国境内完成。

46. 医用餐桌4 (规格: 1400*700*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ046), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用餐桌4 (规格: 1400*700*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ046) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用餐桌4 (规格: 1400*700*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ046) 的 ____ 在中国境内生产。医用餐桌4 (规格: 1400*700*750mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ046) 的 ____ 在中国境内完成。

47. 医用餐椅 (规格: 495*540*810mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ047), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用餐椅 (规格: 495*540*810mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ047) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用餐椅 (规格: 495*540*810mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ047) 的 ____ 在中国境内生产。医用餐椅 (规格: 495*540*810mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ047) 的 ____ 在中国境内完成。

48. 医用上下值班床 (规格: 2000*1000*1800mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ048), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用上下值班床 (规格: 2000*1000*1800mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ048) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用上下值班床 (规格: 2000*1000*1800mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ048) 的 ____ 在中国境内生产。医用上下值班床 (规格: 2000*1000*1800mm($\pm$ 10mm)、型号: KJ048) 的 ____ 在中国境内完成。

49. 医用密集柜1 (规格: 3720*600*2400mm($\pm$ 10mm) (四联双面)、型号: KJ049), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜1 (规格: 3720*600*2400mm($\pm$ 10mm) (四联双面)、型号: KJ049) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜1 (规格: 3720*600*2400mm($\pm$ 10mm) (四联双面)、型号: KJ049) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜1 (规格: 3720*600*2400mm($\pm$ 10mm) (四联双面)、型号: KJ049) 的 ____ 在中国境内完成。

50. 医用密集柜2 (规格: 2820*600*2400mm($\pm$ 10mm) (三联双面)、型号: KJ050), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜2 (规格: 2820*600*2400mm

($\pm 10\text{mm}$) (三联双面)、型号: KJ050) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜2 (规格: $2820*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联双面)、型号: KJ050) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜2 (规格: $2820*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联双面)、型号: KJ050) 的 ____ 在中国境内完成。

51. 医用密集柜3 (规格: $4620*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联双面)、型号: KJ051), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜3 (规格: $4620*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联双面)、型号: KJ051) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜3 (规格: $4620*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联双面)、型号: KJ051) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜3 (规格: $4620*600*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联双面)、型号: KJ051) 的 ____ 在中国境内完成。

52. 医用密集柜4 (规格: $3720*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (四联单面)、型号: KJ052), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜4 (规格: $3720*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (四联单面)、型号: KJ052) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜4 (规格: $3720*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (四联单面)、型号: KJ052) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜4 (规格: $3720*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (四联单面)、型号: KJ052) 的 ____ 在中国境内完成。

53. 医用密集柜5 (规格: $2820*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联单面)、型号: KJ053), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜5 (规格: $2820*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联单面)、型号: KJ053) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜5 (规格: $2820*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联单面)、型号: KJ053) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜5 (规格: $2820*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (三联单面)、型号: KJ053) 的 ____ 在中国境内完成。

54. 医用密集柜6 (规格: $4620*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联单面)、型号: KJ054), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。医用密集柜6 (规格: $4620*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联单面)、型号: KJ054) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用密集柜6 (规格: $4620*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联单面)、型号: KJ054) 的 ____ 在中国境内生产。医用密集柜6 (规格: $4620*450*2400\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ (五联单面)、型号: KJ054) 的 ____ 在中国境内完成。

55. 定制玻璃钢CF花槽座凳 (规格: 整体尺寸: $606*519*600\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、座椅弧长 $19500*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、花箱 $3070*1990*700\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ055), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。定制玻璃钢CF花槽座凳 (规格: 整体尺寸: $606*519*600\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、座椅弧长 $19500*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、花箱 $3070*1990*700\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ055) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。定制玻璃钢CF花槽座凳 (规格: 整体尺寸: $606*519*600\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、座椅弧长 $19500*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、花箱 $3070*1990*700\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ055) 的 ____ 在中国境内生产。定制玻璃钢CF花槽座凳 (规格: 整体尺寸: $606*519*600\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、座椅弧长 $19500*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、花箱 $3070*1990*700\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ055) 的 ____ 在中国境内完成。

56. 定制玻璃钢花槽座凳1 (规格: 弧长 $14600*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ056), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。定制玻璃钢花槽座凳1 (规格: 弧长 $14600*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ056) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。定制玻璃钢花槽座凳1 (规格: 弧长 $14600*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ056) 的 ____ 在中国境内生产。定制玻璃钢花槽座凳1 (规格: 弧长 $14600*500*450\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 、型号: KJ056) 的 ____ 在中国境内完成。



57. 定制玻璃钢花槽座凳2 (规格: 弧长8740*560*450mm(±10mm)、型号: KJ057), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。定制玻璃钢花槽座凳2 (规格: 弧长8740*560*450mm(±10mm)、型号: KJ057) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。定制玻璃钢花槽座凳2 (规格: 弧长8740*560*450mm(±10mm)、型号: KJ057) 的 ____ 在中国境内生产。定制玻璃钢花槽座凳2 (规格: 弧长8740*560*450mm(±10mm)、型号: KJ057) 的 ____ 在中国境内完成。

58. 定制玻璃钢条凳 (规格: 1800*500*450(±10mm)、型号: KJ058), 生产厂为 广东科劲家具集团有限公司, 厂址为 中山市港口镇沙港西路82号。定制玻璃钢条凳 (规格: 1800*500*450(±10mm)、型号: KJ058) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。定制玻璃钢条凳 (规格: 1800*500*450(±10mm)、型号: KJ058) 的 ____ 在中国境内生产。定制玻璃钢条凳 (规格: 1800*500*450(±10mm)、型号: KJ058) 的 ____ 在中国境内完成。

苏锐杰


本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。



投标供应商(签章):

公司全称: 广东科劲家具集团有限公司

日期: 2026年05月13日



注:

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

内蒙古自治区政府采购网 2026-05-13 08:57:04
广东科劲家具集团有限公司 2026-05-13 08:57:04

