

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 吸尘器/CT150，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。吸尘器/CT150 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。吸尘器/CT150 的 在中国境内生产。吸尘器/CT150 的 在中国境内完成。

2. 粉尘过滤器/TA25，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。粉尘过滤器/TA25 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。粉尘过滤器/TA25 的 在中国境内生产。粉尘过滤器/TA25 的 在中国境内完成。

3. 自吸式砂光台/SG1100，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。自吸式砂光台/SG1100 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。自吸式砂光台/SG1100 的 在中国境内生产。自吸式砂光台/SG1100 的 在中国境内完成。

4. 智控海帕式中央集尘器/G4500，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。智控海帕式中央集尘器/G4500 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。智控海帕式中央集尘器/G4500 的 在中国境内生产。智控海帕式中央集尘器/G4500 的 在中国境内完成。

5. 机舱式喷涂集尘柜/PT200，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。机舱式喷涂集尘柜/PT200 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。机舱式喷涂集尘柜/PT200 的 在中国境内生产。机舱式喷涂集尘柜/PT200 的 在中国境内完成。

6. 卧式榫卯机床/SM30，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。卧式榫卯机床/SM30 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。卧式榫卯机床/SM30 的 在中国境内生产。卧式榫卯机床/SM30 的 在中国境内完成。

7. 立式榫卯机床/FS-110pro，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。立式榫卯机床/FS-110pro 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。立式榫卯机床/FS-110pro 的 在中国境内生产。立式榫卯机床/FS-110pro 的 在中国境内完成。

8. 激光定位数显钻床/TZ380，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。激光定位数显钻床/TZ380 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。激光定位数显钻床/TZ380 的 在中国境内生产。激光定位数显钻床/TZ380 的 在中国境内完成。

9. 木工数控铣床/CNC60/40，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。木工数控铣床/CNC60/40 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。木工数控铣床/CNC60/40 的 在中国境内生产。木工数控铣床/CNC60/40 的 在中国境内完成。

10. 立轴铣床/LX-150pro, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。立轴铣床/LX-150pro 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。立轴铣床/LX-150pro 的 ____ 在中国境内生产。立轴铣床/LX-150pro 的 ____ 在中国境内完成。

11. 斜切锯/HM1245L, 生产厂为 永康市豪迈工具有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市经济开发区皇城北路887号第二幢。斜切锯/HM1245L 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。斜切锯/HM1245L 的 ____ 在中国境内生产。斜切锯/HM1245L 的 ____ 在中国境内完成。

12. 滑台式木工台锯/JU250, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。滑台式木工台锯/JU250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。滑台式木工台锯/JU250 的 ____ 在中国境内生产。滑台式木工台锯/JU250 的 ____ 在中国境内完成。

13. 激光定位精细带锯/BS250, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。激光定位精细带锯/BS250 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。激光定位精细带锯/BS250 的 ____ 在中国境内生产。激光定位精细带锯/BS250 的 ____ 在中国境内完成。

14. 激光定位精密带锯/W0804H, 生产厂为 烟台勇士机械有限公司, 厂址为 烟台勇士机械有限公司。激光定位精密带锯/W0804H 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。激光定位精密带锯/W0804H 的 ____ 在中国境内生产。激光定位精密带锯/W0804H 的 ____ 在中国境内完成。

15. 曲线切割锯/QXS22, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。曲线切割锯/QXS22 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。曲线切割锯/QXS22 的 ____ 在中国境内生产。曲线切割锯/QXS22 的 ____ 在中国境内完成。

16. 垂摆砂光机/SZ100, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。垂摆砂光机/SZ100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。垂摆砂光机/SZ100 的 ____ 在中国境内生产。垂摆砂光机/SZ100 的 ____ 在中国境内完成。

17. 重型砂盘机/DS20, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。重型砂盘机/DS20 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。重型砂盘机/DS20 的 ____ 在中国境内生产。重型砂盘机/DS20 的 ____ 在中国境内完成。

18. 重型砂带机/BDS6X12A, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。重型砂带机/BDS6X12A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。重型砂带机/BDS6X12A 的 ____ 在中国境内生产。重型砂带机/BDS6X12A 的 ____ 在中国境内完成。

19. 滚筒平面磨床/PS31, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。滚筒平面磨床/PS31 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。滚筒平面磨床/PS31 的 ____ 在中国境内生产。滚筒平面磨床/PS31 的 ____ 在中国境内完成。

20. 平刨床(螺旋刀)/300C, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。平刨床(螺旋刀)/300C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。平刨床(螺旋刀)/300C 的 ____ 在中国境内生产。平刨床(螺旋刀)/300C 的 ____ 在中国境内完成。

21. 压刨（螺旋刀）/TH410A，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。压刨（螺旋刀）/TH410A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。压刨（螺旋刀）/TH410A 的 ____ 在中国境内生产。压刨（螺旋刀）/TH410A 的 ____ 在中国境内完成。

22. 重型变频变速车床/C420，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。重型变频变速车床/C420 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。重型变频变速车床/C420 的 ____ 在中国境内生产。重型变频变速车床/C420 的 ____ 在中国境内完成。

23. 刀具研磨机/MS100，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。刀具研磨机/MS100 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刀具研磨机/MS100 的 ____ 在中国境内生产。刀具研磨机/MS100 的 ____ 在中国境内完成。

24. 开榫机/KS400，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。开榫机/KS400 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。开榫机/KS400 的 ____ 在中国境内生产。开榫机/KS400 的 ____ 在中国境内完成。

25. 迷你无绳电钻/DZ12，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。迷你无绳电钻/DZ12 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。迷你无绳电钻/DZ12 的 ____ 在中国境内生产。迷你无绳电钻/DZ12 的 ____ 在中国境内完成。

26. 便携式圆锯/YJC55K，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。便携式圆锯/YJC55K 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。便携式圆锯/YJC55K 的 ____ 在中国境内生产。便携式圆锯/YJC55K 的 ____ 在中国境内完成。

27. 铣机/LX1400，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。铣机/LX1400 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铣机/LX1400 的 ____ 在中国境内生产。铣机/LX1400 的 ____ 在中国境内完成。

28. 修边机/XBJ700，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。修边机/XBJ700 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。修边机/XBJ700 的 ____ 在中国境内生产。修边机/XBJ700 的 ____ 在中国境内完成。

29. 无碳刷智能磨机/YMJ EC 150/3，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。无碳刷智能磨机/YMJ EC 150/3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。无碳刷智能磨机/YMJ EC 150/3 的 ____ 在中国境内生产。无碳刷智能磨机/YMJ EC 150/3 的 ____ 在中国境内完成。

30. 方形磨机/FMJ150，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。方形磨机/FMJ150 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。方形磨机/FMJ150 的 ____ 在中国境内生产。方形磨机/FMJ150 的 ____ 在中国境内完成。

31. 曲线锯/QX200，生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司，厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。曲线锯/QX200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。曲线锯/QX200 的 ____ 在中国境内生产。

产。曲线锯/QX200 的 ____ 在中国境内完成。

32. 多功能工作台 (含木凳)/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。多功能工作台 (含木凳)/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能工作台 (含木凳)/定制 的 ____ 在中国境内生产。多功能工作台 (含木凳)/定制 的 ____ 在中国境内完成。

33. 刀具挂柜组合/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。刀具挂柜组合/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刀具挂柜组合/定制 的 ____ 在中国境内生产。刀具挂柜组合/定制 的 ____ 在中国境内完成。

34. 多功能工具挂板/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。多功能工具挂板/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能工具挂板/定制 的 ____ 在中国境内生产。多功能工具挂板/定制 的 ____ 在中国境内完成。

35. 实木储物柜&展柜/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。实木储物柜&展柜/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。实木储物柜&展柜/定制 的 ____ 在中国境内生产。实木储物柜&展柜/定制 的 ____ 在中国境内完成。

36. 成品展示柜/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。成品展示柜/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。成品展示柜/定制 的 ____ 在中国境内生产。成品展示柜/定制 的 ____ 在中国境内完成。

37. 榫卯结构模型/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。榫卯结构模型/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。榫卯结构模型/定制 的 ____ 在中国境内生产。榫卯结构模型/定制 的 ____ 在中国境内完成。

38. 教具模型/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。教具模型/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。教具模型/定制 的 ____ 在中国境内生产。教具模型/定制 的 ____ 在中国境内完成。

39. 多功能激光雕刻切割机/iLaserPRO, 生产厂为 安徽马尔克斯科技有限公司, 厂址为 安徽省芜湖市西昌路1号综合楼1楼。多功能激光雕刻切割机/iLaserPRO 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。多功能激光雕刻切割机/iLaserPRO 的 ____ 在中国境内生产。多功能激光雕刻切割机/iLaserPRO 的 ____ 在中国境内完成。

40. 智能金属材料激光加工机/MRGX-6060, 生产厂为 安徽马尔克斯科技有限公司, 厂址为 安徽省芜湖市西昌路1号综合楼1楼。智能金属材料激光加工机/MRGX-6060 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。智能金属材料激光加工机/MRGX-6060 的 ____ 在中国境内生产。智能金属材料激光加工机/MRGX-6060 的 ____ 在中国境内完成。

41. 激光内雕机 (含3D相机) /HSGP-5KB, 生产厂为 浙江圣石激光科技股份有限公司, 厂址为 浙江省义乌经济开发区新科路E21号B区1幢。激光内雕机 (含3D相机) /HSGP-5KB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

____。激光内雕机（含3D相机）/HSGP-5KB 的 ____ 在中国境内生产。激光内雕机（含3D相机）/HSGP-5KB 的 ____ 在中国境内完成。

42. 3轴智能光纤激光标刻系统/MRGQ-60W, 生产厂为 安徽马尔克斯科技有限公司, 厂址为 安徽省芜湖市西昌路1号综合楼1楼。3轴智能光纤激光标刻系统/MRGQ-60W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。3轴智能光纤激光标刻系统/MRGQ-60W 的 ____ 在中国境内生产。3轴智能光纤激光标刻系统/MRGQ-60W 的 ____ 在中国境内完成。

43. 机械木工课程平台/定制, 生产厂为 青岛山谷智能系统有限公司, 厂址为 青岛市李沧区重庆中路881号1号楼1单元906户。机械木工课程平台/定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。机械木工课程平台/定制 的 ____ 在中国境内生产。机械木工课程平台/定制 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

陈艳印
投标供应商（签章）：____
公司全称：北京时尚乐科成套设备有限公司
日期：2026年07月30日

- 注：
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

