

关于符合本国产品标准的声明函



本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准，生产厂为 山东宏兴射线防护工程有限公司，厂址为 山东省济南市长清区恒大影城商业中心 269-009B。 口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准 的 在中国境内生产。 口腔CBCT机房墙面防护（硫酸钡砂）/墙面涂抹硫高标酸钡砂，厚度4cm，挂PVC网格一层钢丝网格一层，防护等级符合3mmPb标准 的 在中国境内完成。

2. 口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶面防护需求，生产厂为 济南市长清区金星辐射防护器材厂，厂址为 山东省济南市长清区射线防护产业聚集区。 口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶面防护需求 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶面防护需求 的 在中国境内生产。 口腔CBCT机房顶面防护（铅板+龙骨）/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板，满足机房顶面防护需求 的 在中国境内完成。

3. 3mmPb平开铅防护门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患。尺寸900mm*2150mm，防护等级3mmPb，适配口腔CBCT机房，生产厂为 聊城医康辐射防护材料有限公司，厂址为 山东省聊城市经济开发区。 3mmPb平开铅防护门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患。尺寸900mm*2150mm，防护等级3mmPb，适配口腔CBCT机房 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 3mmPb平开铅防护门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患。尺寸900mm*2150mm，防护等级3mmPb，适配口腔CBCT机房 的 在中国境内生产。 3mmPb平开铅防护门/表层喷塑工艺易清理，采用上下轴工艺，配闭门器射线有害指示灯，门体结构牢固、外观整洁、密封良好，无辐射泄漏隐患。尺寸900mm*2150mm，防护等级3mmPb，适配口腔CBCT机房 的 在中国境内完成。

4. 3mmPb铅玻璃/透光率高、无气泡、无划痕、无霉点，防护性能均匀稳定，要求铅当量达到4mmpb尺寸600mm*800mm，防护等级3mmPb，用于机房观察，生产厂为 山东博创辐射防护工程有限公司，厂址为 山东省聊城经济开发区东城办事处东昌东路 177 号当代国际广场时尚办公 3 号 1087 室。 3mmPb铅玻璃/透光率高、无气泡、无划痕、无霉点，防护性能均匀稳定，要求铅当量达到4mmpb尺寸600mm*800mm，防护等级3mmPb，用于机房观察 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 3mmPb铅玻璃/透光率高、无气泡、无划痕、无霉点，防护性能均匀稳定，要求铅当量达到4mmpb尺寸600mm*800mm，防护等级3mmPb，用于机房观察

的 _____ 在中国境内生产。3mmPb铅玻璃/透光率高、无气泡、无划痕、无霉点，防护性能均匀稳定，要求铅当量达到4mmpb尺寸600mm*800mm，防护等级3mmPb，用于机房观察 的 _____ 在中国境内完成。

5. 口腔CBCT机房换气扇/电压220伏适配机房通风需求，保障室内空气流通，生产厂为 佛山市顺德区绿岛风电器有限公司，厂址为 广东省江门市台山市大江镇公益大桥西。口腔CBCT机房换气扇/电压220伏适配机房通风需求，保障室内空气流通 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。口腔CBCT机房换气扇/电压220伏适配机房通风需求，保障室内空气流通 的 _____ 在中国境内生产。口腔CBCT机房换气扇/电压220伏适配机房通风需求，保障室内空气流通 的 _____ 在中国境内完成。

6. 口腔CBCT机房线路改造/含机房内相关照明电路铺设、调试，满足设备及照明插座使用。机房设计插座2套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。生产厂为 阿拉善盟天祥电气安装有限公司，厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇健康花园东区综合服务楼一层门面1号。口腔CBCT机房线路改造/含机房内相关照明电路铺设、调试，满足设备及照明插座使用。机房设计插座2套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。口腔CBCT机房线路改造/含机房内相关照明电路铺设、调试，满足设备及照明插座使用。机房设计插座2套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。的 _____ 在中国境内生产。口腔CBCT机房线路改造/含机房内相关照明电路铺设、调试，满足设备及照明插座使用。机房设计插座2套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。的 _____ 在中国境内完成。

7. 不锈钢门窗套/适配机房门窗700mm*800mm尺寸，304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁，生产厂为 佛山市南海区旌顺不锈钢制品厂，厂址为 佛山市南海区狮山镇大圃颜峰聚龙工业区20号之一。不锈钢门窗套/适配机房门窗700mm*800mm尺寸，304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。不锈钢门窗套/适配机房门窗700mm*800mm尺寸，304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁 的 _____ 在中国境内生产。不锈钢门窗套/适配机房门窗700mm*800mm尺寸，304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁 的 _____ 在中国境内完成。

8. 操作台/适配机房使用场景，满足设备操作及物品摆放需求具体木质操作台尺寸约600mm*1200mm，生产厂为 广州市百利文仪实业有限公司，厂址为 广州市从化经济开发区福从路19号A栋、B栋。操作台/适配机房使用场景，满足设备操作及物品摆放需求具体木质操作台尺寸约600mm*1200mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。操作台/适配机房使用场景，满足设备操作及物品摆放需求具体木质操作台尺寸约600mm*1200mm 的 _____ 在中国境内生产。操作台/适配机房使用场景，满足设备操作及物品摆放需求具体木质操作台尺寸约600mm*1200mm 的 _____ 在中国境内完成。

9. 龙骨钢架/用于机房顶面防护支撑，材质坚固，符合安装标准方钢管，长度根据实际切隔焊接，用于机房顶面防护支撑，生产厂为 江阴泰丰轻钢龙骨有限公司，厂址为 江苏省无锡市江阴市华士镇陆桥共臻路2号。龙骨钢架/用于机房顶面防护支撑，材质坚固，符合安装标准方钢管，长度根据实际切隔焊接，用于机房顶面防护支撑 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。龙骨钢架/用于机房顶面防护支撑，材质坚固，符合安装标准方钢管，长度根据实际切隔焊接，用于机房顶面防护支撑 的 _____ 在中国境内生产。龙骨钢架/用于机房顶面防护支撑，材质坚固，符合安装标准方钢管，长度根据实际切隔焊接，用于机房顶面防护支撑 的 _____ 在中国境内完成。

10. □腔CBCT机房墙面冰火板安装/机房墙面整体安装高密度硅酸钙板冰火板，防火A级，符合消防，环保要求，便于清洁，生产厂为 上海永新特种涂料有限公司，厂址为 上海市青浦区华新镇北青公路 4299 号 1 幢。
□腔CBCT机房墙面冰火板安装/机房墙面整体安装高密度硅酸钙板冰火板，防火A级，符合消防，环保要求，便于清洁 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。
□腔CBCT机房墙面冰火板安装/机房墙面整体安装高密度硅酸钙板冰火板，防火A级，符合消防，环保要求，便于清洁 的 ____ 在中国境内生产。
□腔CBCT机房墙面冰火板安装/机房墙面整体安装高密度硅酸钙板冰火板，防火A级，符合消防，环保要求，便于清洁 的 ____ 在中国境内完成。

11. □腔CBCT机房矿棉板吊顶/采用600x600矿棉板材质，隔音降噪，符合机房吊顶要求，生产厂为 北新集团建材股份有限公司，厂址为 北京市昌平区未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座。
□腔CBCT机房矿棉板吊顶/采用600x600矿棉板材质，隔音降噪，符合机房吊顶要求 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。
□腔CBCT机房矿棉板吊顶/采用600x600矿棉板材质，隔音降噪，符合机房吊顶要求 的 ____ 在中国境内生产。
□腔CBCT机房矿棉板吊顶/采用600x600矿棉板材质，隔音降噪，符合机房吊顶要求 的 ____ 在中国境内完成。

12. □腔CBCT机房塑胶地板/地面铺设自流平塑胶地板（达到环保要求和防火要求），耐磨防滑，易打理，生产厂为 江苏华丽雅环保材料科技有限公司，厂址为 江苏省。
□腔CBCT机房塑胶地板/地面铺设自流平塑胶地板（达到环保要求和防火要求），耐磨防滑，易打理 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。
□腔CBCT机房塑胶地板/地面铺设自流平塑胶地板（达到环保要求和防火要求），耐磨防滑，易打理 的 ____ 在中国境内生产。
□腔CBCT机房塑胶地板/地面铺设自流平塑胶地板（达到环保要求和防火要求），耐磨防滑，易打理 的 ____ 在中国境内完成。

13. □腔CBCT操作间照明插座/操作间配线路插座4套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。满足使用需求，生产厂为 惠州雷士光电科技有限公司，厂址为 广东省惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道 1 号雷士工业园。
□腔CBCT操作间照明插座/操作间配线路插座4套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。满足使用需求 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。
□腔CBCT操作间照明插座/操作间配线路插座4套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。满足使用需求 的 ____ 在中国境内生产。
□腔CBCT操作间照明插座/操作间配线路插座4套，预埋线管16米配4平方国标铜芯线。600x600LED平板灯4，套线管8米配1.5平方国标铜芯线。满足使用需求 的 ____ 在中国境内完成。

14. 操作间装修工程/含墙面冰火板安装、矿棉板吊顶、塑胶地板铺设（达到环保要求和防火要求）、照明插座配置，与□腔CBCT机房装修标准一致，生产厂为 阿拉善盟人和装饰工程有限公司，厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇博隆时代广场 A 段居然之家店 A1-1-005。
操作间装修工程/含墙面冰火板安装、矿棉板吊顶、塑胶地板铺设（达到环保要求和防火要求）、照明插座配置，与□腔CBCT机房装修标准一致 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。
操作间装修工程/含墙面冰火板安装、矿棉板吊顶、塑胶地板铺设（达到环保要求和防火要求）、照明插座配置，与□腔CBCT机房装修标准一致 的 ____ 在中国境内生产。
操作间装修工程/含墙面冰火板安装、矿棉板吊顶、塑胶地板铺设（达到环保要求和防火要求）、照明插座配置，与□腔CBCT机房装修标准一致 的 ____ 在中国境内完成。

15. X光机房墙面防护/墙面涂抹硫高标酸钡砂, 厚度4cm, 挂PVC网格一层钢丝网格一层, 防护等级符合3mmPb标准, 生产厂为 山东宏兴射线防护工程有限公司, 厂址为 山东省济南市长清区恒大影城商业中心 269-009B。X光机房墙面防护/墙面涂抹硫高标酸钡砂, 厚度4cm, 挂PVC网格一层钢丝网格一层, 防护等级符合3mmPb标准 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。X光机房墙面防护/墙面涂抹硫高标酸钡砂, 厚度4cm, 挂PVC网格一层钢丝网格一层, 防护等级符合3mmPb标准 的 ____ 在中国境内生产。X光机房墙面防护/墙面涂抹硫高标酸钡砂, 厚度4cm, 挂PVC网格一层钢丝网格一层, 防护等级符合3mmPb标准 的 ____ 在中国境内完成。

16. X光机房顶部防护/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板, 满足机房顶面防护需求, 生产厂为 济南市长清区金星辐射防护器材厂, 厂址为 山东省济南市长清区射线防护产业聚集区。X光机房顶部防护/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板, 满足机房顶面防护需求 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。X光机房顶部防护/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板, 满足机房顶面防护需求 的 ____ 在中国境内生产。X光机房顶部防护/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆后铺设2mm铅板, 满足机房顶面防护需求 的 ____ 在中国境内完成。

17. 3mmPb防护平移门/表层喷塑工艺易清理, 采用上下轴工艺, 配闭门器射线有害指示灯, 门体结构牢固、外观整洁、密封良好, 无辐射泄漏隐患, 2200x1500防护等级3mmPb, 适配口腔dr机房, 生产厂为 聊城华康辐射防护材料有限公司, 厂址为 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园电商科技产业园片区。3mmPb防护平移门/表层喷塑工艺易清理, 采用上下轴工艺, 配闭门器射线有害指示灯, 门体结构牢固、外观整洁、密封良好, 无辐射泄漏隐患, 2200x1500防护等级3mmPb, 适配口腔dr机房 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。3mmPb防护平移门/表层喷塑工艺易清理, 采用上下轴工艺, 配闭门器射线有害指示灯, 门体结构牢固、外观整洁、密封良好, 无辐射泄漏隐患, 2200x1500防护等级3mmPb, 适配口腔dr机房 的 ____ 在中国境内生产。3mmPb防护平移门/表层喷塑工艺易清理, 采用上下轴工艺, 配闭门器射线有害指示灯, 门体结构牢固、外观整洁、密封良好, 无辐射泄漏隐患, 2200x1500防护等级3mmPb, 适配口腔dr机房 的 ____ 在中国境内完成。

18. 电动控制装置/防护电动门需用重型平移门专用电机、轨道、行程开关、限位装置, 要求电动门运行平稳、噪音低、限位准确, 具备防夹、防撞、断电手动开启等安全功能, 具备防辐射警示牌、工作灯、安全光幕等五金件。生产厂为 西门子(中国)有限公司, 厂址为 北京市朝阳区望京中环南路7号西门子大厦。电动控制装置/防护电动门需用重型平移门专用电机、轨道、行程开关、限位装置, 要求电动门运行平稳、噪音低、限位准确, 具备防夹、防撞、断电手动开启等安全功能, 具备防辐射警示牌、工作灯、安全光幕等五金件。 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电动控制装置/防护电动门需用重型平移门专用电机、轨道、行程开关、限位装置, 要求电动门运行平稳、噪音低、限位准确, 具备防夹、防撞、断电手动开启等安全功能, 具备防辐射警示牌、工作灯、安全光幕等五金件。 的 ____ 在中国境内生产。电动控制装置/防护电动门需用重型平移门专用电机、轨道、行程开关、限位装置, 要求电动门运行平稳、噪音低、限位准确, 具备防夹、防撞、断电手动开启等安全功能, 具备防辐射警示牌、工作灯、安全光幕等五金件。 的 ____ 在中国境内完成。

19. X光机房顶部龙骨焊接/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆, 生产厂为 江阴泰丰轻钢龙骨有限公司, 厂址为 江苏省无锡市江阴市华士镇陆桥共臻路2号。X光机房顶部龙骨焊接/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。X光机房顶部龙骨焊接/采用4x6国标方管焊接

龙骨钢架并安装加固吊杆 的 _____ 在中国境内生产。X光机房顶部龙骨焊接/采用4x6国标方管焊接龙骨钢架并安装加固吊杆 的 _____ 在中国境内完成。

20. X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件/含指示灯、门机连锁装置、304不锈钢套,保障机房安全使用,生产厂为 山东博创辐射防护工程有限公司,厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇博隆时代广场A段居然之家店A1-1-005。X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件/含指示灯、门机连锁装置、304不锈钢套,保障机房安全使用 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件/含指示灯、门机连锁装置、304不锈钢套,保障机房安全使用 的 _____ 在中国境内生产。X光机房指示灯、门机连锁及不锈钢套等配件/含指示灯、门机连锁装置、304不锈钢套,保障机房安全使用 的 _____ 在中国境内完成。

21. X光机房装修工程/含墙面、吊顶、地面装修及照明插座配置,同口腔CBCT机房装修做法,生产厂为 阿拉善盟人和装饰工程有限公司,厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇博隆时代广场A段居然之家店A1-1-005。X光机房装修工程/含墙面、吊顶、地面装修及照明插座配置,同口腔CBCT机房装修做法 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。X光机房装修工程/含墙面、吊顶、地面装修及照明插座配置,同口腔CBCT机房装修做法 的 _____ 在中国境内生产。X光机房装修工程/含墙面、吊顶、地面装修及照明插座配置,同口腔CBCT机房装修做法 的 _____ 在中国境内完成。

22. 24小红砖砌墙隔墙/采用24小红砖砌筑墙面涂抹硫高标酸钡砂,厚度4cm,挂PVC网格一层钢丝网格一层,防护等级符合3mmPb标准,满足空间分隔需求,生产厂为 阿拉善左旗启源建材有限公司,厂址为 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇。24小红砖砌墙隔墙/采用24小红砖砌筑墙面涂抹硫高标酸钡砂,厚度4cm,挂PVC网格一层钢丝网格一层,防护等级符合3mmPb标准,满足空间分隔需求 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。24小红砖砌墙隔墙/采用24小红砖砌筑墙面涂抹硫高标酸钡砂,厚度4cm,挂PVC网格一层钢丝网格一层,防护等级符合3mmPb标准,满足空间分隔需求 的 _____ 在中国境内生产。24小红砖砌墙隔墙/采用24小红砖砌筑墙面涂抹硫高标酸钡砂,厚度4cm,挂PVC网格一层钢丝网格一层,防护等级符合3mmPb标准,满足空间分隔需求 的 _____ 在中国境内完成。

23. 设备移机服务/含相关设备移机、安装调试,确保设备正常运行。所有项目均需符合医疗机房防护及装修相关标准,防护等级、材质规格等满足口腔CBCT机及X光机使用要求,实施单位具备动火作业相关资质,履行报备流程。涉及墙面改造需要保留安全通道指示灯和指示牌,所有材料均需符合防火、防滑、环保要求,生产厂为 阿拉善盟天祥电气安装有限公司,厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇健康花园东区综合服务楼一层门面1号。设备移机服务/含相关设备移机、安装调试,确保设备正常运行。所有项目均需符合医疗机房防护及装修相关标准,防护等级、材质规格等满足口腔CBCT机及X光机使用要求,实施单位具备动火作业相关资质,履行报备流程。涉及墙面改造需要保留安全通道指示灯和指示牌,所有材料均需符合防火、防滑、环保要求 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。设备移机服务/含相关设备移机、安装调试,确保设备正常运行。所有项目均需符合医疗机房防护及装修相关标准,防护等级、材质规格等满足口腔CBCT机及X光机使用要求,实施单位具备动火作业相关资质,履行报备流程。涉及墙面改造需要保留安全通道指示灯和指示牌,所有材料均需符合防火、防滑、环保要求 的 _____ 在中国境内生产。设备移机服务/含相关设备移机、安装调试,确保设备正常运行。所有项目均需符合医疗机房防护及装修相关标准,防护等级、材质规格等满足口腔CBCT机及X光机使用

要求，实施单位具备动火作业相关资质，履行报备流程。涉及墙面改造需要保留安全通道指示灯和指示牌，所有材料均需符合防火、防滑、环保要求 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称：阿拉善盟源恒商贸有限公司

日期：2026年08月02日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 AMZCS-G-II-260008-1 第6包 2026-08-02 20:54:14
阿拉善盟源恒商贸有限公司 2026-08-02 20:54:14