

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 服务车（尺寸：≥1350*550*1100mm; PF-FWC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。服务车（尺寸：≥1350*550*1100mm; PF-FWC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。服务车（尺寸：≥1350*550*1100mm; PF-FWC）的 ____ 在中国境内生产。服务车（尺寸：≥1350*550*1100mm; PF-FWC）的 ____ 在中国境内完成。

2. 脏布草车（尺寸：≥850*600*800mm; PF-BCC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。脏布草车（尺寸：≥850*600*800mm; PF-BCC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。脏布草车（尺寸：≥850*600*800mm; PF-BCC）的 ____ 在中国境内生产。脏布草车（尺寸：≥850*600*800mm; PF-BCC）的 ____ 在中国境内完成。

3. 布草车（尺寸：≥900*600*800mm; PF-BCCC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。布草车（尺寸：≥900*600*800mm; PF-BCCC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。布草车（尺寸：≥900*600*800mm; PF-BCCC）的 ____ 在中国境内生产。布草车（尺寸：≥900*600*800mm; PF-BCCC）的 ____ 在中国境内完成。

4. 平板车（尺寸：≥700*450*800mm; PF-PBC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。平板车（尺寸：≥700*450*800mm; PF-PBC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。平板车（尺寸：≥700*450*800mm; PF-PBC）的 ____ 在中国境内生产。平板车（尺寸：≥700*450*800mm; PF-PBC）的 ____ 在中国境内完成。

5. 衣架车（尺寸：≥1800*400*1500mm; PF-YJC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。衣架车（尺寸：≥1800*400*1500mm; PF-YJC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。衣架车（尺寸：≥1800*400*1500mm; PF-YJC）的 ____ 在中国境内生产。衣架车（尺寸：≥1800*400*1500mm; PF-YJC）的 ____ 在中国境内完成。

6. 送餐车（尺寸：≥950*500*900mm; PF-SCC），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。送餐车（尺寸：≥950*500*900mm; PF-SCC）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。送餐车（尺寸：≥950*500*900mm; PF-SCC）的 ____ 在中国境内生产。送餐车（尺寸：≥950*500*900mm; PF-SCC）的 ____ 在中国境内完成。

7. 传菜车1（尺寸：≥1000*540*900mm; PF-CCC1），生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司，厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。传菜车1（尺寸：≥1000*540*900mm; PF-CCC1）的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。传菜车1（尺寸：≥1000*540*900mm; PF-CCC1）的 ____ 在中国境内生产。传菜车1（尺寸：≥1000*540*900mm; PF-CCC1）的 ____ 在中国境内完成。

8. 传菜车2 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-CCC2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。传菜车2 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-CCC2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。传菜车2 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-CCC2) 的 ____ 在中国境内生产。传菜车2 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-CCC2) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 撤台车1 (尺寸: $\geq 1000*500*900\text{mm}$; PF-CTC1), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。撤台车1 (尺寸: $\geq 1000*500*900\text{mm}$; PF-CTC1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。撤台车1 (尺寸: $\geq 1000*500*900\text{mm}$; PF-CTC1) 的 ____ 在中国境内生产。撤台车1 (尺寸: $\geq 1000*500*900\text{mm}$; PF-CTC1) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 撤台车2 (尺寸: $\geq 600*400*900\text{mm}$; PF-CTC2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。撤台车2 (尺寸: $\geq 600*400*900\text{mm}$; PF-CTC2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。撤台车2 (尺寸: $\geq 600*400*900\text{mm}$; PF-CTC2) 的 ____ 在中国境内生产。撤台车2 (尺寸: $\geq 600*400*900\text{mm}$; PF-CTC2) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 拉椅子车 (尺寸: 拉杆高度600mm-1000mm可调节, 平台长 $\geq 350\text{mm}$, 宽 $\geq 250\text{mm}$; PF-YZC), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。拉椅子车 (尺寸: 拉杆高度600mm-1000mm可调节, 平台长 $\geq 350\text{mm}$, 宽 $\geq 250\text{mm}$; PF-YZC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。拉椅子车 (尺寸: 拉杆高度600mm-1000mm可调节, 平台长 $\geq 350\text{mm}$, 宽 $\geq 250\text{mm}$; PF-YZC) 的 ____ 在中国境内生产。拉椅子车 (尺寸: 拉杆高度600mm-1000mm可调节, 平台长 $\geq 350\text{mm}$, 宽 $\geq 250\text{mm}$; PF-YZC) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 围栏平板车 (尺寸: $\geq 900*600*850\text{mm}$; PF-PWPBC), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。围栏平板车 (尺寸: $\geq 900*600*850\text{mm}$; PF-PWPBC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。围栏平板车 (尺寸: $\geq 900*600*850\text{mm}$; PF-PWPBC) 的 ____ 在中国境内生产。围栏平板车 (尺寸: $\geq 900*600*850\text{mm}$; PF-PWPBC) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 洒水车 (尺寸: $\geq 800*450*800\text{mm}$; PF-JCS), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。洒水车 (尺寸: $\geq 800*450*800\text{mm}$; PF-JCS) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。洒水车 (尺寸: $\geq 800*450*800\text{mm}$; PF-JCS) 的 ____ 在中国境内生产。洒水车 (尺寸: $\geq 800*450*800\text{mm}$; PF-JCS) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 保温送餐车 (尺寸: 桌面展开 $\geq 800\text{mm}$ (桌面直径) *700mm (高); PF-WCCC), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。保温送餐车 (尺寸: 桌面展开 $\geq 800\text{mm}$ (桌面直径) *700mm (高); PF-WCCC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。保温送餐车 (尺寸: 桌面展开 $\geq 800\text{mm}$ (桌面直径) *700mm (高); PF-WCCC) 的 ____ 在中国境内生产。保温送餐车 (尺寸: 桌面展开 $\geq 800\text{mm}$ (桌面直径) *700mm (高); PF-WCCC) 的 ____ 在中国境内完成。

15. 清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC) 的 ____ 在中国境内生产。清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC) 的 ____ 在中国境内完成。

内生产的组件成本占比≥ ____。清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC) 的 ____ 在中国境内生产。清洁用具车 (尺寸: $\geq 900*450*900\text{mm}$; PF-JCCC) 的 ____ 在中国境内完成。

16. 花冠行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*1800\text{mm}$; PF-XLC), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。花冠行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*1800\text{mm}$; PF-XLC) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。花冠行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*1800\text{mm}$; PF-XLC) 的 ____ 在中国境内生产。花冠行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*1800\text{mm}$; PF-XLC) 的 ____ 在中国境内完成。

17. 平板行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*900\text{mm}$; PF-XLC2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。平板行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*900\text{mm}$; PF-XLC2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。平板行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*900\text{mm}$; PF-XLC2) 的 ____ 在中国境内生产。平板行李车 (尺寸: $\geq 1000*600*900\text{mm}$; PF-XLC2) 的 ____ 在中国境内完成。

18. 轮椅 (可折叠手动轮椅, 折叠前 $\geq 950*650*850\text{mm}$; JK555-8), 生产厂为 丹阳市佳康轮椅有限公司, 厂址为 镇江市丹阳市界牌镇界西工业园。轮椅 (可折叠手动轮椅, 折叠前 $\geq 950*650*850\text{mm}$; JK555-8) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。轮椅 (可折叠手动轮椅, 折叠前 $\geq 950*650*850\text{mm}$; JK555-8) 的 ____ 在中国境内生产。轮椅 (可折叠手动轮椅, 折叠前 $\geq 950*650*850\text{mm}$; JK555-8) 的 ____ 在中国境内完成。

19. 防滑垫 (尺寸: $\geq 400*700\text{mm}$; AG-220), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。防滑垫 (尺寸: $\geq 400*700\text{mm}$; AG-220) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防滑垫 (尺寸: $\geq 400*700\text{mm}$; AG-220) 的 ____ 在中国境内生产。防滑垫 (尺寸: $\geq 400*700\text{mm}$; AG-220) 的 ____ 在中国境内完成。

20. 棉线蜡拖套装 (每套含铝合金杆1个, 塑料夹头2个, 棉线布头 ≥ 3 个; PF-MQT), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。棉线蜡拖套装 (每套含铝合金杆1个, 塑料夹头2个, 棉线布头 ≥ 3 个; PF-MQT) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。棉线蜡拖套装 (每套含铝合金杆1个, 塑料夹头2个, 棉线布头 ≥ 3 个; PF-MQT) 的 ____ 在中国境内生产。棉线蜡拖套装 (每套含铝合金杆1个, 塑料夹头2个, 棉线布头 ≥ 3 个; PF-MQT) 的 ____ 在中国境内完成。

21. 尘推套装1 (每套含尘推杆、拖架各1个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT1), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。尘推套装1 (每套含尘推杆、拖架各1个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。尘推套装1 (每套含尘推杆、拖架各1个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT1) 的 ____ 在中国境内生产。尘推套装1 (每套含尘推杆、拖架各1个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT1) 的 ____ 在中国境内完成。

22. 尘推套装2 (每套含尘推杆、拖架各一个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT2), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。尘推套装2 (每套含尘推杆、拖架各一个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。尘推套装2 (每套含尘推杆、拖架各一个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT2) 的 ____ 在中国境内生产。尘推套装2 (每套含尘推杆、拖架各一个, 尘推头 ≥ 3 个; PF-CT2) 的 ____ 在中国境内完成。

23. 榨水车(32升) (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 800$ mm含把手高度; PF-ZS2332), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。榨水车(32升) (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 800$ mm含把手高度; PF-ZS2332) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。榨水车(32升) (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 800$ mm含把手高度; PF-ZS2332) 的 ____ 在中国境内生产。榨水车(32升) (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 800$ mm含把手高度; PF-ZS2332) 的 ____ 在中国境内完成。

24. 双格桶1 (尺寸: $\geq 350 \times 280 \times 240$ mm; PF-SG1), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。双格桶1 (尺寸: $\geq 350 \times 280 \times 240$ mm; PF-SG1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。双格桶1 (尺寸: $\geq 350 \times 280 \times 240$ mm; PF-SG1) 的 ____ 在中国境内生产。双格桶1 (尺寸: $\geq 350 \times 280 \times 240$ mm; PF-SG1) 的 ____ 在中国境内完成。

25. 双格桶2 (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 240$ mm; PF-SG2), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。双格桶2 (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 240$ mm; PF-SG2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。双格桶2 (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 240$ mm; PF-SG2) 的 ____ 在中国境内生产。双格桶2 (尺寸: $\geq 450 \times 350 \times 240$ mm; PF-SG2) 的 ____ 在中国境内完成。

26. 杂物水桶 (总容量: ≥ 20 L; PF-ZT2), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。杂物水桶 (总容量: ≥ 20 L; PF-ZT2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。杂物水桶 (总容量: ≥ 20 L; PF-ZT2) 的 ____ 在中国境内生产。杂物水桶 (总容量: ≥ 20 L; PF-ZT2) 的 ____ 在中国境内完成。

27. 卫生间垃圾桶 (高度 ≥ 240 mm, 椭圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT1), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。卫生间垃圾桶 (高度 ≥ 240 mm, 椭圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。卫生间垃圾桶 (高度 ≥ 240 mm, 椭圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT1) 的 ____ 在中国境内生产。卫生间垃圾桶 (高度 ≥ 240 mm, 椭圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT1) 的 ____ 在中国境内完成。

28. 客房垃圾桶 (尺寸: 高度 ≥ 240 mm, 圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT2), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。客房垃圾桶 (尺寸: 高度 ≥ 240 mm, 圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。客房垃圾桶 (尺寸: 高度 ≥ 240 mm, 圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT2) 的 ____ 在中国境内生产。客房垃圾桶 (尺寸: 高度 ≥ 240 mm, 圆形; 容量: ≥ 6 L; PF-LJT2) 的 ____ 在中国境内完成。

29. 带盖垃圾桶 (尺寸: 圆形, 容量: ≥ 10 L; PF-LJT3), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。带盖垃圾桶 (尺寸: 圆形, 容量: ≥ 10 L; PF-LJT3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。带盖垃圾桶 (尺寸: 圆形, 容量: ≥ 10 L; PF-LJT3) 的 ____ 在中国境内生产。带盖垃圾桶 (尺寸: 圆形, 容量: ≥ 10 L; PF-LJT3) 的 ____ 在中国境内完成。

30. 立式垃圾桶 (尺寸: 长 ≥ 300 mm, 宽 ≥ 300 mm, 高 ≥ 700 mm; PF-LJT4), 生产厂为 佛山市安格清洁用品有限公司, 厂址为 佛山市南海区里水镇甘蕉路61号之六(住所申报)。立式垃圾桶 (尺寸: 长 ≥ 300 mm, 宽 ≥ 300 mm, 高 ≥ 700 mm; PF-LJT4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。立式垃圾桶 (尺寸: 长 ≥ 300 mm, 宽 ≥ 300 mm, 高 ≥ 700 mm; PF-LJT4) 的 ____ 在中国境内完成。

长 $\geq 300\text{mm}$ ，宽 $\geq 300\text{mm}$ ，高 $\geq 700\text{mm}$ ；PF-LJT4) 的 _____ 在中国境内生产。立式垃圾桶（尺寸：长 $\geq 300\text{mm}$ ，宽 $\geq 300\text{mm}$ ，高 $\geq 700\text{mm}$ ；PF-LJT4) 的 _____ 在中国境内完成。

31. 电工工具组合套装（电工用工具组合套装，含收纳箱；各类电工工具数不低于40件；LJ-SNX、LJ-WSDJ、LJ-SLD、LJ-JB、LJ-HXS、LJ-BXQ、LJ-MGD、LJ-DB、LJ-PT、LJ-AQC、LJ-JZ、LJ-SPY、LJ-WXZ、LJ-LS D、LJ-TT、LJ-NLJ、LJ-JQ、LJ-BS、LJ-YJC、LJ-ZT、LJ-KKQ1、LJ-MH ZT、LJ-KKQ2、LJ-LSTZ、LJ-WYB、LJ -LHQ、LJ-JZQ、LJ-TT、LJ-DGQ、LJ-JD、LJ-DLT、LJ-XXQ、LJ-BS2、LJ-GFJ、LJ-5105、LJ10-3、LJ-DZ、LJ -ZT1、LJ-PJ），生产厂为 浙江太剑工贸有限公司，厂址为 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村。电工工具组合套装（电工用工具组合套装，含收纳箱；各类电工工具数不低于40件；LJ-SNX、LJ-WSDJ、LJ-SLD、LJ-JB、LJ-HXS、LJ-BXQ、LJ-MGD、LJ-DB、LJ-PT、LJ-AQC、LJ-JZ、LJ-SPY、LJ-WXZ、LJ-LS D、LJ-TT、LJ-NLJ、LJ-JQ、LJ-BS、LJ-YJC、LJ-ZT、LJ-KKQ1、LJ-MH ZT、LJ-KKQ2、LJ-LSTZ、LJ-WYB、LJ-LHQ、LJ-JZ Q、LJ-TT、LJ-DGQ、LJ-JD、LJ-DLT、LJ-XXQ、LJ-BS2、LJ-GFJ、LJ-5105、LJ10-3、LJ-DZ、LJ-ZT1、LJ-P J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。电工工具组合套装（电工用工具组合套装，含收纳箱；各类电工工具数不低于40件；LJ-SNX、LJ-WSDJ、LJ-SLD、LJ-JB、LJ-HXS、LJ-BXQ、LJ-MGD、LJ-DB、LJ-PT、LJ-A QC、LJ-JZ、LJ-SPY、LJ-WXZ、LJ-LS D、LJ-TT、LJ-NLJ、LJ-JQ、LJ-BS、LJ-YJC、LJ-ZT、LJ-KKQ1、LJ-MH ZT、LJ-KKQ2、LJ-LSTZ、LJ-WYB、LJ-LHQ、LJ-JZQ、LJ-TT、LJ-DGQ、LJ-JD、LJ-DLT、LJ-XXQ、LJ-BS2、LJ-GFJ、LJ-5105、LJ10-3、LJ-DZ、LJ-ZT1、LJ-PJ）的 _____ 在中国境内生产。电工工具组合套装（电工用工具组合套装，含收纳箱；各类电工工具数不低于40件；LJ-SNX、LJ-WSDJ、LJ-SLD、LJ-JB、LJ-HXS、LJ-BX Q、LJ-MGD、LJ-DB、LJ-PT、LJ-AQC、LJ-JZ、LJ-SPY、LJ-WXZ、LJ-LS D、LJ-TT、LJ-NLJ、LJ-JQ、LJ-BS、LJ-YJC、LJ-ZT、LJ-KKQ1、LJ-MH ZT、LJ-KKQ2、LJ-LSTZ、LJ-WYB、LJ-LHQ、LJ-JZQ、LJ-TT、LJ-DGQ、LJ-JD、LJ-DLT、LJ-XXQ、LJ-BS2、LJ-GFJ、LJ-5105、LJ10-3、LJ-DZ、LJ-ZT1、LJ-PJ）的 _____ 在中国境内完成。

32. 扳手工具套装（扳手工具套装，含收纳箱；各类工具件数不低于80件；BSSNX、DJBS12、DJTT20、DJTTBS1、DJLSD40、DJLSD5、DJNZ1），生产厂为 浙江太剑工贸有限公司，厂址为 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村。扳手工具套装（扳手工具套装，含收纳箱；各类工具件数不低于80件；BSSNX、DJBS12、DJTT20、DJTTBS1、DJLSD40、DJLSD5、DJNZ1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。扳手工具套装（扳手工具套装，含收纳箱；各类工具件数不低于80件；BSSNX、DJBS12、DJTT20、DJTTBS1、DJLSD40、DJLSD5、DJNZ1）的 _____ 在中国境内生产。扳手工具套装（扳手工具套装，含收纳箱；各类工具件数不低于80件；BSSNX、DJBS12、DJTT20、DJTTBS1、DJLSD40、DJLSD5、DJNZ1）的 _____ 在中国境内完成。

33. 水暖工具组合套装（水暖工具套装，含收纳箱，各类水暖维修相关工具件数不低于10件；SNSNX、DJRRQ、DJRRT-3、DJSGQ-2、DJHKB-4、DJPJ），生产厂为 浙江太剑工贸有限公司，厂址为 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村。水暖工具组合套装（水暖工具套装，含收纳箱，各类水暖维修相关工具件数不低于10件；SNSNX、DJRRQ、DJRRT-3、DJSGQ-2、DJHKB-4、DJPJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。水暖工具组合套装（水暖工具套装，含收纳箱，各类水暖维修相关工具件数不低于10件；SNSNX、DJRRQ、DJRRT-3、DJSGQ-2、DJHKB-4、DJPJ）的 _____ 在中国境内生产。水暖工具组合套装（水暖工具套装，含收纳箱，各类水暖维修相关工具件数不低于10件；SNSNX、DJRRQ、DJRRT-3、DJSGQ-2、DJHKB-4、DJPJ）的 _____ 在中国境内完成。

34. 弱电维修工具套装 (弱电维修工具套装, 含收纳箱, 含各类弱电维修安装相关工具件数不低于12件; DJRDSNX、DJBXD1、DJSKQ1、DJWXQ1、DJDxD1、DJCDX1、DJFSQ1、DJJSQ1、DJEYJ1、DJDJT1、DJSJT100、DJZD100、DJDGJD10、DJFSJD10), 生产厂为 浙江大剑工贸有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村。弱电维修工具套装 (弱电维修工具套装, 含收纳箱, 含各类弱电维修安装相关工具件数不低于12件; DJRDSNX、DJBXD1、DJSKQ1、DJWXQ1、DJDxD1、DJCDX1、DJFSQ1、DJJSQ1、DJEYJ1、DJDJT1、DJSJT100、DJZD100、DJDGJD10、DJFSJD10) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。弱电维修工具套装 (弱电维修工具套装, 含收纳箱, 含各类弱电维修安装相关工具件数不低于12件; DJRDSNX、DJBXD1、DJSKQ1、DJWXQ1、DJDxD1、DJCDX1、DJFSQ1、DJJSQ1、DJEYJ1、DJDJT1、DJSJT100、DJZD100、DJDGJD10、DJFSJD10) 的 ____ 在中国境内生产。弱电维修工具套装 (弱电维修工具套装, 含收纳箱, 含各类弱电维修安装相关工具件数不低于12件; DJRDSNX、DJBXD1、DJSKQ1、DJWXQ1、DJDxD1、DJCDX1、DJFSQ1、DJJSQ1、DJEYJ1、DJDJT1、DJSJT100、DJZD100、DJDGJD10、DJFSJD10) 的 ____ 在中国境内完成。

35. 梯子1 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT1), 生产厂为 永康市锦鸥机械有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市西城街道永康高新区银桂北路176号第18幢。梯子1 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。梯子1 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT1) 的 ____ 在中国境内生产。梯子1 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT1) 的 ____ 在中国境内完成。

36. 梯子2 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT2), 生产厂为 永康市锦鸥机械有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市西城街道永康高新区银桂北路176号第18幢。梯子2 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。梯子2 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT2) 的 ____ 在中国境内生产。梯子2 (材质: 铝合金或碳钢, 壁厚≥1.0mm; JOT2) 的 ____ 在中国境内完成。

37. 托盘 (尺寸≥长300mm*宽200mm*高40mm; PF-TP), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。托盘 (尺寸≥长300mm*宽200mm*高40mm; PF-TP) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。托盘 (尺寸≥长300mm*宽200mm*高40mm; PF-TP) 的 ____ 在中国境内生产。托盘 (尺寸≥长300mm*宽200mm*高40mm; PF-TP) 的 ____ 在中国境内完成。

38. 托盘+茶叶盒架组合 (尺寸: 托盘: 长 ≥350mm, 宽 ≥250mm; 茶叶盒架: 长 ≥150mm, 宽 ≥50mm, 高 ≥50mm; PF-TZ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。托盘+茶叶盒架组合 (尺寸: 托盘: 长 ≥350mm, 宽 ≥250mm; 茶叶盒架: 长 ≥150mm, 宽 ≥50mm, 高 ≥50mm; PF-TZ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。托盘+茶叶盒架组合 (尺寸: 托盘: 长 ≥350mm, 宽 ≥250mm; 茶叶盒架: 长 ≥150mm, 宽 ≥50mm, 高 ≥50mm; PF-TZ) 的 ____ 在中国境内生产。托盘+茶叶盒架组合 (尺寸: 托盘: 长 ≥350mm, 宽 ≥250mm; 茶叶盒架: 长 ≥150mm, 宽 ≥50mm, 高 ≥50mm; PF-TZ) 的 ____ 在中国境内完成。

39. 遥控器盒 (尺寸: ≥100*80*90mm; PF-YKH), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。遥控器盒 (尺寸: ≥100*80*90mm; PF-YKH) 的中国境内生产的组

件成本占比≥ ____。遥控器盒 (尺寸: $\geq 100*80*90\text{mm}$; PF-YKH) 的 ____ 在中国境内生产。遥控器盒 (尺寸: $\geq 100*80*90\text{mm}$; PF-YKH) 的 ____ 在中国境内完成。

40. 耗品盒 (尺寸: $\geq 200*250*80\text{mm}$; PF-HPH), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。耗品盒 (尺寸: $\geq 200*250*80\text{mm}$; PF-HPH) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。耗品盒 (尺寸: $\geq 200*250*80\text{mm}$; PF-HPH) 的 ____ 在中国境内生产。耗品盒 (尺寸: $\geq 200*250*80\text{mm}$; PF-HPH) 的 ____ 在中国境内完成。

41. 皂碟 (尺寸: $\geq 80*80*10\text{mm}$ (四边有挡沿); PT221), 生产厂为 广东派陶科技有限公司, 厂址为 潮州市潮安区浮洋镇新丰村陇洪路北面。皂碟 (尺寸: $\geq 80*80*10\text{mm}$ (四边有挡沿); PT221) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。皂碟 (尺寸: $\geq 80*80*10\text{mm}$ (四边有挡沿); PT221) 的 ____ 在中国境内生产。皂碟 (尺寸: $\geq 80*80*10\text{mm}$ (四边有挡沿); PT221) 的 ____ 在中国境内完成。

42. 抽纸盒1 (尺寸: $\geq 220*120*60\text{mm}$; PF-CZ1), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。抽纸盒1 (尺寸: $\geq 220*120*60\text{mm}$; PF-CZ1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。抽纸盒1 (尺寸: $\geq 220*120*60\text{mm}$; PF-CZ1) 的 ____ 在中国境内生产。抽纸盒1 (尺寸: $\geq 220*120*60\text{mm}$; PF-CZ1) 的 ____ 在中国境内完成。

43. 抽纸盒2 (尺寸: $\geq 120*120*60\text{mm}$; PF-CZ2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。抽纸盒2 (尺寸: $\geq 120*120*60\text{mm}$; PF-CZ2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。抽纸盒2 (尺寸: $\geq 120*120*60\text{mm}$; PF-CZ2) 的 ____ 在中国境内生产。抽纸盒2 (尺寸: $\geq 120*120*60\text{mm}$; PF-CZ2) 的 ____ 在中国境内完成。

44. 布草筐 (尺寸: 底座直径 $\geq 300\text{mm}$, 上口直径 $\geq 400\text{mm}$, 高度 $\geq 350\text{mm}$; PF-BCK), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。布草筐 (尺寸: 底座直径 $\geq 300\text{mm}$, 上口直径 $\geq 400\text{mm}$, 高度 $\geq 350\text{mm}$; PF-BCK) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。布草筐 (尺寸: 底座直径 $\geq 300\text{mm}$, 上口直径 $\geq 400\text{mm}$, 高度 $\geq 350\text{mm}$; PF-BCK) 的 ____ 在中国境内生产。布草筐 (尺寸: 底座直径 $\geq 300\text{mm}$, 上口直径 $\geq 400\text{mm}$, 高度 $\geq 350\text{mm}$; PF-BCK) 的 ____ 在中国境内完成。

45. 漱口杯 (容量 $\geq 300\text{ml}$; PT332), 生产厂为 广东派陶科技有限公司, 厂址为 潮州市潮安区浮洋镇新丰村陇洪路北面。漱口杯 (容量 $\geq 300\text{ml}$; PT332) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。漱口杯 (容量 $\geq 300\text{ml}$; PT332) 的 ____ 在中国境内生产。漱口杯 (容量 $\geq 300\text{ml}$; PT332) 的 ____ 在中国境内完成。

46. 收纳筐 (尺寸: 长 $\geq 500\text{mm}$, 宽 $\geq 400\text{mm}$; PF-SNK), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。收纳筐 (尺寸: 长 $\geq 500\text{mm}$, 宽 $\geq 400\text{mm}$; PF-SNK) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。收纳筐 (尺寸: 长 $\geq 500\text{mm}$, 宽 $\geq 400\text{mm}$; PF-SNK) 的 ____ 在中国境内生产。收纳筐 (尺寸: 长 $\geq 500\text{mm}$, 宽 $\geq 400\text{mm}$; PF-SNK) 的 ____ 在中国境内完成。

47. 便签夹1 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ1), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。便签夹1 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。便签夹1 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ1) 的 ____ 在中国境内生产。便签夹1 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ1) 的 ____ 在中国境内完成。

____ 在中国境内生产。便签夹1 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ1) 的 ____ 在中国境内完成。

48. 服务指南夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-ZNJ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。服务指南夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-ZNJ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。服务指南夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-ZNJ) 的 ____ 在中国境内生产。服务指南夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-ZNJ) 的 ____ 在中国境内完成。

49. 便签夹2 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。便签夹2 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。便签夹2 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ2) 的 ____ 在中国境内生产。便签夹2 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-BJ2) 的 ____ 在中国境内完成。

50. 收银夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-SYJ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。收银夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-SYJ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。收银夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-SYJ) 的 ____ 在中国境内生产。收银夹 (材质: PU皮革面层+高密度硬质内衬; PF-SYJ) 的 ____ 在中国境内完成。

51. 烟灰缸 (尺寸: 直径≥100mm, 高度≥30mm, 厚度: ≥8mm; PT112), 生产厂为 广东派陶科技有限公司, 厂址为 潮州市潮安区浮洋镇新丰村陇洪路北面。烟灰缸 (尺寸: 直径≥100mm, 高度≥30mm, 厚度: ≥8mm; PT112) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。烟灰缸 (尺寸: 直径≥100mm, 高度≥30mm, 厚度: ≥8mm; PT112) 的 ____ 在中国境内生产。烟灰缸 (尺寸: 直径≥100mm, 高度≥30mm, 厚度: ≥8mm; PT112) 的 ____ 在中国境内完成。

52. 杯垫 (尺寸: 直径≥100mm, 圆形; PF-BD), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。杯垫 (尺寸: 直径≥100mm, 圆形; PF-BD) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。杯垫 (尺寸: 直径≥100mm, 圆形; PF-BD) 的 ____ 在中国境内生产。杯垫 (尺寸: 直径≥100mm, 圆形; PF-BD) 的 ____ 在中国境内完成。

53. 杯座 (尺寸: ≥230×100×10mmPF-BZ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。杯座 (尺寸: ≥230×100×10mmPF-BZ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。杯座 (尺寸: ≥230×100×10mmPF-BZ) 的 ____ 在中国境内生产。杯座 (尺寸: ≥230×100×10mmPF-BZ) 的 ____ 在中国境内完成。

54. 台签架 (单面尺寸: ≥210×100mm; PF-TQ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。台签架 (单面尺寸: ≥210×100mm; PF-TQ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。台签架 (单面尺寸: ≥210×100mm; PF-TQ) 的 ____ 在中国境内生产。台签架 (单面尺寸: ≥210×100mm; PF-TQ) 的 ____ 在中国境内完成。

55. 用品盒 (尺寸: $\geq 180 \times 240 \times 80 \text{mm}$; PF-YJ22), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。用品盒 (尺寸: $\geq 180 \times 240 \times 80 \text{mm}$; PF-YJ22) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。用品盒 (尺寸: $\geq 180 \times 240 \times 80 \text{mm}$; PF-YJ22) 的 ____ 在中国境内生产。用品盒 (尺寸: $\geq 180 \times 240 \times 80 \text{mm}$; PF-YJ22) 的 ____ 在中国境内完成。

56. 夜床盒 (尺寸: 长 $\geq 300 \text{mm}$, 宽 $\geq 200 \text{mm}$, 高 $\geq 20 \text{mm}$; PF-YCC212), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。夜床盒 (尺寸: 长 $\geq 300 \text{mm}$, 宽 $\geq 200 \text{mm}$, 高 $\geq 20 \text{mm}$; PF-YCC212) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。夜床盒 (尺寸: 长 $\geq 300 \text{mm}$, 宽 $\geq 200 \text{mm}$, 高 $\geq 20 \text{mm}$; PF-YCC212) 的 ____ 在中国境内生产。夜床盒 (尺寸: 长 $\geq 300 \text{mm}$, 宽 $\geq 200 \text{mm}$, 高 $\geq 20 \text{mm}$; PF-YCC212) 的 ____ 在中国境内完成。

57. 皮质文件收纳盒 (尺寸: $\geq 340 \times 230 \times 130 \text{mm}$; PF-CICI), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。皮质文件收纳盒 (尺寸: $\geq 340 \times 230 \times 130 \text{mm}$; PF-CICI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。皮质文件收纳盒 (尺寸: $\geq 340 \times 230 \times 130 \text{mm}$; PF-CICI) 的 ____ 在中国境内生产。皮质文件收纳盒 (尺寸: $\geq 340 \times 230 \times 130 \text{mm}$; PF-CICI) 的 ____ 在中国境内完成。

58. 雨伞 (伞骨: ≥ 10 钢骨; LY225-1-S), 生产厂为 浙江蓝雨企业有限公司, 厂址为 浙江省瑞安市安阳街道十八家工业区宝隆路11号。雨伞 (伞骨: ≥ 10 钢骨; LY225-1-S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。雨伞 (伞骨: ≥ 10 钢骨; LY225-1-S) 的 ____ 在中国境内生产。雨伞 (伞骨: ≥ 10 钢骨; LY225-1-S) 的 ____ 在中国境内完成。

59. 宣传展板 (尺寸: 底座: 长 $\geq 700 \text{mm}$, 宽 $\geq 300 \text{mm}$, 总高 $\geq 1500 \text{mm}$; PF-ZB), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。宣传展板 (尺寸: 底座: 长 $\geq 700 \text{mm}$, 宽 $\geq 300 \text{mm}$, 总高 $\geq 1500 \text{mm}$; PF-ZB) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。宣传展板 (尺寸: 底座: 长 $\geq 700 \text{mm}$, 宽 $\geq 300 \text{mm}$, 总高 $\geq 1500 \text{mm}$; PF-ZB) 的 ____ 在中国境内生产。宣传展板 (尺寸: 底座: 长 $\geq 700 \text{mm}$, 宽 $\geq 300 \text{mm}$, 总高 $\geq 1500 \text{mm}$; PF-ZB) 的 ____ 在中国境内完成。

60. 房卡收纳架 (每套格位数 ≥ 60 格; 每格可放置卡数量 ≥ 2 张; PF-SNJ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。房卡收纳架 (每套格位数 ≥ 60 格; 每格可放置卡数量 ≥ 2 张; PF-SNJ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。房卡收纳架 (每套格位数 ≥ 60 格; 每格可放置卡数量 ≥ 2 张; PF-SNJ) 的 ____ 在中国境内生产。房卡收纳架 (每套格位数 ≥ 60 格; 每格可放置卡数量 ≥ 2 张; PF-SNJ) 的 ____ 在中国境内完成。

61. 迎宾护栏 (每套含礼宾杆1个, 挂绳1根; PF-HL), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。迎宾护栏 (每套含礼宾杆1个, 挂绳1根; PF-HL) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。迎宾护栏 (每套含礼宾杆1个, 挂绳1根; PF-HL) 的 ____ 在中国境内生产。迎宾护栏 (每套含礼宾杆1个, 挂绳1根; PF-HL) 的 ____ 在中国境内完成。

62. 隔离栏 (每套含立杆2根, 底盘2个, 盖盘2个, 伸缩头 (含伸缩绳) 2个; PF-GLL), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。隔离栏 (每套含立杆2根, 底盘2

个, 盖盘2个, 伸缩头(含伸缩绳) 2个; PF-GLL) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。隔离栏(每套含立杆2根, 底盘2个, 盖盘2个, 伸缩头(含伸缩绳) 2个; PF-GLL) 的 ____ 在中国境内生产。隔离栏(每套含立杆2根, 底盘2个, 盖盘2个, 伸缩头(含伸缩绳) 2个; PF-GLL) 的 ____ 在中国境内完成。

63. 色带(单卷尺寸: 宽度≥45mm, 长度≥40m; LS45), 生产厂为 杭州蓝胜工具有限公司, 厂址为 浙江省杭州市临平区东湖街道经济技术开发区兴国路 530 号 1 幢 4 楼南。色带(单卷尺寸: 宽度≥45mm, 长度≥40m; LS45) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。色带(单卷尺寸: 宽度≥45mm, 长度≥40m; LS45) 的 ____ 在中国境内生产。色带(单卷尺寸: 宽度≥45mm, 长度≥40m; LS45) 的 ____ 在中国境内完成。

64. 警戒带(单卷尺寸: 宽度≥40mm 长度≥50m; LS40), 生产厂为 杭州蓝胜工具有限公司, 厂址为 浙江省杭州市临平区东湖街道经济技术开发区兴国路 530 号 1 幢 4 楼南。警戒带(单卷尺寸: 宽度≥40mm 长度≥50m; LS40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。警戒带(单卷尺寸: 宽度≥40mm 长度≥50m; LS40) 的 ____ 在中国境内生产。警戒带(单卷尺寸: 宽度≥40mm 长度≥50m; LS40) 的 ____ 在中国境内完成。

65. 行李网(材质: 高强度尼龙(锦纶); PF-XLW), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。行李网(材质: 高强度尼龙(锦纶); PF-XLW) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。行李网(材质: 高强度尼龙(锦纶); PF-XLW) 的 ____ 在中国境内生产。行李网(材质: 高强度尼龙(锦纶); PF-XLW) 的 ____ 在中国境内完成。

66. 擦玻璃器(适用于双、三层玻璃; 适用玻璃厚度≥25mm; PF-BLQ), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。擦玻璃器(适用于双、三层玻璃; 适用玻璃厚度≥25mm; PF-BLQ) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。擦玻璃器(适用于双、三层玻璃; 适用玻璃厚度≥25mm; PF-BLQ) 的 ____ 在中国境内生产。擦玻璃器(适用于双、三层玻璃; 适用玻璃厚度≥25mm; PF-BLQ) 的 ____ 在中国境内完成。

67. 长柄刮水器套装(尺寸: 杆长≥1200mm; PF-GST1), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。长柄刮水器套装(尺寸: 杆长≥1200mm; PF-GST1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长柄刮水器套装(尺寸: 杆长≥1200mm; PF-GST1) 的 ____ 在中国境内生产。长柄刮水器套装(尺寸: 杆长≥1200mm; PF-GST1) 的 ____ 在中国境内完成。

68. 伸缩杆刮水器套装(尺寸: 伸缩杆长≥6000mm; PF-GST2), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。伸缩杆刮水器套装(尺寸: 伸缩杆长≥6000mm; PF-GST2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。伸缩杆刮水器套装(尺寸: 伸缩杆长≥6000mm; PF-GST2) 的 ____ 在中国境内生产。伸缩杆刮水器套装(尺寸: 伸缩杆长≥6000mm; PF-GST2) 的 ____ 在中国境内完成。

69. 扫把套装(尺寸: 扫把头宽: ≥280mm, 扫把杆长: ≥900mm, 簸箕开口宽: ≥260mm, 高度: ≥800mm; PF-STY), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。扫把套装(尺寸: 扫把头宽: ≥280mm, 扫把杆长: ≥900mm, 簸箕开口宽: ≥260mm, 高度: ≥800mm) 的 ____ 在中国境内生产。扫把套装(尺寸: 扫把头宽: ≥280mm, 扫把杆长: ≥900mm, 簸箕开口宽: ≥260mm, 高度: ≥800mm) 的 ____ 在中国境内完成。

m; PF-STY) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。扫把套装 (尺寸: 扫把头宽: ≥280mm, 扫把杆长: ≥900mm, 簸箕开口宽: ≥260mm, 高度: ≥800mm; PF-STY) 的 ____ 在中国境内生产。扫把套装 (尺寸: 扫把头宽: ≥280mm, 扫把杆长: ≥900mm, 簸箕开口宽: ≥260mm, 高度: ≥800mm; PF-STY) 的 ____ 在中国境内完成。

70. 雨伞桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 长 ≥300mm, 宽 ≥250mm; PF-YTT), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。雨伞桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 长 ≥300mm, 宽 ≥250mm; PF-YTT) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。雨伞桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 长 ≥300mm, 宽 ≥250mm; PF-YTT) 的 ____ 在中国境内生产。雨伞桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 长 ≥300mm, 宽 ≥250mm; PF-YTT) 的 ____ 在中国境内完成。

71. 锥桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 底座≥300×300mm, 重≥1.5kg; PF-Z22), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。锥桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 底座≥300×300mm, 重≥1.5kg; PF-Z22) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。锥桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 底座≥300×300mm, 重≥1.5kg; PF-Z22) 的 ____ 在中国境内生产。锥桶 (尺寸: 高 ≥700mm, 底座≥300×300mm, 重≥1.5kg; PF-Z22) 的 ____ 在中国境内完成。

72. 人字牌 (尺寸: 高 ≥600mm, 底座宽≥300mm, 厚度≥20mm, 重≥0.6kg; PF-RZP), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。人字牌 (尺寸: 高 ≥600mm, 底座宽≥300mm, 厚度≥20mm, 重≥0.6kg; PF-RZP) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。人字牌 (尺寸: 高 ≥600mm, 底座宽≥300mm, 厚度≥20mm, 重≥0.6kg; PF-RZP) 的 ____ 在中国境内生产。人字牌 (尺寸: 高 ≥600mm, 底座宽≥300mm, 厚度≥20mm, 重≥0.6kg; PF-RZP) 的 ____ 在中国境内完成。

73. 不锈钢提示牌 (尺寸: 210×300×630mm; PF-TSP), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。不锈钢提示牌 (尺寸: 210×300×630mm; PF-TSP) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢提示牌 (尺寸: 210×300×630mm; PF-TSP) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢提示牌 (尺寸: 210×300×630mm; PF-TSP) 的 ____ 在中国境内完成。

74. 立式水牌 (尺寸: 整体高度:≥750mm,底座≥300×350mm; PF-SP), 生产厂为 广东普飞酒店用品有限公司, 厂址为 佛山市顺德区均安镇智安北路15号之一。立式水牌 (尺寸: 整体高度:≥750mm,底座≥300×350mm; PF-SP) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。立式水牌 (尺寸: 整体高度:≥750mm,底座≥300×350mm; PF-SP) 的 ____ 在中国境内生产。立式水牌 (尺寸: 整体高度:≥750mm,底座≥300×350mm; PF-SP) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章): ____
公司全称: 内蒙古明盛酒店设备有限公司
日期: 2026年08月06日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易系统H-260537-1第2包 2026-08-06 19:35:42

内蒙古明盛酒店设备有限公司 2026-08-06 19:35:42