

关于符合本国产品标准的声明函



本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

信李信
印信

1. 1、挡鼠板/1200*700型号：BYYC-DSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。1、挡鼠板/1200*700型号：BYYC-DSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。1、挡鼠板/1200*700型号：BYYC-DSB 的 ____ 在中国境内生产。1、挡鼠板/1200*700型号：BYYC-DSB 的 ____ 在中国境内完成。

2. 2、活动平板运输车/850*600*800型号：PBC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。2、活动平板运输车/850*600*800型号：PBC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。2、活动平板运输车/850*600*800型号：PBC 的 ____ 在中国境内生产。2、活动平板运输车/850*600*800型号：PBC 的 ____ 在中国境内完成。

3. 3、双层送餐车/型号：SCC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。3、双层送餐车/型号：SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。3、双层送餐车/型号：SCC 的 ____ 在中国境内生产。3、双层送餐车/型号：SCC 的 ____ 在中国境内完成。

4. 4、四门高身高温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004A，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇藺辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。4、四门高身高温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。4、四门高身高温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004A 的 ____ 在中国境内生产。4、四门高身高温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004A 的 ____ 在中国境内完成。

5. 5、四门高身低温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004B，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇藺辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。5、四门高身低温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004B 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。5、四门高身低温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004B 的 ____ 在中国境内生产。5、四门高身低温雪柜/1200*715*1950型号：SLM4-004B 的 ____ 在中国境内完成。

6. 6、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。6、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。6、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型的 ____ 在中国境内生产。6、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型的 ____ 在中国境内完成。

7. 7、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9，生产厂为 广东顺德济达饮水设备有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区勒流镇新安工业区发展八路4号之一。7、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。7、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的 ____ 在中国境内生产。7、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的 ____ 在中国境内完成。

8. 8、滤水器(三头电热开水器用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm, 生产厂为 中山市励芯电器实业有限公司, 厂址为 中山市东凤镇同安村东风大道北60号二楼之四。 8、滤水器(三头电热开水器用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 8、滤水器(三头电热开水器用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内生产。 8、滤水器(三头电热开水器用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内完成。

9. 9、双通打荷台柜 (秋千门) /1500*800*800型号: BYYC-L2CG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 9、双通打荷台柜 (秋千门) /1500*800*800型号: BYYC-L2CG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 9、双通打荷台柜 (秋千门) /1500*800*800型号: BYYC-L2CG 的 ____ 在中国境内生产。 9、双通打荷台柜 (秋千门) /1500*800*800型号: BYYC-L2CG 的 ____ 在中国境内完成。

10. 10、中式炉边侧板连前裙板/400*1220*800型号: BYYC-DB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 10、中式炉边侧板连前裙板/400*1220*800型号: BYYC-DB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 10、中式炉边侧板连前裙板/400*1220*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内生产。 10、中式炉边侧板连前裙板/400*1220*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内完成。

11. 11、燃气双头大锅灶/2400*1220*800型号: SDGT50/100-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。 11、燃气双头大锅灶/2400*1220*800型号: SDGT50/100-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 11、燃气双头大锅灶/2400*1220*800型号: SDGT50/100-A2 的 ____ 在中国境内生产。 11、燃气双头大锅灶/2400*1220*800型号: SDGT50/100-A2 的 ____ 在中国境内完成。

12. 12、不锈钢油网烟罩/11350*1350*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 12、不锈钢油网烟罩/11350*1350*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 12、不锈钢油网烟罩/11350*1350*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。 12、不锈钢油网烟罩/11350*1350*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

13. 13、不锈钢上装饰板/15000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 13、不锈钢上装饰板/15000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 13、不锈钢上装饰板/15000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。 13、不锈钢上装饰板/15000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

14. 14、烟罩拼板/700*950*500型号: BYYC-PB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 14、烟罩拼板/700*950*500型号: BYYC-PB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 14、烟罩拼板/700*950*500型号: BYYC-PB 的 ____ 在中国境内生产。 14、烟罩拼板/700*950*500型号: BYYC-PB 的 ____ 在中国境内完成。

15. 15、双层送餐车/型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。15、双层送餐车/型号: SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。15、双层送餐车/型号: SCC 的 ____ 在中国境内生产。15、双层送餐车/型号: SCC 的 ____ 在中国境内完成。

16. 16、UV-C紫外光油网烟罩/6150*1450*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。16、UV-C紫外光油网烟罩/6150*1450*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。16、UV-C紫外光油网烟罩/6150*1450*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。16、UV-C紫外光油网烟罩/6150*1450*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

17. 17、不锈钢上装饰板/16000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。17、不锈钢上装饰板/16000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。17、不锈钢上装饰板/16000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。17、不锈钢上装饰板/16000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

18. 18、炉背炉侧封墙钢/24100*2000型号: BYYC-LFB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。18、炉背炉侧封墙钢/24100*2000型号: BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。18、炉背炉侧封墙钢/24100*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内生产。18、炉背炉侧封墙钢/24100*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内完成。

19. 19、燃气双头矮汤炉/1400*850*1250型号: SPTT16/32-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。19、燃气双头矮汤炉/1400*850*1250型号: SPTT16/32-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。19、燃气双头矮汤炉/1400*850*1250型号: SPTT16/32-A2 的 ____ 在中国境内生产。19、燃气双头矮汤炉/1400*850*1250型号: SPTT16/32-A2 的 ____ 在中国境内完成。

20. 20、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。20、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。20、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的 ____ 在中国境内生产。20、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的 ____ 在中国境内完成。

21. 21、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。21、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。21、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内生产。21、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内完成。

22. 22、大单星盆台/1000*800*810型号: BYYC-SC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。22、大单星盆台/1000*800*810型号: BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。22、大单星盆台/1000*800*810型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。22、大单星盆台/1000*800*810型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

23. 23、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10，生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司，厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。23、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。23、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 在中国境内生产。23、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 在中国境内完成。

24. 24、米饭保温车/840*690*1500型号：BYYC-YHC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东裕蓉消防科技有限公司。24、米饭保温车/840*690*1500型号：BYYC-YHC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。24、米饭保温车/840*690*1500型号：BYYC-YHC 的 在中国境内生产。24、米饭保温车/840*690*1500型号：BYYC-YHC 的 在中国境内完成。

25. 25、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR，生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。25、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。25、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR 的 在中国境内生产。25、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR 的 在中国境内完成。

26. 26、UV-C紫外光油网烟罩/5200*1850*500型号：BYYC-YZUV，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。26、UV-C紫外光油网烟罩/5200*1850*500型号：BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。26、UV-C紫外光油网烟罩/5200*1850*500型号：BYYC-YZUV 的 在中国境内生产。26、UV-C紫外光油网烟罩/5200*1850*500型号：BYYC-YZUV 的 在中国境内完成。

27. 27、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDT，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。27、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDT 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。27、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDT 的 在中国境内生产。27、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDT 的 在中国境内完成。

28. 28、集气罩/6400*1600*600型号：BYYC-JQZ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。28、集气罩/6400*1600*600型号：BYYC-JQZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。28、集气罩/6400*1600*600型号：BYYC-JQZ 的 在中国境内生产。28、集气罩/6400*1600*600型号：BYYC-JQZ 的 在中国境内完成。

29. 29、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。29、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。29、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 在中国境内生产。29、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 在中国境内完成。

30. 30、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。30、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。30、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的 在中国境内生产。30、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的 在中国境内完成。

31. 31、炉背封墙钢/6400*2000型号: BYYC-LFB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。31、炉背封墙钢/6400*2000型号: BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。31、炉背封墙钢/6400*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内生产。31 炉背封墙钢/6400*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内完成。

32. 32、洗米机/700*568*950型号: BYYC-XMJ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。32、洗米机/700*568*950型号: BYYC-XMJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。32、洗米机/700*568*950型号: BYYC-XMJ 的 ____ 在中国境内生产。32、洗米机/700*568*950型号: BYYC-XMJ 的 ____ 在中国境内完成。

33. 33、推入式燃气蒸饭柜连车/30盘型号: SZXT16.5/33-48, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。33、推入式燃气蒸饭柜连车/30盘型号: SZXT16.5/33-48 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。33、推入式燃气蒸饭柜连车/30盘型号: SZXT16.5/33-48 的 ____ 在中国境内生产。33、推入式燃气蒸饭柜连车/30盘型号: SZXT16.5/33-48 的 ____ 在中国境内完成。

34. 34、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。34、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。34、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内生产。34、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内完成。

35. 35、大单星水池/1000*700*800型号: BYYC-SC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。35、大单星水池/1000*700*800型号: BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。35、大单星水池/1000*700*800型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。35、大单星水池/1000*700*800型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

36. 36、半成品高温冷库板连风冷机组/4800*4100*2600型号: ZNX-YSJZ5, 生产厂为 扎努西电气机械天津压缩机有限公司, 厂址为 天津港保税区(空港)保税路3号。36、半成品高温冷库板连风冷机组/4800*4100*2600型号: ZNX-YSJZ5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。36、半成品高温冷库板连风冷机组/4800*4100*2600型号: ZNX-YSJZ5 的 ____ 在中国境内生产。36、半成品高温冷库板连风冷机组/4800*4100*2600型号: ZNX-YSJZ5 的 ____ 在中国境内完成。

37. 37、四层板式货架/1500*500*1550型号: BYYC-4CH, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。37、四层板式货架/1500*500*1550型号: BYYC-4CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。37、四层板式货架/1500*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。37、四层板式货架/1500*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

38. 38、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。38、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH

的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 38、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。 38、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

39. 39、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 39、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 39、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。 39、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

40. 40、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。 40、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 40、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内生产。 40、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内完成。

41. 41、四格电热汤池柜(3台有孔板)/1500*800*800型号: BYYC-BWT4, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 41、四格电热汤池柜(3台有孔板)/1500*800*800型号: BYYC-BWT4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 41、四格电热汤池柜(3台有孔板)/1500*800*800型号: BYYC-BWT4 的 ____ 在中国境内生产。 41、四格电热汤池柜(3台有孔板)/1500*800*800型号: BYYC-BWT4 的 ____ 在中国境内完成。

42. 42、保温汤桶/直径600型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 42、保温汤桶/直径600型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 42、保温汤桶/直径600型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 42、保温汤桶/直径600型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

43. 43、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。 43、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 43、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。 43、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

44. 44、保温饭箱/615*500*365型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 44、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 44、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 44、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

45. 45、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 45、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 45、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。 45、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

46. 46、留样柜/双门型号: VC4-1200C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 46、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的中

国境内生产的组件成本占比≥ ____。46、留样柜/双门型号：VC4-1200C 的 ____ 在中国境内生产。46、留样柜/双门型号：VC4-1200C 的 ____ 在中国境内完成。

47. 47、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。47、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。47、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。47、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

48. 48、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10，生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司，厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。48、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。48、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。48、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

49. 49、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号：LB-1181S-10，生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司，厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。49、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号：LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。49、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号：LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内生产。49、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号：LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内完成。

50. 50、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDI，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。50、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDI 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。50、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDI 的 ____ 在中国境内生产。50、活动双层工作台/1500*800*800型号：BYYC-HDI 的 ____ 在中国境内完成。

51. 51、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。51、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。51、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型 的 ____ 在中国境内生产。51、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型 的 ____ 在中国境内完成。

52. 52、电磁单头炒炉/1000*1000*800+450型号：BYYC-ZBYCT1，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。52、电磁单头炒炉/1000*1000*800+450型号：BYYC-ZBYCT1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。52、电磁单头炒炉/1000*1000*800+450型号：BYYC-ZBYCT1 的 ____ 在中国境内生产。52、电磁单头炒炉/1000*1000*800+450型号：BYYC-ZBYCT1 的 ____ 在中国境内完成。

53. 53、电加热单门蒸车/12盘型号：BYYC-DZC1，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。53、电加热单门蒸车/12盘型号：BYYC-DZC1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。53、电加热单门蒸车/12盘型号：BYYC-DZC1 的 ____ 在中国境内生产。53、电加热单门蒸车/12盘型号：BYYC-DZC1 的 ____ 在中国境内完成。

54. 54、不锈钢油网烟罩/3000*1200*500型号：BYYC-YWYZ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。54、不锈钢油网烟罩/3000*1200*500型号：BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。54、不锈钢油网烟罩/3000*1200*500型号：BYYC-YWYZ

的 _____ 在中国境内生产。 54、不锈钢油网烟罩/3000*1200*500型号：BYYC-YWYZ 的 _____ 在中国境内完成。

55. 55、不锈钢上装饰板/4200*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 55、不锈钢上装饰板/4200*1500型号：BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 55、不锈钢上装饰板/4200*1500型号：BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产。 55、不锈钢上装饰板/4200*1500型号：BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内完成。

56. 56、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 56、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 56、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的 _____ 在中国境内生产。 56、单星水池/600*600*800+150型号：BYYC-SC 的 _____ 在中国境内完成。

57. 57、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 57、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 57、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2 的 _____ 在中国境内生产。 57、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2 的 _____ 在中国境内完成。

58. 58、双门冷冻平台雪柜/1500*750*800型号：HF9-1580A，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 58、双门冷冻平台雪柜/1500*750*800型号：HF9-1580A 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 58、双门冷冻平台雪柜/1500*750*800型号：HF9-1580A 的 _____ 在中国境内生产。 58、双门冷冻平台雪柜/1500*750*800型号：HF9-1580A 的 _____ 在中国境内完成。

59. 59、双门冷藏平台雪柜/1500*750*800型号：HC9-1880A，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 59、双门冷藏平台雪柜/1500*750*800型号：HC9-1880A 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 59、双门冷藏平台雪柜/1500*750*800型号：HC9-1880A 的 _____ 在中国境内生产。 59、双门冷藏平台雪柜/1500*750*800型号：HC9-1880A 的 _____ 在中国境内完成。

60. 60、四门玻璃门冷藏雪柜/1200*715*1950型号：VC4-1200A，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 60、四门玻璃门冷藏雪柜/1200*715*1950型号：VC4-1200A 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 60、四门玻璃门冷藏雪柜/1200*715*1950型号：VC4-1200A 的 _____ 在中国境内生产。 60、四门玻璃门冷藏雪柜/1200*715*1950型号：VC4-1200A 的 _____ 在中国境内完成。

61. 61、工作台柜/1500*750*800型号：BYYC-GZTC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 61、工作台柜/1500*750*800型号：BYYC-GZTC 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 61、工作台柜/1500*750*800型号：BYYC-GZTC 的 _____ 在中国境内生产。 61、工作台柜/1500*750*800型号：BYYC-GZTC 的 _____ 在中国境内完成。

62. 62、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 62、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 62、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的 ____ 在中国境内生产。 62、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的 ____ 在中国境内完成。

63. 63、单星盆台柜/700*760*800型号: BYYC-GSSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 63、单星盆台柜/700*760*800型号: BYYC-GSSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 63、单星盆台柜/700*760*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内生产。 63、单星盆台柜/700*760*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内完成。

64. 64、四层层架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 64、四层层架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 64、四层层架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。 64、四层层架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

65. 65、工作台柜/1150*750*800型号: BYYC-GZTC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 65、工作台柜/1150*750*800型号: BYYC-GZTC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 65、工作台柜/1150*750*800型号: BYYC-GZTC 的 ____ 在中国境内生产。 65、工作台柜/1150*750*800型号: BYYC-GZTC 的 ____ 在中国境内完成。

66. 66、空调/1.5匹型号: MAC35V1P80HR(钛金灰), 生产厂为 美邦(广东)电器有限公司, 厂址为 广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园三期均凯路1号之六(住所申报)。 66、空调/1.5匹型号: MAC35V1P80HR(钛金灰) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 66、空调/1.5匹型号: MAC35V1P80HR(钛金灰) 的 ____ 在中国境内生产。 66、空调/1.5匹型号: MAC35V1P80HR(钛金灰) 的 ____ 在中国境内完成。

67. 67、关东煮/340*650*300型号: BYYC-GDZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 67、关东煮/340*650*300型号: BYYC-GDZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 67、关东煮/340*650*300型号: BYYC-GDZ 的 ____ 在中国境内生产。 67、关东煮/340*650*300型号: BYYC-GDZ 的 ____ 在中国境内完成。

68. 68、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W, 生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司, 厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南(霞湖世家侧)。 68、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 68、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。 68、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

69. 69、落地式和面机/50KG型号: BYYC-HM, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 69、落地式和面机/50KG型号: BYYC-HM 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 69、落地式和面机/50KG型号: BYYC-HM 的 ____ 在中国境内生产。 69、落地式和面机/50KG型号: BYYC-HM 的 ____ 在中国境内完成。

70. 70、落地式搅拌机/680*680*1180型号：BYYC-JBJ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。70、落地式搅拌机/680*680*1180型号：BYYC-JBJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。70、落地式搅拌机/680*680*1180型号：BYYC-JBJ 的 在中国境内生产。70、落地式搅拌机/680*680*1180型号：BYYC-JBJ 的 在中国境内完成。

71. 71、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9，生产厂为 广东顺德济达饮水设备有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区勒流镇新安工业区发展八路4号之一。71、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。71、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的 在中国境内生产。71、三头电热开水器/9KW型号：JD-K9 的 在中国境内完成。

72. 72、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。72、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。72、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的 在中国境内生产。72、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的 在中国境内完成。

73. 73、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10，生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司，厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。73、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。73、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 在中国境内生产。73、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 在中国境内完成。

74. 74、吊天花紫外线消毒灯/30w型号：ZW30S25W，生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司，厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。74、吊天花紫外线消毒灯/30w型号：ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。74、吊天花紫外线消毒灯/30w型号：ZW30S25W 的 在中国境内生产。74、吊天花紫外线消毒灯/30w型号：ZW30S25W 的 在中国境内完成。

75. 75、台下式面粉车/500*500*600型号：MFC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。75、台下式面粉车/500*500*600型号：MFC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。75、台下式面粉车/500*500*600型号：MFC 的 在中国境内生产。75、台下式面粉车/500*500*600型号：MFC 的 在中国境内完成。

76. 76、冷藏操作案板台/1800*750*800型号：HF9-1880A+，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。76、冷藏操作案板台/1800*750*800型号：HF9-1880A+ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。76、冷藏操作案板台/1800*750*800型号：HF9-1880A+ 的 在中国境内生产。76、冷藏操作案板台/1800*750*800型号：HF9-1880A± 的 在中国境内完成。

77. 77、冷冻操作案板台/1800*750*800型号：HCF9-1880C，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。77、冷冻操作案板台/1800*750*800型号：HCF9-1880C 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。77、冷冻操作案板台/1800*750*800型号：HCF9-1880C 的 在中国境内生产。77、冷冻操作案板台/1800*750*800型号：HCF9-1880C 的 在中国境内完成。

78. 78、双缸双筛电炸炉连下柜/800*800*(810+30)型号: YXD-DZL, 生产厂为 山东兴都商用厨具有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园。 78、双缸双筛电炸炉连下柜/800*800*(810+30)型号: YXD-DZL 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 78、双缸双筛电炸炉连下柜/800*800*(810+30)型号: YXD-DZL 的 ____ 在中国境内生产。 78、双缸双筛电炸炉连下柜/800*800*(810+30)型号: YXD-DZL 的 ____ 在中国境内完成。

79. 79、不锈钢面案工作台/1500*800*800型号: BYYC-CGT-M, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 79、不锈钢面案工作台/1500*800*800型号: BYYC-CGT-M 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 79、不锈钢面案工作台/1500*800*800型号: BYYC-CGT-M 的 ____ 在中国境内生产。 79、不锈钢面案工作台/1500*800*800型号: BYYC-CGT-M 的 ____ 在中国境内完成。

80. 80、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 80、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 80、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的 ____ 在中国境内生产。 80、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的 ____ 在中国境内完成。

81. 81、六门高身高温雪柜/1600*715*1950型号: SLM5-006C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 81、六门高身高温雪柜/1600*715*1950型号: SLM5-006C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 81、六门高身高温雪柜/1600*715*1950型号: SLM5-006C 的 ____ 在中国境内生产。 81、六门高身高温雪柜/1600*715*1950型号: SLM5-006C 的 ____ 在中国境内完成。

82. 82、双门发酵柜/1395*770*1950型号: BYYC-XFX, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 82、双门发酵柜/1395*770*1950型号: BYYC-XFX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 82、双门发酵柜/1395*770*1950型号: BYYC-XFX 的 ____ 在中国境内生产。 82、双门发酵柜/1395*770*1950型号: BYYC-XFX 的 ____ 在中国境内完成。

83. 83、电烤箱/三层六盘型号: YXD-25, 生产厂为 山东兴都商用厨具有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园。 83、电烤箱/三层六盘型号: YXD-25 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 83、电烤箱/三层六盘型号: YXD-25 的 ____ 在中国境内生产。 83、电烤箱/三层六盘型号: YXD-25 的 ____ 在中国境内完成。

84. 84、不锈钢油网烟罩/4500*1400*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 84、不锈钢油网烟罩/4500*1400*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 84、不锈钢油网烟罩/4500*1400*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。 84、不锈钢油网烟罩/4500*1400*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

85. 85、不锈钢上装饰板/7400*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 85、不锈钢上装饰板/7400*1500型号: BYYC-ZSB 的中

国境内生产的组件成本占比≥ ____。 85、不锈钢上装饰板/7400*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。 85、不锈钢上装饰板/7400*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

86. 86、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。 86、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 86、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内生产。 86、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内完成。

87. 87、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 87、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 87、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的 ____ 在中国境内生产。 87、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的 ____ 在中国境内完成。

88. 88、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 88、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 88、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。 88、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

89. 89、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。 89、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 89、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内生产。 89、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内完成。

90. 90、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 90、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 90、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的 ____ 在中国境内生产。 90、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的 ____ 在中国境内完成。

91. 91、面包/蛋糕展示柜(前后推拉门)/1200*760*1385型号: VCF5-1810C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蓆辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 91、面包/蛋糕展示柜(前后推拉门)/1200*760*1385型号: VCF5-1810C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 91、面包/蛋糕展示柜(前后推拉门)/1200*760*1385型号: VCF5-1810C 的 ____ 在中国境内生产。 91、面包/蛋糕展示柜(前后推拉门)/1200*760*1385型号: VCF5-1810C 的 ____ 在中国境内完成。

92. 92、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 92、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 92、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内生产。 92、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内完成。

93. 93、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。 93、吊天花紫外线消毒灯/30w型

号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 93、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。 93、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

94. 94、保温饭箱/615*500*365型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 94、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 94、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 94、保温饭箱/615*500*365型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

95. 95、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 95、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 95、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。 95、双层工作台/550*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

96. 96、双层工作台/1000*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 96、双层工作台/1000*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 96、双层工作台/1000*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。 96、双层工作台/1000*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

97. 97、留样柜/双型号: VC4-1200C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。 97、留样柜/双型号: VC4-1200C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 97、留样柜/双型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内生产。 97、留样柜/双型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内完成。

98. 98、单星水池柜/700*700*800型号: BYYC-GSSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 98、单星水池柜/700*700*800型号: BYYC-GSSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 98、单星水池柜/700*700*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内生产。 98、单星水池柜/700*700*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内完成。

99. 99、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 99、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 99、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。 99、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

100. 100、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 100、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 100、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内生产。 100、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内完成。

101. 101、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 101、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 101、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。 101、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

102. 102、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。102、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。102、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型的 ____ 在中国境内生产。102、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的 ____ 在中国境内完成。

103. 103、工作台柜/1500*600*800型号: BYYC-GZTC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。103、工作台柜/1500*600*800型号: BYYC-GZTC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。103、工作台柜/1500*600*800型号: BYYC-GZTC 的 ____ 在中国境内生产。103、工作台柜/1500*600*800型号: BYYC-GZTC 的 ____ 在中国境内完成。

104. 104、台式保温桶(带龙头)/直径500mm型号: BYYC-TT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。104、台式保温桶(带龙头)/直径500mm型号: BYYC-TT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。104、台式保温桶(带龙头)/直径500mm型号: BYYC-TT 的 ____ 在中国境内生产。104、台式保温桶(带龙头)/直径500mm型号: BYYC-TT 的 ____ 在中国境内完成。

105. 105、滤水器(CG18用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm, 生产厂为 中山市励芯电器实业有限公司, 厂址为 中山市东凤镇同安村东风大道北60号二楼之四。105、滤水器(CG18用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。105、滤水器(CG18用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内生产。105、滤水器(CG18用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内完成。

106. 106、全自动豆浆机/60型型号: BYYC-DJJ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。106、全自动豆浆机/60型型号: BYYC-DJJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。106、全自动豆浆机/60型型号: BYYC-DJJ 的 ____ 在中国境内生产。106、全自动豆浆机/60型型号: BYYC-DJJ 的 ____ 在中国境内完成。

107. 107、全自动封口机/250*360*570型号: JINGCH-FKJ, 生产厂为 广州精创智能设备有限公司, 厂址为 广州市从化区城郊街城郊美都路123号(厂房F栋)第一层。107、全自动封口机/250*360*570型号: JINGCH-FKJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。107、全自动封口机/250*360*570型号: JINGCH-FKJ 的 ____ 在中国境内生产。107、全自动封口机/250*360*570型号: JINGCH-FKJ 的 ____ 在中国境内完成。

108. 108、滤水器(CG22用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm, 生产厂为 中山市励芯电器实业有限公司, 厂址为 中山市东凤镇同安村东风大道北60号二楼之四。108、滤水器(CG22用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。108、滤水器(CG22用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内生产。108、滤水器(CG22用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内完成。

109. 109、活动平板运输车/1100*550*800型号: PBC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。109、活动平板运输车/1100*550*800型号: PBC 的中国

境内生产的组件成本占比≥ ____。109、活动平板运输车/1100*550*800型号：PBC 的 ____ 在中国境内生产。109、活动平板运输车/1100*550*800型号：PBC 的 ____ 在中国境内完成。

110. 110、四层层架/1200*500*1550型号：BYYC-4CH，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。110、四层层架/1200*500*1550型号：BYYC-4CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。110、四层层架/1200*500*1550型号：BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。110、四层层架/1200*500*1550型号：BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

111. 111、食品添加剂柜/800*250*600型号：BYYC-DGG，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。111、食品添加剂柜/800*250*600型号：BYYC-DGG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。111、食品添加剂柜/800*250*600型号：BYYC-DGG 的 ____ 在中国境内生产。111、食品添加剂柜/800*250*600型号：BYYC-DGG 的 ____ 在中国境内完成。

112. 112、挡鼠板/1000*700型号：BYYC-DSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。112、挡鼠板/1000*700型号：BYYC-DSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。112、挡鼠板/1000*700型号：BYYC-DSB 的 ____ 在中国境内生产。112、挡鼠板/1000*700型号：BYYC-DSB 的 ____ 在中国境内完成。

113. 113、落地式压面机/590*640*1000型号：BYYC-YM，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。113、落地式压面机/590*640*1000型号：BYYC-YM 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。113、落地式压面机/590*640*1000型号：BYYC-YM 的 ____ 在中国境内生产。113、落地式压面机/590*640*1000型号：BYYC-YM 的 ____ 在中国境内完成。

114. 114、落地式和面机/50KG型号：BYYC-HM，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。114、落地式和面机/50KG型号：BYYC-HM 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。114、落地式和面机/50KG型号：BYYC-HM 的 ____ 在中国境内生产。114、落地式和面机/50KG型号：BYYC-HM 的 ____ 在中国境内完成。

115. 115、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。115、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。115、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。115、大单星水池/1000*700*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

116. 116、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10，生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司，厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。116、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。116、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。116、冷热混合水龙头/冷热型型号：JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

117. 117、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W，生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司，厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南（霞湖世家侧）。117、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。117、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。117、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

118. 118、落地式搅拌机/680*680*1180型号: BYYC-JBJ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。118、落地式搅拌机/680*680*1180型号: BYYC-JBJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。118、落地式搅拌机/680*680*1180型号: BYYC-JBJ 的 在中国境内生产。118、落地式搅拌机/680*680*1180型号: BYYC-JBJ 的 在中国境内完成。

119. 119、落地式和面机/75公斤型号: BYYC-HM, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。119、落地式和面机/75公斤型号: BYYC-HM 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。119、落地式和面机/75公斤型号: BYYC-HM 的 在中国境内生产。119、落地式和面机/75公斤型号: BYYC-HM 的 在中国境内完成。

120. 120、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号: SLM4-004C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇藕辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。120、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号: SLM4-004C 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。120、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号: SLM4-004C 的 在中国境内生产。120、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号: SLM4-004C 的 在中国境内完成。

121. 121、不锈钢案板台/2000*800*800型号: BYYC-GZT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。121、不锈钢案板台/2000*800*800型号: BYYC-GZT 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。121、不锈钢案板台/2000*800*800型号: BYYC-GZT 的 在中国境内生产。121、不锈钢案板台/2000*800*800型号: BYYC-GZT 的 在中国境内完成。

122. 122、木案工作台/2000*800*800型号: BYYC-GZT-M, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。122、木案工作台/2000*800*800型号: BYYC-GZT-M 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。122、木案工作台/2000*800*800型号: BYYC-GZT-M 的 在中国境内生产。122、木案工作台/2000*800*800型号: BYYC-GZT-M 的 在中国境内完成。

123. 123、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。123、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。123、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 在中国境内生产。123、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 在中国境内完成。

124. 124、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。124、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。124、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 在中国境内生产。124、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 在中国境内完成。

125. 125、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。125、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。125、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的 在中国境内生产。125、更衣柜/1200*400*1800型号: BYYC-GSG 的 在中国境内完成。

126. 126、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一一路366号。126、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。126、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内生产。126、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内完成。

127. 127、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一一路366号。127、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。127、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内生产。127、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内完成。

128. 128、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。128、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。128、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。128、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

129. 129、单星盆台柜/600*600*800型号: BYYC-GSSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。129、单星盆台柜/600*600*800型号: BYYC-GSSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。129、单星盆台柜/600*600*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内生产。129、单星盆台柜/600*600*800型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内完成。

130. 130、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。130、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。130、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。130、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

131. 131、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。131、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。131、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内生产。131、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内完成。

132. 132、留样柜/双门型号: VC4-1200C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇藺辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。132、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。132、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内生产。132、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内完成。

133. 133、电热疏孔保温柜/1500*700*800型号: BYYC-BWG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。133、电热疏孔保温柜/1500*700*800型号: BYYC-BWG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。133、电热疏孔保温柜/1500*700*800型号: BYYC-BWG 的 ____ 在中国境内生产。133、电热疏孔保温柜/1500*700*800型号: BYYC-BWG 的 ____ 在中国境内完成。

134. 134、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。134、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。134、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。134、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

135. 135、掩门储物柜/1500*750*800型号: BYYC-YM, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。135、掩门储物柜/1500*750*800型号: BYYC-YM 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。135、掩门储物柜/1500*750*800型号: BYYC-YM 的 ____ 在中国境内生产。135、掩门储物柜/1500*750*800型号: BYYC-YM 的 ____ 在中国境内完成。

136. 136、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。136、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。136、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。136、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

137. 137、嵌入式黑晶保温热板/1200*600mm型号: BYYC-JEBWB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。137、嵌入式黑晶保温热板/1200*600mm型号: BYYC-JEBWB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。137、嵌入式黑晶保温热板/1200*600mm型号: BYYC-JEBWB 的 ____ 在中国境内生产。137、嵌入式黑晶保温热板/1200*600mm型号: BYYC-JEBWB 的 ____ 在中国境内完成。

138. 138、不锈钢上装饰板/9200*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。138、不锈钢上装饰板/9200*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。138、不锈钢上装饰板/9200*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。138、不锈钢上装饰板/9200*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

139. 139、米饭保温车/840*690*1500型号: BYYC-YHC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。139、米饭保温车/840*690*1500型号: BYYC-YHC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。139、米饭保温车/840*690*1500型号: BYYC-YHC 的 ____ 在中国境内生产。139、米饭保温车/840*690*1500型号: BYYC-YHC 的 ____ 在中国境内完成。

140. 140、留样柜/双门型号: VC4-1200C, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇南辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。140、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。140、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内生产。140、留样柜/双门型号: VC4-1200C 的 ____ 在中国境内完成。

141. 141、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。141、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。141、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型

的 _____ 在中国境内生产。141、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号：RTP800型的 _____ 在中国境内完成。

142. 142、全自动豆浆机/型号：BYYC-DJJ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。142、全自动豆浆机/型号：BYYC-DJJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。142、全自动豆浆机/型号：BYYC-DJJ 的 _____ 在中国境内生产。142、全自动豆浆机/型号：BYYC-DJJ 的 _____ 在中国境内完成。

143. 143、全自动封口机/250*360*570型号：JINGCH-FKJ，生产厂为 广州精创智能设备有限公司，厂址为 广州市从化区城郊街城郊美都路123号（厂房F栋）第一层。143、全自动封口机/250*360*570型号：JINGCH-FKJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。143、全自动封口机/250*360*570型号：JINGCH-FKJ 的 _____ 在中国境内生产。143、全自动封口机/250*360*570型号：JINGCH-FKJ 的 _____ 在中国境内完成。

144. 144、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号：SLM4-004C，生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蒲辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。144、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号：SLM4-004C 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。144、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号：SLM4-004C 的 _____ 在中国境内生产。144、四门高身双温雪柜/1220*760*1965型号：SLM4-004C 的 _____ 在中国境内完成。

145. 145、电饼铛/45#型号：YXD-35-C，生产厂为 山东兴都商用厨具有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园。145、电饼铛/45#型号：YXD-35-C 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。145、电饼铛/45#型号：YXD-35-C 的 _____ 在中国境内生产。145、电饼铛/45#型号：YXD-35-C 的 _____ 在中国境内完成。

146. 146、UV-C紫外光油网烟罩/7600*1350*500型号：BYYC-YUV，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。146、UV-C紫外光油网烟罩/7600*1350*500型号：BYYC-YUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。146、UV-C紫外光油网烟罩/7600*1350*500型号：BYYC-YUV 的 _____ 在中国境内生产。146、UV-C紫外光油网烟罩/7600*1350*500型号：BYYC-YUV 的 _____ 在中国境内完成。

147. 147、不锈钢上装饰板/10500*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。147、不锈钢上装饰板/10500*1500型号：BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。147、不锈钢上装饰板/10500*1500型号：BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产。147、不锈钢上装饰板/10500*1500型号：BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内完成。

148. 148、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号：BYYC-LFB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。148、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号：BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。148、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号：BYYC-LFB 的 _____ 在中国境内生产。148、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号：BYYC-LFB 的 _____ 在中国境内完成。

149. 149、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。149、双层工作台/1500*700*800型号：BYYC-CGT-2

的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。149、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。149、双层工作台/1500*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

150. 150、单门发酵柜/705*770*1950型号: BYYC-XFX, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。150、单门发酵柜/705*770*1950型号: BYYC-XFX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。150、单门发酵柜/705*770*1950型号: BYYC-XFX 的 ____ 在中国境内生产。150、单门发酵柜/705*770*1950型号: BYYC-XFX 的 ____ 在中国境内完成。

151. 151、单星水池/600*700*800型号: BYYC-SC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。151、单星水池/600*700*800型号: BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。151、单星水池/600*700*800型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。151、单星水池/600*700*800型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

152. 152、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。152、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。152、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。152、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

153. 153、双层工作台/1800*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。153、双层工作台/1800*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。153、双层工作台/1800*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。153、双层工作台/1800*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

154. 154、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W, 生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司, 厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南(霞湖世家侧)。154、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。154、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。154、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

155. 155、活动双层工作台/1500*800*800型号: BYYC-HDT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。155、活动双层工作台/1500*800*800型号: BYYC-HDT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。155、活动双层工作台/1500*800*800型号: BYYC-HDT 的 ____ 在中国境内生产。155、活动双层工作台/1500*800*800型号: BYYC-HDT 的 ____ 在中国境内完成。

156. 156、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。156、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。156、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内生产。156、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内完成。

157. 157、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。157、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。157、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型

号: SDGT50/100-B2 的 _____ 在中国境内生产。 157、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2 的 _____ 在中国境内完成。

158. 158、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。 158、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 158、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 _____ 在中国境内生产。 158、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 _____ 在中国境内完成。

159. 159、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号: BYYC-LFB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 159、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号: BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 159、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号: BYYC-LFB 的 _____ 在中国境内生产。 159、炉背炉侧封墙钢/7600*2000型号: BYYC-LFB 的 _____ 在中国境内完成。

160. 160、集气罩/7600*1350*500型号: BYYC-JQZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 160、集气罩/7600*1350*500型号: BYYC-JQZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 160、集气罩/7600*1350*500型号: BYYC-JQZ 的 _____ 在中国境内生产。 160、集气罩/7600*1350*500型号: BYYC-JQZ 的 _____ 在中国境内完成。

161. 161、不锈钢上装饰板/10500*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 161、不锈钢上装饰板/10500*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 161、不锈钢上装饰板/10500*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产。 161、不锈钢上装饰板/10500*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内完成。

162. 162、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 162、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 162、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的 _____ 在中国境内生产。 162、食品添加剂柜/800*250*600型号: BYYC-DGG 的 _____ 在中国境内完成。

163. 163、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 163、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 163、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 _____ 在中国境内生产。 163、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 _____ 在中国境内完成。

164. 164、大单星盆台/1500*800*800+150型号: BYYC-SC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 164、大单星盆台/1500*800*800+150型号: BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 164、大单星盆台/1500*800*800+150型号: BYYC-SC 的 _____ 在中国境内生产。 164、大单星盆台/1500*800*800+150型号: BYYC-SC 的 _____ 在中国境内完成。

165. 165、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 165、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 _____ 在中国境内生产。 165、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 _____ 在中国境内完成。

中国境内生产的组件成本占比≥ ____。165、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。165、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

166. 166、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。166、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。166、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内生产。166、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内完成。

167. 167、四层货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。167、四层货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。167、四层货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。167、四层货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

168. 168、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9, 生产厂为 广东顺德济达饮水设备有限公司, 厂址为 广东省佛山市顺德区勒流镇新安工业区发展八路4号之一。168、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。168、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的 ____ 在中国境内生产。168、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的 ____ 在中国境内完成。

169. 169、滤水器(ED31用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm, 生产厂为 中山市励芯电器实业有限公司, 厂址为 中山市东凤镇同安村东风大道北60号二楼之四。169、滤水器(ED31用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。169、滤水器(ED31用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内生产。169、滤水器(ED31用)/配套型号: 直径(40-200)mm*长度(200-1020)mm 的 ____ 在中国境内完成。

170. 170、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。170、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。170、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。170、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

171. 171、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。171、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。171、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内生产。171、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内完成。

172. 172、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。172、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。172、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内生产。172、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内完成。

173. 173、馒头机/1300*500*960型号: BYYC-MT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。173、馒头机/1300*500*960型号: BYYC-MT 的中国境内生

产的组件成本占比≥ ____。173、馒头机/1300*500*960型号: BYYC-MT 的 ____ 在中国境内生产。173、馒头机/1300*500*960型号: BYYC-MT 的 ____ 在中国境内完成。

174. 174、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。174、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。174、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型的 ____ 在中国境内生产。174、工具组合消毒柜/1200*600*1800型号: YTP-1000型的 ____ 在中国境内完成。

175. 175、大单缸炸炉/1000*600*800型号: XD-02, 生产厂为 山东兴都商用厨具有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园。175、大单缸炸炉/1000*600*800型号: XD-02 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。175、大单缸炸炉/1000*600*800型号: XD-02 的 ____ 在中国境内生产。175、大单缸炸炉/1000*600*800型号: XD-02 的 ____ 在中国境内完成。

176. 176、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。176、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。176、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。176、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

177. 177、双层工作台/1150*700*800型号: BYYC-CGT-2, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。177、双层工作台/1150*700*800型号: BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。177、双层工作台/1150*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。177、双层工作台/1150*700*800型号: BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

178. 178、单星盆台柜/700*800*800+150型号: BYYC-GSSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。178、单星盆台柜/700*800*800+150型号: BYYC-GSSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。178、单星盆台柜/700*800*800+150型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内生产。178、单星盆台柜/700*800*800+150型号: BYYC-GSSC 的 ____ 在中国境内完成。

179. 179、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。179、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。179、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。179、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

180. 180、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。180、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。180、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型的 ____ 在中国境内生产。180、高身双门消毒柜/1310*720*1980型号: RTP800型的 ____ 在中国境内完成。

181. 181、留样柜/单门型号: VC4-1200A, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇董辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。181、留样柜/单门型号: VC4-1200A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。181、留样柜/单门型号: VC4-1200A 的 ____ 在中国境内生产。181、留样柜/单门型号: VC4-1200A 的 ____ 在中国境内完成。

182. 182、电热麻辣烫炉/800*800*800+150型号: BYYC-MLTL, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。182、电热麻辣烫炉/800*800*800+150型号: BYYC-MLTL 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。182、电热麻辣烫炉/800*800*800+150型号: BYYC-MLTL 的 ____ 在中国境内生产。182、电热麻辣烫炉/800*800*800+150型号: BYYC-MLTL 的 ____ 在中国境内完成。

183. 183、电单头煮面炉/800*800*800型号: BYYC-ZBYYCT1, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。183、电单头煮面炉/800*800*800型号: BYYC-ZBYYCT1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。183、电单头煮面炉/800*800*800型号: BYYC-ZBYYCT1 的 ____ 在中国境内生产。183、电单头煮面炉/800*800*800型号: BYYC-ZBYYCT1 的 ____ 在中国境内完成。

184. 184、全自动削面机/双刀型号: BYYC-XMJ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。184、全自动削面机/双刀型号: BYYC-XMJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。184、全自动削面机/双刀型号: BYYC-XMJ 的 ____ 在中国境内生产。184、全自动削面机/双刀型号: BYYC-XMJ 的 ____ 在中国境内完成。

185. 185、饸饹面机/落地式型号: BYYC-HLJ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。185、饸饹面机/落地式型号: BYYC-HLJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。185、饸饹面机/落地式型号: BYYC-HLJ 的 ____ 在中国境内生产。185、饸饹面机/落地式型号: BYYC-HLJ 的 ____ 在中国境内完成。

186. 186、揉面台/800*600*810型号: BYYC-GZT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。186、揉面台/800*600*810型号: BYYC-GZT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。186、揉面台/800*600*810型号: BYYC-GZT 的 ____ 在中国境内生产。186、揉面台/800*600*810型号: BYYC-GZT 的 ____ 在中国境内完成。

187. 187、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。187、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。187、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内生产。187、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内完成。

188. 188、台式电子秤/60KG型号: DAYANG-DZCTS60, 生产厂为 永康市太阳衡器有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市唐先镇工业基地。188、台式电子秤/60KG型号: DAYANG-DZCTS60 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。188、台式电子秤/60KG型号: DAYANG-DZCTS60 的 ____ 在中国境内生产。188、台式电子秤/60KG型号: DAYANG-DZCTS60 的 ____ 在中国境内完成。

189. 189、不锈钢油网烟罩/5300*1000*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。189、不锈钢油网烟罩/5300*1000*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。189、不锈钢油网烟罩/5300*1000*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。189、不锈钢油网烟罩/5300*1000*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

190. 190、不锈钢上装饰板/6300*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。190、不锈钢上装饰板/6300*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。190、不锈钢上装饰板/6300*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。190、不锈钢上装饰板/6300*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

191. 191、冷藏选菜展示柜/2000*850*1900型号: VCF5-1200B+, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蔺辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。191、冷藏选菜展示柜/2000*850*1900型号: VCF5-1200B+ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。191、冷藏选菜展示柜/2000*850*1900型号: VCF5-1200B+ 的 ____ 在中国境内生产。191、冷藏选菜展示柜/2000*850*1900型号: VCF5-1200B+ 的 ____ 在中国境内完成。

192. 192、筷勺回收车/850*450*900型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。192、筷勺回收车/850*450*900型号: SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。192、筷勺回收车/850*450*900型号: SCC 的 ____ 在中国境内生产。192、筷勺回收车/850*450*900型号: SCC 的 ____ 在中国境内完成。

193. 193、落地洗手槽柜/2000*500*800型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。193、落地洗手槽柜/2000*500*800型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。193、落地洗手槽柜/2000*500*800型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。193、落地洗手槽柜/2000*500*800型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

194. 194、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9, 生产厂为 广东顺德济达饮水设备有限公司, 厂址为 广东省佛山市顺德区勒流镇新安工业区发展八路4号之一。194、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。194、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的 ____ 在中国境内生产。194、三头电热开水器/9KW型号: JD-K9 的 ____ 在中国境内完成。

195. 195、活动筷子消毒柜车/800*600*700型号: BYYC-KZXDC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。195、活动筷子消毒柜车/800*600*700型号: BYYC-KZXDC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。195、活动筷子消毒柜车/800*600*700型号: BYYC-KZXDC 的 ____ 在中国境内生产。195、活动筷子消毒柜车/800*600*700型号: BYYC-KZXDC 的 ____ 在中国境内完成。

196. 196、餐具周转车/1200*700*1100型号: BYYC-ZZC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。196、餐具周转车/1200*700*1100型号: BYYC-ZZC

的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。196、餐具周转车/1200*700*1100型号: BYYC-ZZC 的 ____ 在中国境内生产。196、餐具周转车/1200*700*1100型号: BYYC-ZZC 的 ____ 在中国境内完成。

197. 197、四门食材展示柜/1200*715*1950型号: SLM4-002B, 生产厂为 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇蓆辛村曹纯路与纬中路交叉口往东200米路北。197、四门食材展示柜/1200*715*1950型号: SLM4-002B 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。197、四门食材展示柜/1200*715*1950型号: SLM4-002B 的 ____ 在中国境内生产。197、四门食材展示柜/1200*715*1950型号: SLM4-002B 的 ____ 在中国境内完成。

198. 198、不锈钢油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。198、不锈钢油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。198、不锈钢油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。198、不锈钢油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

199. 199、不锈钢上装饰板/4000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。199、不锈钢上装饰板/4000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。199、不锈钢上装饰板/4000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。199、不锈钢上装饰板/4000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

200. 200、中式炉边侧板连前裙板/300*1050*800型号: BYYC-DB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。200、中式炉边侧板连前裙板/300*1050*800型号: BYYC-DB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。200、中式炉边侧板连前裙板/300*1050*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内生产。200、中式炉边侧板连前裙板/300*1050*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内完成。

201. 201、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。201、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。201、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2 的 ____ 在中国境内生产。201、燃气双头大锅灶/2000*1200*800+450型号: SDGT50/100-B2 的 ____ 在中国境内完成。

202. 202、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1350*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。202、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1350*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。202、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1350*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。202、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1350*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

203. 203、不锈钢上装饰板/8000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。203、不锈钢上装饰板/8000*1500型号: BYYC-ZSB

的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。203、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。203、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

204. 204、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号：SZCT40/80-A2，生产厂为 山东博锐德厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。204、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号：SZCT40/80-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。204、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号：SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内生产。204、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号：SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内完成。

205. 205、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号：SPTT16/32-A2，生产厂为 山东博锐德厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。205、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号：SPTT16/32-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。205、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号：SPTT16/32-A2 的 ____ 在中国境内生产。205、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号：SPTT16/32-A2 的 ____ 在中国境内完成。

206. 206、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1200*500型号：BYYC-YZYV，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。206、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1200*500型号：BYYC-YZYV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。206、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1200*500型号：BYYC-YZYV 的 ____ 在中国境内生产。206、UV-C紫外光油网烟罩/5500*1200*500型号：BYYC-YZYV 的 ____ 在中国境内完成。

207. 207、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。207、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。207、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。207、不锈钢上装饰板/8000*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

208. 208、炉背炉侧封墙钢/11400*2000型号：BYYC-LFB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。208、炉背炉侧封墙钢/11400*2000型号：BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。208、炉背炉侧封墙钢/11400*2000型号：BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内生产。208、炉背炉侧封墙钢/11400*2000型号：BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内完成。

209. 209、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。209、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。209、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内生产。209、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号：SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内完成。

210. 210、份数盆保温台/1500*700*800型号：BYYC-BWCG，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。210、份数盆保温台/1500*700*800型号：BYYC-BWCG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。210、份数盆保温台/1500*700*800型号：BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内生产。210、份数盆保温台/1500*700*800型号：BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内完成。

211. 211、不锈钢抽气烟罩/2500*1200*500型号: BYYC-PYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。211、不锈钢抽气烟罩/2500*1200*500型号: BYYC-PYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。211、不锈钢抽气烟罩/2500*1200*500型号: BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内生产。211、不锈钢抽气烟罩/2500*1200*500型号: BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内完成。

212. 212、不锈钢上装饰板/5000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。212、不锈钢上装饰板/5000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。212、不锈钢上装饰板/5000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。212、不锈钢上装饰板/5000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

213. 213、通道式洗碗机/2500*880*1630型号: FT2000, 生产厂为 北京厨尔乐厨房设备有限公司, 厂址为 北京市通州区宋庄镇富豪村南口。213、通道式洗碗机/2500*880*1630型号: FT2000 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。213、通道式洗碗机/2500*880*1630型号: FT2000 的 ____ 在中国境内生产。213、通道式洗碗机/2500*880*1630型号: FT2000 的 ____ 在中国境内完成。

214. 214、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。214、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。214、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内生产。214、燃气双门蒸饭柜/1150*860*1850型号: SZXT16.5/33-24S 的 ____ 在中国境内完成。

215. 215、集气罩/3000*1350*500型号: BYYC-JQZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。215、集气罩/3000*1350*500型号: BYYC-JQZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。215、集气罩/3000*1350*500型号: BYYC-JQZ 的 ____ 在中国境内生产。215、集气罩/3000*1350*500型号: BYYC-JQZ 的 ____ 在中国境内完成。

216. 216、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/2300*1350*500型号: BYYC-YZUC+KZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。216、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/2300*1350*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。216、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/2300*1350*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 ____ 在中国境内生产。216、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/2300*1350*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 ____ 在中国境内完成。

217. 217、不锈钢上装饰板/11000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。217、不锈钢上装饰板/11000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。217、不锈钢上装饰板/11000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。217、不锈钢上装饰板/11000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

218. 218、燃气单头大锅灶/1100*1200*800型号: SDGT50-A, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。218、燃气单头大锅灶/1100*1200*800型号: SDGT50-A 的中

国境内生产的组件成本占比≥ ____。 218、燃气单头大锅灶/1100*1200*800型号: SDGT50-A 的 ____ 在中国境内生产。 218、燃气单头大锅灶/1100*1200*800型号: SDGT50-A 的 ____ 在中国境内完成。

219. 219、燃气单炒单温灶/1100*1200*800型号: SZCT40/80-A1, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。 219、燃气单炒单温灶/1100*1200*800型号: SZCT40/80-A1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 219、燃气单炒单温灶/1100*1200*800型号: SZCT40/80-A1 的 ____ 在中国境内生产。 219、燃气单炒单温灶/1100*1200*800型号: SZCT40/80-A1 的 ____ 在中国境内完成。

220. 220、炉背封墙钢/9000*2000型号: BYYC-LFB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 220、炉背封墙钢/9000*2000型号: BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 220、炉背封墙钢/9000*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内生产。 220、炉背封墙钢/9000*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内完成。

221. 221、炉背封墙钢/18000*2000型号: BYYC-LFB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 221、炉背封墙钢/18000*2000型号: BYYC-LFB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 221、炉背封墙钢/18000*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内生产。 221、炉背封墙钢/18000*2000型号: BYYC-LFB 的 ____ 在中国境内完成。

222. 222、中式炉边侧板连前裙板/300*1200*800型号: BYYC-DB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 222、中式炉边侧板连前裙板/300*1200*800型号: BYYC-DB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 222、中式炉边侧板连前裙板/300*1200*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内生产。 222、中式炉边侧板连前裙板/300*1200*800型号: BYYC-DB 的 ____ 在中国境内完成。

223. 223、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。 223、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 223、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内生产。 223、燃气双头双尾小炒灶/2200*1220*800型号: SZCT40/80-A2 的 ____ 在中国境内完成。

224. 224、燃气双头大锅灶/2400*1200*800型号: SDGT50/100-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。 224、燃气双头大锅灶/2400*1200*800型号: SDGT50/100-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 224、燃气双头大锅灶/2400*1200*800型号: SDGT50/100-A2 的 ____ 在中国境内生产。 224、燃气双头大锅灶/2400*1200*800型号: SDGT50/100-A2 的 ____ 在中国境内完成。

225. 225、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/18000*1600*500型号: BYYC-YZUC+KZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 225、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/18000*1600*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 225、UV-C紫外

光油网烟罩连控制箱/18000*1600*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 _____ 在中国境内生产。225、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/18000*1600*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 _____ 在中国境内完成。

226. 226、不锈钢上装饰板/23200*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。226、不锈钢上装饰板/23200*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。226、不锈钢上装饰板/23200*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产。226、不锈钢上装饰板/23200*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内完成。

227. 227、燃气单头大锅灶/1600*1600*800型号: SDGT50-A, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。227、燃气单头大锅灶/1600*1600*800型号: SDGT50-A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。227、燃气单头大锅灶/1600*1600*800型号: SDGT50-A 的 _____ 在中国境内生产。227、燃气单头大锅灶/1600*1600*800型号: SDGT50-A 的 _____ 在中国境内完成。

228. 228、燃气单门蒸饭车/1100*750*1760型号: SZXT16.5-12H, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。228、燃气单门蒸饭车/1100*750*1760型号: SZXT16.5-12H 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。228、燃气单门蒸饭车/1100*750*1760型号: SZXT16.5-12H 的 _____ 在中国境内生产。228、燃气单门蒸饭车/1100*750*1760型号: SZXT16.5-12H 的 _____ 在中国境内完成。

229. 229、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号: SPTT16/32-A2, 生产厂为 山东博锐德厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南。229、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号: SPTT16/32-A2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。229、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号: SPTT16/32-A2 的 _____ 在中国境内生产。229、燃气双头矮汤炉/1200*700*800型号: SPTT16/32-A2 的 _____ 在中国境内完成。

230. 230、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/6000*1200*500型号: BYYC-YZUC+KZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。230、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/6000*1200*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。230、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/6000*1200*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 _____ 在中国境内生产。230、UV-C紫外光油网烟罩连控制箱/6000*1200*500型号: BYYC-YZUC+KZ 的 _____ 在中国境内完成。

231. 231、不锈钢上装饰板/11600*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。231、不锈钢上装饰板/11600*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。231、不锈钢上装饰板/11600*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内生产。231、不锈钢上装饰板/11600*1500型号: BYYC-ZSB 的 _____ 在中国境内完成。

232. 232、电磁单头煮面炉/800*800*800型号: ZSHC-XC15, 生产厂为 中山市华磁商厨电器有限公司, 厂址为 广东省中山市东凤镇和泰村万和路10号首层之三。232、电磁单头煮面炉/800*800*800型号: ZSHC-XC15 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。232、电磁单头煮面炉/800*800*800型号: ZSHC-XC15 的 _____ 在中国境内生产。232、电磁单头煮面炉/800*800*800型号: ZSHC-XC15 的 _____ 在中国境内完成。

233. 233、不锈钢油网烟罩/1200*1200*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。233、不锈钢油网烟罩/1200*1200*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。233、不锈钢油网烟罩/1200*1200*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。233、不锈钢油网烟罩/1200*1200*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

234. 234、不锈钢上装饰板/3200*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。234、不锈钢上装饰板/3200*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。234、不锈钢上装饰板/3200*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。234、不锈钢上装饰板/3200*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

235. 235、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。235、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。235、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内生产。235、份数盆保温台/1500*700*800型号: BYYC-BWCG 的 ____ 在中国境内完成。

236. 236、抽气罩/3800*1200*500型号: BYYC-PYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。236、抽气罩/3800*1200*500型号: BYYC-PYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。236、抽气罩/3800*1200*500型号: BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内生产。236、抽气罩/3800*1200*500型号: BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内完成。

237. 237、不锈钢上装饰板/10000*1500型号: BYYC-ZSB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。237、不锈钢上装饰板/10000*1500型号: BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。237、不锈钢上装饰板/10000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。237、不锈钢上装饰板/10000*1500型号: BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

238. 238、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W, 生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司, 厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南(霞湖世家侧)。238、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。238、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。238、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

239. 239、单层工作台/1000*800*800型号: BYYC-CGT, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。239、单层工作台/1000*800*800型号: BYYC-CGT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。239、单层工作台/1000*800*800型号: BYYC-CGT 的 ____ 在中国境内生产。239、单层工作台/1000*800*800型号: BYYC-CGT 的 ____ 在中国境内完成。

240. 240、挂墙茜架/长1800型号: BYYC-GQB, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。240、挂墙茜架/长1800型号: BYYC-GQB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。240、挂墙茜架/长1800型号: BYYC-GQB 的 ____ 在中国境内生产。240、挂墙茜架/长1800型号: BYYC-GQB 的 ____ 在中国境内完成。

241. 241、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。241、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。241、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。241、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

242. 242、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。242、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。242、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。242、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

243. 243、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。243、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。243、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内生产。243、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内完成。

244. 244、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。244、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。244、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内生产。244、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内完成。

245. 245、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。245、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。245、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。245、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

246. 246、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。246、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。246、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内生产。246、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内完成。

247. 247、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号。247、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。247、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内生产。247、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内完成。

248. 248、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号。248、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。248、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内生产。248、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内完成。

249. 249、双层收污车/1100*550*800型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。249、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的中国境内生产

的组件成本占比≥ ____。249、双层收污车/1100*550*800型号：SCC 的 ____ 在中国境内生产。249、双层收污车/1100*550*800型号：SCC 的 ____ 在中国境内完成。

250. 250、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT，生产厂为 北京厨尔乐厨房设备有限公司，厂址为 北京市通州区宋庄镇富豪村南口。250、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。250、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的 ____ 在中国境内生产。250、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的 ____ 在中国境内完成。

251. 251、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。251、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。251、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内生产。251、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内完成。

252. 252、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。252、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。252、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。252、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

253. 253、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。253、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。253、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的 ____ 在中国境内生产。253、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的 ____ 在中国境内完成。

254. 254、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。254、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。254、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。254、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

255. 255、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。255、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。255、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。255、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

256. 256、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。256、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。256、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的 ____ 在中国境内生产。256、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的 ____ 在中国境内完成。

257. 257、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。257、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。257、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。257、四层板式货架/1200*500*1550型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

258. 258、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W, 生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司, 厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南(霞湖世家侧)。258、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。258、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。258、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

259. 259、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。259、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。259、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。259、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

260. 260、双层收污车/1100*550*800型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。260、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。260、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内生产。260、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内完成。

261. 261、筷子/27cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。261、筷子/27cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。261、筷子/27cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。261、筷子/27cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

262. 262、电饭锅/28L型号: ZHANDI-28L, 生产厂为 广东维锐电器有限公司, 厂址为 广东省廉江市九洲江经济开发区龙华五路D-02-03地块厂房2A车间。262、电饭锅/28L型号: ZHANDI-28L 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。262、电饭锅/28L型号: ZHANDI-28L 的 ____ 在中国境内生产。262、电饭锅/28L型号: ZHANDI-28L 的 ____ 在中国境内完成。

263. 263、微波炉/23L型号: FM-MT20W, 生产厂为 南京法迪欧智能科技有限公司, 厂址为 南京市玄武区苏宁大道1-9号。263、微波炉/23L型号: FM-MT20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。263、微波炉/23L型号: FM-MT20W 的 ____ 在中国境内生产。263、微波炉/23L型号: FM-MT20W 的 ____ 在中国境内完成。

264. 264、汤桶/60cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。264、汤桶/60cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。264、汤桶/60cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。264、汤桶/60cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

265. 265、汤桶/40cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。265、汤桶/40cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。265、汤桶/40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。265、汤桶/40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

266. 266、斗盆/80cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。266、斗盆/80cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。266、斗盆/80cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。266、斗盆/80cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

267. 267、斗盆/60cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。267、斗盆/60cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。267、斗盆/60cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。267、斗盆/60cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

268. 268、面盆/40cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。268、面盆/40cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。268、面盆/40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。268、面盆/40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

269. 269、油盆/10寸型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。269、油盆/10寸型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。269、油盆/10寸型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。269、油盆/10寸型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

270. 270、油格/30cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。270、油格/30cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。270、油格/30cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。270、油格/30cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

271. 271、油鼓漏/30cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。271、油鼓漏/30cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。271、油鼓漏/30cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。271、油鼓漏/30cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

272. 272、菜刀/2#刀刃长度20-22型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。272、菜刀/2#刀刃长度20-22型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。272、菜刀/2#刀刃长度20-22型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。272、菜刀/2#刀刃长度20-22型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

273. 273、砍刀/1#刀刃长度28-30型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。273、砍刀/1#刀刃长度28-30型号: 定制 的中国境内

生产的组件成本占比≥ ____。273、砍刀/1#刀刃长度28-30型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。273、砍刀/1#刀刃长度28-30型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

274. 274、片刀/2#刀刃长度18-20型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。274、片刀/2#刀刃长度18-20型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。274、片刀/2#刀刃长度18-20型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。274、片刀/2#刀刃长度18-20型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

275. 275、磨刀石/大号长度20宽厚8-10型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。275、磨刀石/大号长度20宽厚8-10型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。275、磨刀石/大号长度20宽厚8-10型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。275、磨刀石/大号长度20宽厚8-10型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

276. 276、炒锅/80cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。276、炒锅/80cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。276、炒锅/80cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。276、炒锅/80cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

277. 277、炒锅/60cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。277、炒锅/60cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。277、炒锅/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。277、炒锅/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

278. 278、锅刷/加粗21-25cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。278、锅刷/加粗21-25cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。278、锅刷/加粗21-25cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。278、锅刷/加粗21-25cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

279. 279、削皮刀/中号刀刃长8cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。279、削皮刀/中号刀刃长8cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。279、削皮刀/中号刀刃长8cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。279、削皮刀/中号刀刃长8cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

280. 280、多功能剪刀/大号210cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。280、多功能剪刀/大号210cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。280、多功能剪刀/大号210cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。280、多功能剪刀/大号210cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

281. 281、木把大铲/1米型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。281、木把大铲/1米型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。281、木把大铲/1米型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。281、木把大铲/1米型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

282. 282、炒勺/10两型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。282、炒勺/10两型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。282、炒勺/10两型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。282、炒勺/10两型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

283. 283、炒铲/大号40-42cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。283、炒铲/大号40-42cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。283、炒铲/大号40-42cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。283、炒铲/大号40-42cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

284. 284、水勺/18-20cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。284、水勺/18-20cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。284、水勺/18-20cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。284、水勺/18-20cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

285. 285、洗米筛/60cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。285、洗米筛/60cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。285、洗米筛/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。285、洗米筛/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

286. 285、洗米筛/60cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。285、洗米筛/60cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。285、洗米筛/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。285、洗米筛/60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

287. 287、塑料带轮垃圾桶/240L型号：WOEXIN-LJTYD240，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。287、塑料带轮垃圾桶/240L型号：WOEXIN-LJTYD240 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。287、塑料带轮垃圾桶/240L型号：WOEXIN-LJTYD240 的 ____ 在中国境内生产。287、塑料带轮垃圾桶/240L型号：WOEXIN-LJTYD240 的 ____ 在中国境内完成。

288. 288、塑料带轮垃圾桶/180L型号：WOEXIN-LJTYD180，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。288、塑料带轮垃圾桶/180L型号：WOEXIN-LJTYD180 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。288、塑料带轮垃圾桶/180L型号：WOEXIN-LJTYD180 的 ____ 在中国境内生产。288、塑料带轮垃圾桶/180L型号：WOEXIN-LJTYD180 的 ____ 在中国境内完成。

289. 289、蓝色垃圾桶/200L型号：WOEXIN-LJT200，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。289、蓝色垃圾桶/200L型号：WOEXIN-LJT200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。289、蓝色垃圾桶/200L型号：WOEXIN-LJT200 的 ____ 在中国境内生产。289、蓝色垃圾桶/200L型号：WOEXIN-LJT200 的 ____ 在中国境内完成。

290. 290、保鲜盒带盖/大号43*30*14cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。290、保鲜盒带盖/大号43*30*14cm型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。290、保鲜盒带盖/大号43*30*14cm型号：定制的 ____ 在中国境内生产。290、保鲜盒带盖/大号43*30*14cm型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

291. 291、保鲜盒带盖/中号40*30*12cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。291、保鲜盒带盖/中号40*30*12cm型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。291、保鲜盒带盖/中号40*30*12cm型号：定制的 ____ 在中国境内生产。291、保鲜盒带盖/中号40*30*12cm型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

292. 292、保鲜盒带盖/小号34*23*11cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。292、保鲜盒带盖/小号34*23*11cm型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。292、保鲜盒带盖/小号34*23*11cm型号：定制的 ____ 在中国境内生产。292、保鲜盒带盖/小号34*23*11cm型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

293. 293、菜筐/大号70*50*45cm(±2cm) 型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。293、菜筐/大号70*50*45cm(±2cm) 型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。293、菜筐/大号70*50*45cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内生产。293、菜筐/大号70*50*45cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

294. 294、菜筐/中号61*42*32cm(±2cm) 型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。294、菜筐/中号61*42*32cm(±2cm) 型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。294、菜筐/中号61*42*32cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内生产。294、菜筐/中号61*42*32cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

295. 295、菜筐/小号60*43*24cm(±2cm) 型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。295、菜筐/小号60*43*24cm(±2cm) 型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。295、菜筐/小号60*43*24cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内生产。295、菜筐/小号60*43*24cm(±2cm) 型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

296. 296、留样盒/中号12*12*5cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。296、留样盒/中号12*12*5cm型号：定制的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。296、留样盒/中号12*12*5cm型号：定制的 ____ 在中国境内生产。296、留样盒/中号12*12*5cm型号：定制的 ____ 在中国境内完成。

297. 297、拖把车/大号95*55*50cm型号：WOR-TBCD，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。297、拖把车/大号95*55*50cm型号：WOR-TBCD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。297、拖把车/大号95*55*50cm型号：WOR-TBCD 的 ____ 在中国境内生产。297、拖把车/大号95*55*50cm型号：WOR-TBCD 的 ____ 在中国境内完成。

298. 298、拖把/大号78*6cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 298、拖把/大号78*6cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 298、拖把/大号78*6cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 298、拖把/大号78*6cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

299. 299、五斗收集车/大号80*45*90cm型号：WOR-SJC5，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。 299、五斗收集车/大号80*45*90cm型号：WOR-SJC5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 299、五斗收集车/大号80*45*90cm型号：WOR-SJC5 的 ____ 在中国境内生产。 299、五斗收集车/大号80*45*90cm型号：WOR-SJC5 的 ____ 在中国境内完成。

300. 300、锅架/大号20.5*17.5*5.5cm型号：BYYC-GJ，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 300、锅架/大号20.5*17.5*5.5cm型号：BYYC-GJ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 300、锅架/大号20.5*17.5*5.5cm型号：BYYC-GJ 的 ____ 在中国境内生产。 300、锅架/大号20.5*17.5*5.5cm型号：BYYC-GJ 的 ____ 在中国境内完成。

301. 301、擀面杖/80cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 301、擀面杖/80cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 301、擀面杖/80cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 301、擀面杖/80cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

302. 302、擀面杖/30cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 302、擀面杖/30cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 302、擀面杖/30cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 302、擀面杖/30cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

303. 303、垃圾袋/大号120*140cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 303、垃圾袋/大号120*140cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 303、垃圾袋/大号120*140cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 303、垃圾袋/大号120*140cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

304. 304、垃圾袋/中号80*100cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 304、垃圾袋/中号80*100cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 304、垃圾袋/中号80*100cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 304、垃圾袋/中号80*100cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

305. 305、扫把/大号宽40cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 305、扫把/大号宽40cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 305、扫把/大号宽40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 305、扫把/大号宽40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

306. 306、地刷/大号长30*10cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 306、地刷/大号长30*10cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 306、地刷/大号长30*10cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 306、地刷/大号长30*10cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

307. 307、灭火毯/大号180*180cm型号: DONGAN-MHT, 生产厂为 浙江东安消防装备技术有限公司, 厂址为 浙江省衢州市江山市江山市清湖镇龙飞路8号。 307、灭火毯/大号180*180cm型号: DONGAN-MHT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 307、灭火毯/大号180*180cm型号: DONGAN-MHT 的 ____ 在中国境内生产。 307、灭火毯/大号180*180cm型号: DONGAN-MHT 的 ____ 在中国境内完成。

308. 308、整理箱/大号50*45*40cm型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 308、整理箱/大号50*45*40cm型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 308、整理箱/大号50*45*40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 308、整理箱/大号50*45*40cm型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

309. 309、克秤/500g型号: YONGKANG-KC-500G, 生产厂为 永康市太阳衡器有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市唐先镇工业基地。 309、克秤/500g型号: YONGKANG-KC-500G 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 309、克秤/500g型号: YONGKANG-KC-500G 的 ____ 在中国境内生产。 309、克秤/500g型号: YONGKANG-KC-500G 的 ____ 在中国境内完成。

310. 310、地秤/200KG型号: DAYANG-DC-200, 生产厂为 永康市太阳衡器有限公司, 厂址为 浙江省金华市永康市唐先镇工业基地。 310、地秤/200KG型号: DAYANG-DC-200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 310、地秤/200KG型号: DAYANG-DC-200 的 ____ 在中国境内生产。 310、地秤/200KG型号: DAYANG-DC-200 的 ____ 在中国境内完成。

311. 311、厨师服(长袖)/3XL(78、61、50)大/中/小型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 311、厨师服(长袖)/3XL(78、61、50)大/中/小型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 311、厨师服(长袖)/3XL(78、61、50)大/中/小型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 311、厨师服(长袖)/3XL(78、61、50)大/中/小型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

312. 312、厨师服(短袖)/3XL(78、61、51)大/中/小型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 312、厨师服(短袖)/3XL(78、61、51)大/中/小型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 312、厨师服(短袖)/3XL(78、61、51)大/中/小型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 312、厨师服(短袖)/3XL(78、61、51)大/中/小型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

313. 313、围裙/布围裙白色防水围裙各一半型号: 定制, 生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂, 厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路(西陈路)尾西侧。 313、围裙/布围裙白色防水围裙各一半型号: 定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 313、围裙/布围裙白色防水围裙各一半型号: 定制 的 ____ 在中国境内生产。 313、围裙/布围裙白色防水围裙各一半型号: 定制 的 ____ 在中国境内完成。

314. 314、袖套/大号型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。314、袖套/大号型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。314、袖套/大号型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。314、袖套/大号型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

315. 315、抹布/50cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。315、抹布/50cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。315、抹布/50cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。315、抹布/50cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

316. 316、尘推/1米型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。316、尘推/1米型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。316、尘推/1米型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。316、尘推/1米型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

317. 317、长饼铲/大号35cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。317、长饼铲/大号35cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。317、长饼铲/大号35cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。317、长饼铲/大号35cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

318. 318、马斗/20cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。318、马斗/20cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。318、马斗/20cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。318、马斗/20cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

319. 319、大箬篱/一米型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。319、大箬篱/一米型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。319、大箬篱/一米型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。319、大箬篱/一米型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

320. 320、烙饼竹片/大号60cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。320、烙饼竹片/大号60cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。320、烙饼竹片/大号60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。320、烙饼竹片/大号60cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

321. 321、白色菜墩/45*5cm厚型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。321、白色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。321、白色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。321、白色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

322. 322、红色菜墩/45*5cm厚型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。322、红色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的中国境内生产

的组件成本占比≥ ____。322、红色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。322、红色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

323. 323、黄色菜墩/45*5cm厚型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。323、黄色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。323、黄色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。323、黄色菜墩/45*5cm厚型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

324. 324、麻辣烫碗/9寸型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。324、麻辣烫碗/9寸型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。324、麻辣烫碗/9寸型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。324、麻辣烫碗/9寸型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

325. 325、调料车带盖/500*700*800型号：BYYC-TLT，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。325、调料车带盖/500*700*800型号：BYYC-TLT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。325、调料车带盖/500*700*800型号：BYYC-TLT 的 ____ 在中国境内生产。325、调料车带盖/500*700*800型号：BYYC-TLT 的 ____ 在中国境内完成。

326. 326、售饭勺/不锈钢口径8.5cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。326、售饭勺/不锈钢口径8.5cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。326、售饭勺/不锈钢口径8.5cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。326、售饭勺/不锈钢口径8.5cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

327. 327、台称/5-10斤型号：DAYANG-TC5-10，生产厂为 永康市太阳衡器有限公司，厂址为 浙江省金华市永康市唐先镇工业基地。327、台称/5-10斤型号：DAYANG-TC5-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。327、台称/5-10斤型号：DAYANG-TC5-10 的 ____ 在中国境内生产。327、台称/5-10斤型号：DAYANG-TC5-10 的 ____ 在中国境内完成。

328. 328、电动平板三轮车/900mm宽；能进入电梯型号：定制，生产厂为 山东智牛车业有限公司，厂址为 山东省聊城市茌平区振兴街道何潘村铝城路信乐世纪园商铺55号。328、电动平板三轮车/900mm宽；能进入电梯型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。328、电动平板三轮车/900mm宽；能进入电梯型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。328、电动平板三轮车/900mm宽；能进入电梯型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

329. 329、电动箱式车/限高2米3800*1300*1900（±20mm）型号：HONGR-XSC-DD，生产厂为 日照鸿日新能源汽车有限公司，厂址为 山东省日照市五莲县高泽街道临沂路7号。329、电动箱式车/限高2米3800*1300*1900（±20mm）型号：HONGR-XSC-DD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。329、电动箱式车/限高2米3800*1300*1900（±20mm）型号：HONGR-XSC-DD 的 ____ 在中国境内生产。329、电动箱式车/限高2米3800*1300*1900（±20mm）型号：HONGR-XSC-DD 的 ____ 在中国境内完成。

330. 330、电动洗地车/型号：DINGJ-XDCD，生产厂为 淄博鼎洁清洁设备有限公司，厂址为 山东省淄博市临淄区金岭回族镇纬二路518号连城智谷临淄数字产业孵化中心第8幢1层101号房。330、电动洗地车/型号：____

DINGJ-XDCD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 330、电动洗地车/型号：DINGJ-XDCD 的 ____ 在中国境内生产。 330、电动洗地车/型号：DINGJ-XDCD 的 ____ 在中国境内完成。

331. 331、更衣柜/迎检专用4格大衣柜型号：BYYC-GSG，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 331、更衣柜/迎检专用4格大衣柜型号：BYYC-GSG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 331、更衣柜/迎检专用4格大衣柜型号：BYYC-GSG 的 ____ 在中国境内生产。 331、更衣柜/迎检专用4格大衣柜型号：BYYC-GSG 的 ____ 在中国境内完成。

332. 332、帽子/餐饮专用型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 332、帽子/餐饮专用型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 332、帽子/餐饮专用型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 332、帽子/餐饮专用型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

333. 333、食品级周转筐/600*400*300型号：WOEXIN-ZZK，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。 333、食品级周转筐/600*400*300型号：WOEXIN-ZZK 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 333、食品级周转筐/600*400*300型号：WOEXIN-ZZK 的 ____ 在中国境内生产。 333、食品级周转筐/600*400*300型号：WOEXIN-ZZK 的 ____ 在中国境内完成。

334. 334、密封周转箱/50L，304不锈钢型号：WEXIN-ZZX，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。 334、密封周转箱/50L，304不锈钢型号：WEXIN-ZZX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 334、密封周转箱/50L，304不锈钢型号：WEXIN-ZZX 的 ____ 在中国境内生产。 334、密封周转箱/50L，304不锈钢型号：WEXIN-ZZX 的 ____ 在中国境内完成。

335. 335、不锈钢托盘/400*600型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 335、不锈钢托盘/400*600型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 335、不锈钢托盘/400*600型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 335、不锈钢托盘/400*600型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

336. 336、拖把/大号78*6cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 336、拖把/大号78*6cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 336、拖把/大号78*6cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 336、拖把/大号78*6cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

337. 337、扫把/大号宽40cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 337、扫把/大号宽40cm型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 337、扫把/大号宽40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 337、扫把/大号宽40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

338. 338、簸箕/中号宽30—40cm型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 338、簸箕/中号宽30—40cm型号：定制 的中国境内

生产的组件成本占比≥ ____。 338、簸箕/中号宽30—40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 338、簸箕/中号宽30—40cm型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

339. 339、脚踏式不锈钢垃圾桶/500*500*800型号：WOEXIN-LJTJTS，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。 339、脚踏式不锈钢垃圾桶/500*500*800型号：WOEXIN-LJTJTS 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 339、脚踏式不锈钢垃圾桶/500*500*800型号：WOEXIN-LJTJTS 的 ____ 在中国境内生产。 339、脚踏式不锈钢垃圾桶/500*500*800型号：WOEXIN-LJTJTS 的 ____ 在中国境内完成。

340. 340、标识牌/标签/可更换型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 340、标识牌/标签/可更换型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 340、标识牌/标签/可更换型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 340、标识牌/标签/可更换型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

341. 341、防滑垫/可冲洗耐腐蚀型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 341、防滑垫/可冲洗耐腐蚀型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 341、防滑垫/可冲洗耐腐蚀型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 341、防滑垫/可冲洗耐腐蚀型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

342. 342、防撞条/高强度型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 342、防撞条/高强度型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 342、防撞条/高强度型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。 342、防撞条/高强度型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

343. 343、折叠平板车/1000*600型号：BYYC-PBCZD，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 343、折叠平板车/1000*600型号：BYYC-PBCZD 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 343、折叠平板车/1000*600型号：BYYC-PBCZD 的 ____ 在中国境内生产。 343、折叠平板车/1000*600型号：BYYC-PBCZD 的 ____ 在中国境内完成。

344. 344、小型地牛/承载能力200—500公斤型号：HAIM-STCC2-5，生产厂为 浙江海蜜机械有限公司，厂址为 浙江省金华市婺城区白龙桥镇古方村。 344、小型地牛/承载能力200—500公斤型号：HAIM-STCC2-5 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 344、小型地牛/承载能力200—500公斤型号：HAIM-STCC2-5 的 ____ 在中国境内生产。 344、小型地牛/承载能力200—500公斤型号：HAIM-STCC2-5 的 ____ 在中国境内完成。

345. 345、灭火器/型号：DONGAN-MHQ，生产厂为 浙江东安消防装备技术有限公司，厂址为 浙江省衢州市江山市江山市清湖镇龙飞路8号。 345、灭火器/型号：DONGAN-MHQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 345、灭火器/型号：DONGAN-MHQ 的 ____ 在中国境内生产。 345、灭火器/型号：DONGAN-MHQ 的 ____ 在中国境内完成。

346. 346、聚氨酯踏步/定制型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。 346、聚氨酯踏步/定制型号：定制 的中国境内生产的组件成

本占比≥ ____。346、聚氨酯踏步/定制型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。346、聚氨酯踏步/定制型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

347. 347、垃圾袋/中号800*1000型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。347、垃圾袋/中号800*1000型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。347、垃圾袋/中号800*1000型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。347、垃圾袋/中号800*1000型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

348. 348、沙发/1.8米型号：定制，生产厂为 山东俊风家具有限公司，厂址为 山东省淄博市淄博科技工业园纳奇路中段北侧。348、沙发/1.8米型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。348、沙发/1.8米型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。348、沙发/1.8米型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

349. 349、茶几/1200*650*430型号：定制，生产厂为 山东俊风家具有限公司，厂址为 山东省淄博市淄博科技工业园纳奇路中段北侧。349、茶几/1200*650*430型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。349、茶几/1200*650*430型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。349、茶几/1200*650*430型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

350. 350、挂衣架/2米型号：定制，生产厂为 山东俊风家具有限公司，厂址为 山东省淄博市淄博科技工业园纳奇路中段北侧。350、挂衣架/2米型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。350、挂衣架/2米型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。350、挂衣架/2米型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

351. 351、窗帘/定制型号：定制，生产厂为 揭阳市榕城区裕鑫不锈钢餐具厂，厂址为 揭阳市榕城区榕东街道钟厝洋村中心南路（西陈路）尾西侧。351、窗帘/定制型号：定制 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。351、窗帘/定制型号：定制 的 ____ 在中国境内生产。351、窗帘/定制型号：定制 的 ____ 在中国境内完成。

352. 352、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W，生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司，厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南（霞湖世家侧）。352、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。352、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。352、挂墙灭蝇灯/型号：IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

353. 353、单层工作台/1000*800*800型号：BYYC-CGT，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。353、单层工作台/1000*800*800型号：BYYC-CGT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。353、单层工作台/1000*800*800型号：BYYC-CGT 的 ____ 在中国境内生产。353、单层工作台/1000*800*800型号：BYYC-CGT 的 ____ 在中国境内完成。

354. 354、挂墙茜架/长1800型号：BYYC-GQB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。354、挂墙茜架/长1800型号：BYYC-GQB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。354、挂墙茜架/长1800型号：BYYC-GQB 的 ____ 在中国境内生产。354、挂墙茜架/长1800型号：BYYC-GQB 的 ____ 在中国境内完成。

355. 355、大单星盆台/1000*700*800+150型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。355、大单星盆台/1000*700*800+150型号：BYYC

-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 355、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。 355、大单星盆台/1000*700*800+150型号: BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

356. 356、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 356、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 356、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内生产。 356、冷热混合水龙头/冷热型型号: JC-1003-10 的 ____ 在中国境内完成。

357. 357、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 357、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 357、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内生产。 357、挂墙高压洗地龙头/挂墙式型号: LB-1181S-10 的 ____ 在中国境内完成。

358. 358、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A, 生产厂为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司, 厂址为 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。 358、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 358、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内生产。 358、台面式高压花洒水龙头/台面式型号: M-H01A 的 ____ 在中国境内完成。

359. 359、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 359、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 359、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内生产。 359、挂墙单洗手星盆/450*450*250型号: BYYC-XSC 的 ____ 在中国境内完成。

360. 360、感应水龙头/感应式型号: B-228-01, 生产厂为 广州市炬材金属制品有限公司, 厂址为 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路2号101房。 360、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 360、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内生产。 360、感应水龙头/感应式型号: B-228-01 的 ____ 在中国境内完成。

361. 361、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号。 361、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 361、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内生产。 361、皂液分配器/容量380ML型号: MODUN-FPQ380 的 ____ 在中国境内完成。

362. 362、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ, 生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司, 厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号。 362、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 362、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内生产。 362、烘手器/685*290*220型号: MODUN-HSQ 的 ____ 在中国境内完成。

363. 363、双层收污车/1100*550*800型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 363、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 363、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内生产。 363、双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内完成。

364. 364、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT，生产厂为 北京厨尔乐厨房设备有限公司，厂址为 北京市通州区宋庄镇富豪村南口。364、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。364、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的 ____ 在中国境内生产。364、电加热型履带式洗碗机（连软水装置）/6500*1000*2000软水器尺寸：225*440*1018型号：FT 的 ____ 在中国境内完成。

365. 365、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。365、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。365、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内生产。365、不锈钢抽气烟罩/6000*1200*400型号：BYYC-PYZ 的 ____ 在中国境内完成。

366. 366、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。366、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。366、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内生产。366、不锈钢上装饰板/13400*1500型号：BYYC-ZSB 的 ____ 在中国境内完成。

367. 367、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。367、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。367、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的 ____ 在中国境内生产。367、浸泡池/1500*800*850型号：BYYC-JPC 的 ____ 在中国境内完成。

368. 368、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。368、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。368、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内生产。368、单星大水池/1300*800*800型号：BYYC-SC 的 ____ 在中国境内完成。

369. 369、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。369、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。369、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内生产。369、双层工作台/1800*800*800型号：BYYC-CGT-2 的 ____ 在中国境内完成。

370. 370、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80，生产厂为 石家庄欣尔沃塑业有限公司，厂址为 河北省石家庄市元氏县南因镇东杜村401乡道与纬三路交叉口西行100米路南。370、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。370、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的 ____ 在中国境内生产。370、圆形活动垃圾桶/80L型号：WOEXIN-LJTY80 的 ____ 在中国境内完成。

371. 371、四层板式货架/1200*500*1500型号：BYYC-4CH，生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。371、四层板式货架/1200*500*1500型号：BYYC-4

CH 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 371、四层板式货架/1200*500*1500型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内生产。 371、四层板式货架/1200*500*1500型号: BYYC-4CH 的 ____ 在中国境内完成。

372. 372、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W, 生产厂为 中山市凌峰照明电器有限公司, 厂址为 中山市板芙镇深湾村里溪大道南(霞湖世家侧)。 372、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。 372、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内生产。 372、挂墙灭蝇灯/型号: IK281-20W 的 ____ 在中国境内完成。

373. 373、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W, 生产厂为 连云港尚琪光电科技有限公司, 厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。 373、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 373、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内生产。 373、吊天花紫外线消毒灯/30w型号: ZW30S25W 的 ____ 在中国境内完成。

374. 374双层收污车/1100*550*800型号: SCC, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 374双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 374双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内生产。 374双层收污车/1100*550*800型号: SCC 的 ____ 在中国境内完成。

375. 375、UV-C紫外光油网烟罩/8350*1150*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 375、UV-C紫外光油网烟罩/8350*1150*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 375、UV-C紫外光油网烟罩/8350*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。 375、UV-C紫外光油网烟罩/8350*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

376. 376灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。 376灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 376灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内生产。 376灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内完成。

377. 377、UV-C紫外光油网烟罩/8500*1150*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。 377、UV-C紫外光油网烟罩/8500*1150*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 377、UV-C紫外光油网烟罩/8500*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。 377、UV-C紫外光油网烟罩/8500*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

378. 378灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。 378灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 378灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内生产。 378灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内完成。

379. 379、UV-C紫外光油网烟罩/7800*1150*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。379、UV-C紫外光油网烟罩/7800*1150*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。379、UV-C紫外光油网烟罩/7800*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。379、UV-C紫外光油网烟罩/7800*1150*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

380. 380、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。380、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。380、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内生产。380、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内完成。

381. 381、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。381、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。381、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内生产。381、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内完成。

382. 382、UV-C紫外光油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。382、UV-C紫外光油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。382、UV-C紫外光油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内生产。382、UV-C紫外光油网烟罩/2700*1250*500型号: BYYC-YWYZ 的 ____ 在中国境内完成。

383. 383、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。383、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。383、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内生产。383、灭火系统/单瓶组型号: CMJS10-1-YR 的 ____ 在中国境内完成。

384. 384、UV-C紫外光油网烟罩/5000*1000*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。384、UV-C紫外光油网烟罩/5000*1000*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。384、UV-C紫外光油网烟罩/5000*1000*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。384、UV-C紫外光油网烟罩/5000*1000*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

385. 385、UV-C紫外光油网烟罩/1500*1200*500型号: BYYC-YZUV, 生产厂为 山东宝源央厨厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区8号。385、UV-C紫外光油网烟罩/1500*1200*500型号: BYYC-YZUV 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。385、UV-C紫外光油网烟罩/1500*1200*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内生产。385、UV-C紫外光油网烟罩/1500*1200*500型号: BYYC-YZUV 的 ____ 在中国境内完成。

386. 386、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR, 生产厂为 山东裕蓉消防科技有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇中国厨都国际会展中心西南区南吴工业园B栋07号。386、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。386、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内生产。386、灭火系统/双瓶组型号: CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内完成。

8-2-YR 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 386、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内生产。 386、灭火系统/双瓶组型号：CMJS18-2-YR 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：山东宝源央厨厨业有限公司

日期：2026年08月10日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGC-G-H-260183-1 第1包 2026-08-10 01:07:01
山东宝源央厨厨业有限公司 2026-08-10 01:07:01