

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. CL5251GXW6HQ，生产厂为 程力专用汽车股份有限公司，厂址为 湖北省随州市曾都区星光一路。CL5251GXW6HQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。CL5251GXW6HQ 的 在中国境内生产。CL5251GXW6HQ 的 在中国境内完成。

2. 2FGH-20S，生产厂为 山东北源机械设备有限公司，厂址为 山东省德州市禹城市十里望回族镇工业园西路以东、田庄村以南梦想智创产业园5号。2FGH-20S 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。2FGH-20S 的 在中国境内生产。2FGH-20S 的 在中国境内完成。

3. CL5186GXW6AHQ，生产厂为 程力汽车集团股份有限公司，厂址为 湖北省随州市曾都区星光一路。CL5186GXW6AHQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。CL5186GXW6AHQ 的 在中国境内生产。CL5186GXW6AHQ 的 在中国境内完成。

4. IXZ，生产厂为 中国重汽集团济南卡车股份有限公司，厂址为 山东省济南市莱芜区莱城大道777号。IXZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。IXZ 的 在中国境内生产。IXZ 的 在中国境内完成。

5. CL5251GXW6HQ，生产厂为 程力汽车集团股份有限公司，厂址为 湖北省随州市曾都区星光一路。CL5251GXW6HQ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。CL5251GXW6HQ 的 在中国境内生产。CL5251GXW6HQ 的 在中国境内完成。

6. 1GKN-350，生产厂为 中堃农业装备（山东）有限公司，厂址为 山东省济宁市兖州区大山镇延安东路路南6号。1GKN-350 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1GKN-350 的 在中国境内生产。1GKN-350 的 在中国境内完成。

7. 2FGH-16S，生产厂为 山东北源机械设备有限公司，厂址为 山东省德州市禹城市十里望回族镇工业园西路以东、田庄村以南梦想智创产业园5号。2FGH-16S 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。2FGH-16S 的 在中国境内生产。2FGH-16S 的 在中国境内完成。

8. 946C，生产厂为 山东明宇重工机械有限公司，厂址为 山东省莱州市夏邱镇夏东村。946C 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。946C 的 在中国境内生产。946C 的 在中国境内完成。

9. 1GKN-325，生产厂为 中堃农业装备（山东）有限公司，厂址为 山东省济宁市兖州区大山镇延安东路路南6号。1GKN-325 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1GKN-325 的 在中国境内生产。1GKN-325 的 在中国境内完成。

10. 9LZ-6.5，生产厂为 潍坊晟康农业机械有限公司，厂址为 潍坊市潍城区南关街道康家村194号（距村委会以北200米路东）。9LZ-6.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。9LZ-6.5 的 在中国境内生产。

产。9LZ-6.5 的 _____ 在中国境内完成。

11. 2FGH-20S, 生产厂为 山东北源机械设备有限公司, 厂址为 山东省德州市禹城市十里望回族镇工业园西路以东、田庄村以南梦想智创产业园5号。2FGH-20S 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。2FGH-20S 的 _____ 在中国境内生产。2FGH-20S 的 _____ 在中国境内完成。

12. 3WPJZ-2000, 生产厂为 富锦市丰诺植保机械制造有限公司, 厂址为 富锦市东平路南段道东（南岗街32委8组）。3WPJZ-2000 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。3WPJZ-2000 的 _____ 在中国境内生产。3WPJZ-2000 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称： 乌拉特前旗兆丰农机有限公司

日期： 2026年09月01日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易系统 ZC2026-H-20039 第1包 2026-09-01 16:59:57
乌拉特前旗兆丰农机有限公司 2026-09-01 16:59:57