

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 长丝(DN40*10), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN40*10) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN40*10) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN40*10) 的 ____ 在中国境内完成。

2. 长丝(DN40*20), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN40*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN40*20) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN40*20) 的 ____ 在中国境内完成。

3. 长丝(DN40*30), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN40*30) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN40*30) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN40*30) 的 ____ 在中国境内完成。

4. 长丝(DN40*50), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN40*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN40*50) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN40*50) 的 ____ 在中国境内完成。

5. 长丝(DN50*10), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN50*10) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN50*10) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN50*10) 的 ____ 在中国境内完成。

6. 长丝(DN50*20), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN50*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN50*20) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN50*20) 的 ____ 在中国境内完成。

7. 长丝(DN50*30), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN50*30) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN50*30) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN50*30) 的 ____ 在中国境内完成。

8. 长丝(DN50*50), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN50*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN50*50) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN50*50) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 长丝(DN65*10), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢宜斤村59号。长丝(DN65*10) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN65*10) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN65*10) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 长丝(DN65*20), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。长丝(DN65*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。长丝(DN65*20) 的 ____ 在中国境内生产。长丝(DN65*20) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 补芯(DN40*20), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN40*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN40*20) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN40*20) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 补芯(DN40*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN40*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN40*25) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN40*25) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 补芯(DN40*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN40*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN40*32) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN40*32) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 补芯(DN50*20), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN50*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN50*20) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN50*20) 的 ____ 在中国境内完成。

15. 补芯(DN50*40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN50*40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN50*40) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN50*40) 的 ____ 在中国境内完成。

16. 补芯(DN63*50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN63*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN63*50) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN63*50) 的 ____ 在中国境内完成。

17. 补芯(DN63*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN63*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN63*25) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN63*25) 的 ____ 在中国境内完成。

18. 补芯(DN63*50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。补芯(DN63*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。补芯(DN63*50) 的 ____ 在中国境内生产。补芯(DN63*50) 的 ____ 在中国境内完成。

19. PVC管箍(40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC管箍(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC管箍(40) 的 ____ 在中国境内生产。PVC管箍(40) 的 ____ 在中国境内完成。

20. PVC管箍(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC管箍(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC管箍(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC管箍(50) 的 ____ 在中国境内完成。

21. PVC管箍(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号
江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC管箍(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍
(63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC管箍(63) 的 ____ 在中国境内完成。

22. PVC管箍(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号
。 PVC管箍(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍(75) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC管箍
(75) 的 ____ 在中国境内完成。

23. PVC管箍(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号
。 PVC管箍(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍(90) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC管箍
(90) 的 ____ 在中国境内完成。

24. PVC管箍(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号
。 PVC管箍(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍(110) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC管箍
(110) 的 ____ 在中国境内完成。

25. PVC管箍(160), 生产厂为 华生华生管道科技有限公司管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区
空港产业园旺贤路9号。 PVC管箍(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍(160) 的 ____
在中国境内生产。 PVC管箍(160) 的 ____ 在中国境内完成。

26. PVC管箍(250), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号
。 PVC管箍(250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC管箍(250) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC管箍
(250) 的 ____ 在中国境内完成。

27. DN管箍(63), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街
工业园区。 DN管箍(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN管箍(63) 的 ____ 在中国境内生产。 D
N管箍(63) 的 ____ 在中国境内完成。

28. DN管箍(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街
工业园区。 DN管箍(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN管箍(50) 的 ____ 在中国境内生产。 D
N管箍(50) 的 ____ 在中国境内完成。

29. DN管箍(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街
工业园区。 DN管箍(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN管箍(40) 的 ____ 在中国境内生产。 D
N管箍(40) 的 ____ 在中国境内完成。

30. DN管箍(40*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安
街工业园区。 DN管箍(40*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN管箍(40*25) 的 ____ 在中国境内
生产。 DN管箍(40*25) 的 ____ 在中国境内完成。

31. DN管箍(40*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安
街工业园区。 DN管箍(40*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN管箍(40*32) 的 ____ 在中国境内
生产。 DN管箍(40*32) 的 ____ 在中国境内完成。

32. PE管箍(40), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE管箍(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管箍(40) 的 ____ 在中国境内生产。PE管箍(40) 的 ____ 在中国境内完成。

33. PE管箍(63), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE管箍(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管箍(63) 的 ____ 在中国境内生产。PE管箍(63) 的 ____ 在中国境内完成。

34. PVC弯头(40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(40) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(40) 的 ____ 在中国境内完成。

35. PVC弯头(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(50) 的 ____ 在中国境内完成。

36. PVC弯头(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(63) 的 ____ 在中国境内完成。

37. PVC弯头(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(75) 的 ____ 在中国境内完成。

38. PVC弯头(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(110) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(110) 的 ____ 在中国境内完成。

39. PVC弯头(160), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC弯头(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC弯头(160) 的 ____ 在中国境内生产。PVC弯头(160) 的 ____ 在中国境内完成。

40. DN弯头(40*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN弯头(40*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN弯头(40*25) 的 ____ 在中国境内生产。DN弯头(40*25) 的 ____ 在中国境内完成。

41. DN弯头(50*40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN弯头(50*40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN弯头(50*40) 的 ____ 在中国境内生产。DN弯头(50*40) 的 ____ 在中国境内完成。

42. DN弯头(63), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN弯头(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN弯头(63) 的 ____ 在中国境内生产。DN弯头(63) 的 ____ 在中国境内完成。

43. DN弯头(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN弯头(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN弯头(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN弯头(50) 的 ____ 在中国境内完成。

44. DN弯头(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN弯头(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN弯头(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN弯头(40) 的 ____ 在中国境内完成。

45. PE弯头(63), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE弯头(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE弯头(63) 的 ____ 在中国境内生产。PE弯头(63) 的 ____ 在中国境内完成。

46. PE弯头(110), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE弯头(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE弯头(110) 的 ____ 在中国境内生产。PE弯头(110) 的 ____ 在中国境内完成。

47. PVC速接(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC速接(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC速接(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC速接(50) 的 ____ 在中国境内完成。

48. PVC速接(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC速接(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC速接(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC速接(63) 的 ____ 在中国境内完成。

49. PVC主管(50, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。PVC主管(50, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC主管(50, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PVC主管(50, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

50. PVC主管(63, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。PVC主管(63, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC主管(63, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PVC主管(63, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

51. PVC主管(75, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。PVC主管(75, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC主管(75, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PVC主管(75, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

52. PVC主管(90, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。PVC主管(90, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC主管(90, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PVC主管(90, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

53. PVC主管(110, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。PVC主管(110, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC主管(110, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PVC主管(110, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

54. PVC主管(160, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。 PVC主管(160, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC主管(160, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC主管(160, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

55. PVC主管(200, 6米/根), 生产厂为 宁夏毅辉管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区金源路北侧11-12号车间。 PVC主管(200, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC主管(200, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC主管(200, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

56. PVC哈弗节(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(63) 的 ____ 在中国境内完成。

57. PVC哈弗节(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(75) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(75) 的 ____ 在中国境内完成。

58. PVC哈弗节(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(90) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(90) 的 ____ 在中国境内完成。

59. PVC哈弗节(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(110) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(110) 的 ____ 在中国境内完成。

60. PVC哈弗节(160), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(160) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(160) 的 ____ 在中国境内完成。

61. PVC哈弗节(200), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(200) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(200) 的 ____ 在中国境内完成。

62. PVC哈弗节(250), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC哈弗节(250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC哈弗节(250) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC哈弗节(250) 的 ____ 在中国境内完成。

63. DN哈弗节(40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 DN哈弗节(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN哈弗节(40) 的 ____ 在中国境内生产。 DN哈弗节(40) 的 ____ 在中国境内完成。

64. PVC胶水(冷水胶)(410g.), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC胶水(冷水胶)(410g.) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC胶水(冷水胶)(410g.) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC胶水(冷水胶)(410g.) 的 ____ 在中国境内完成。

65. PVC胶水(冷水胶)(770g), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC胶水(冷水胶)(770g) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC胶水(冷水胶)(770g) 的 ____ 在中国境内生产。PVC胶水(冷水胶)(770g) 的 ____ 在中国境内完成。

66. PVC三通(40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(40) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(40) 的 ____ 在中国境内完成。

67. PVC三通(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(50) 的 ____ 在中国境内完成。

68. PVC三通(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(63) 的 ____ 在中国境内完成。

69. PVC三通(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(75) 的 ____ 在中国境内完成。

70. PVC三通(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(90) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(90) 的 ____ 在中国境内完成。

71. PVC三通(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(110) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(110) 的 ____ 在中国境内完成。

72. PVC三通(63*25), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(63*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(63*25) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(63*25) 的 ____ 在中国境内完成。

73. PVC三通(75*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(75*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(75*50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(75*50) 的 ____ 在中国境内完成。

74. PVC三通(90*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(90*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(90*50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(90*50) 的 ____ 在中国境内完成。

75. PVC三通(110*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC三通(110*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC三通(110*50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC三通(110*50) 的 ____ 在中国境内完成。

76. PVC三通(110*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC三通(110*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC三通(110*63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC三通(110*63) 的 ____ 在中国境内完成。

77. PVC三通(110*90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC三通(110*90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC三通(110*90) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC三通(110*90) 的 ____ 在中国境内完成。

78. DN三通(63), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(63) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(63) 的 ____ 在中国境内完成。

79. DN三通(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(50) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(50) 的 ____ 在中国境内完成。

80. DN三通(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(40) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(40) 的 ____ 在中国境内完成。

81. DN三通(40*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(40*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(40*25) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(40*25) 的 ____ 在中国境内完成。

82. DN三通(40*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(40*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(40*32) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(40*32) 的 ____ 在中国境内完成。

83. DN三通(50*20), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(50*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(50*20) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(50*20) 的 ____ 在中国境内完成。

84. DN三通(50*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(50*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(50*25) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(50*25) 的 ____ 在中国境内完成。

85. DN三通(50*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(50*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(50*32) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(50*32) 的 ____ 在中国境内完成。

86. DN三通(50*40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN三通(50*40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN三通(50*40) 的 ____ 在中国境内生产。 DN三通(50*40) 的 ____ 在中国境内完成。

87. PE三通(40), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE三通(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE三通(40) 的 ____ 在中国境内生产。PE三通(40) 的 ____ 在中国境内完成。

88. PE三通(50*40), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE三通(50*40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE三通(50*40) 的 ____ 在中国境内生产。PE三通(50*40) 的 ____ 在中国境内完成。

89. PE三通(50), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE三通(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE三通(50) 的 ____ 在中国境内生产。PE三通(50) 的 ____ 在中国境内完成。

90. DN四通(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN四通(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN四通(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN四通(50) 的 ____ 在中国境内完成。

91. PVC四通(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC四通(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC四通(90) 的 ____ 在中国境内生产。PVC四通(90) 的 ____ 在中国境内完成。

92. PE直通(20), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE直通(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE直通(20) 的 ____ 在中国境内生产。PE直通(20) 的 ____ 在中国境内完成。

93. PE直通(40), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE直通(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE直通(40) 的 ____ 在中国境内生产。PE直通(40) 的 ____ 在中国境内完成。

94. PE滴头(20L), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE滴头(20L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE滴头(20L) 的 ____ 在中国境内生产。PE滴头(20L) 的 ____ 在中国境内完成。

95. PE直通阀(20), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE直通阀(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE直通阀(20) 的 ____ 在中国境内生产。PE直通阀(20) 的 ____ 在中国境内完成。

96. PE旁通(20), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE旁通(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE旁通(20) 的 ____ 在中国境内生产。PE旁通(20) 的 ____ 在中国境内完成。

97. PE旁通阀(20), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE旁通阀(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE旁通阀(20) 的 ____ 在中国境内生产。PE旁通阀(20) 的 ____ 在中国境内完成。

98. PE管(20), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(20) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(20) 的 ____ 在中国境内完成。

99. PE管(40, 壁厚2.5mm以上), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(40, 壁厚2.5mm以上) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(40, 壁厚2.5mm以上) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(40, 壁厚2.5mm以上) 的 ____ 在中国境内完成。

100. PE管(50, 壁厚2.5mm以上), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(50, 壁厚2.5mm以上) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(50, 壁厚2.5mm以上) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(50, 壁厚2.5mm以上) 的 ____ 在中国境内完成。

101. PE管(50热熔), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(50热熔) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(50热熔) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(50热熔) 的 ____ 在中国境内完成。

102. PE管(63, 壁厚3mm以上), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(63, 壁厚3mm以上) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(63, 壁厚3mm以上) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(63, 壁厚3mm以上) 的 ____ 在中国境内完成。

103. PE管(63热熔, 6米/根), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(63热熔, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(63热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(63热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

104. PE管(110热熔, 6米/根), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(110热熔, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(110热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(110热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

105. PE管(160热熔, 6米/根), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(160热熔, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(160热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(160热熔, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

106. PE管(110, 6米/根), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(110, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(110, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(110, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

107. PE管(160, 6米/根), 生产厂为 宁夏宁希管业有限公司, 厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。PE管(160, 6米/根) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE管(160, 6米/根) 的 ____ 在中国境内生产。PE管(160, 6米/根) 的 ____ 在中国境内完成。

108. DN铸铁管(76), 生产厂为 包头市吉峰钢管有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区哈业脑包村复兴路与展业路交叉口东南侧60米。DN铸铁管(76) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铸铁管(76) 的 ____ 在中国境内生产。DN铸铁管(76) 的 ____ 在中国境内完成。

109. DN铸铁管(90), 生产厂为 包头市吉峰钢管有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区哈业脑包村复兴路与展业路交叉口东南侧60米。DN铸铁管(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铸铁管(90) 的 ____ 在中国境内生产。DN铸铁管(90) 的 ____ 在中国境内完成。

110. PVC堵帽(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC堵帽(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC堵帽(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC堵帽(50) 的 ____ 在中国境内完成。

111. PVC堵帽(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC堵帽(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC堵帽(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC堵帽(63) 的 ____ 在中国境内完成。

112. PVC堵帽(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC堵帽(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC堵帽(110) 的 ____ 在中国境内生产。PVC堵帽(110) 的 ____ 在中国境内完成。

113. PVC堵帽(160), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC堵帽(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC堵帽(160) 的 ____ 在中国境内生产。PVC堵帽(160) 的 ____ 在中国境内完成。

114. DN堵帽(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN堵帽(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN堵帽(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN堵帽(40) 的 ____ 在中国境内完成。

115. DN堵帽(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN堵帽(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN堵帽(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN堵帽(50) 的 ____ 在中国境内完成。

116. DN堵帽(63), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN堵帽(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN堵帽(63) 的 ____ 在中国境内生产。DN堵帽(63) 的 ____ 在中国境内完成。

117. DN外丝(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN外丝(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN外丝(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN外丝(40) 的 ____ 在中国境内完成。

118. DN外丝(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN外丝(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN外丝(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN外丝(50) 的 ____ 在中国境内完成。

119. PVC外丝直接(63)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC外丝直接(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC外丝直接(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC外丝直接(63) 的 ____ 在中国境内完成。

120. PVC外丝直接(50)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC外丝直接(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC外丝直接(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC外丝直接(50) 的 ____ 在中国境内完成。

121. PVC内丝直接(50)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内丝直接(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内丝直接(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内丝直接(50) 的 ____ 在中国境内完成。

122. PVC内丝直接(63)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内丝直接(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内丝直接(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内丝直接(63) 的 ____ 在中国境内完成。

123. PE外丝直接(40)，生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司，厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE外丝直接(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE外丝直接(40) 的 ____ 在中国境内生产。PE外丝直接(40) 的 ____ 在中国境内完成。

124. PE外丝直接(50)，生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司，厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE外丝直接(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE外丝直接(50) 的 ____ 在中国境内生产。PE外丝直接(50) 的 ____ 在中国境内完成。

125. PVC胶粘内丝(50)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC胶粘内丝(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC胶粘内丝(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC胶粘内丝(50) 的 ____ 在中国境内完成。

126. PVC胶粘内丝(63)，生产厂为 华生管道科技有限公司，厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC胶粘内丝(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC胶粘内丝(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC胶粘内丝(63) 的 ____ 在中国境内完成。

127. PE外直(40)，生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司，厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE外直(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE外直(40) 的 ____ 在中国境内生产。PE外直(40) 的 ____ 在中国境内完成。

128. DN外丝堵(40六角)，生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司，厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN外丝堵(40六角) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN外丝堵(40六角) 的 ____ 在中国境内生产。DN外丝堵(40六角) 的 ____ 在中国境内完成。

129. 微喷带(40)，生产厂为 宁夏宁希管业有限公司，厂址为 宁夏回族自治区银川市永宁县永宁工业园区唐徕渠东侧生产车间01号。微喷带(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。微喷带(40) 的 ____ 在中国境内生产。微喷带(40) 的 ____ 在中国境内完成。

130. 铁丝(8号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。铁丝(8号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铁丝(8号) 的 ____ 在中国境内生产。铁丝(8号) 的 ____ 在中国境内完成。

131. 铁丝(10号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。铁丝(10号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铁丝(10号) 的 ____ 在中国境内生产。铁丝(10号) 的 ____ 在中国境内完成。

132. 铁丝(12号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。铁丝(12号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铁丝(12号) 的 ____ 在中国境内生产。铁丝(12号) 的 ____ 在中国境内完成。

133. 米丝(14号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。米丝(14号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。米丝(14号) 的 ____ 在中国境内生产。米丝(14号) 的 ____ 在中国境内完成。

134. 米丝(16号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。米丝(16号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。米丝(16号) 的 ____ 在中国境内生产。米丝(16号) 的 ____ 在中国境内完成。

135. 米丝(18号), 生产厂为 沧州继丰机械制造有限公司, 厂址为 河北省沧州市沧县大官厅乡谢官厅村59号。米丝(18号) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。米丝(18号) 的 ____ 在中国境内生产。米丝(18号) 的 ____ 在中国境内完成。

136. 铜快速球阀(15), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。铜快速球阀(15) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜快速球阀(15) 的 ____ 在中国境内生产。铜快速球阀(15) 的 ____ 在中国境内完成。

137. 铜快速球阀(20), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。铜快速球阀(20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜快速球阀(20) 的 ____ 在中国境内生产。铜快速球阀(20) 的 ____ 在中国境内完成。

138. 铜快速球阀(25), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。铜快速球阀(25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铜快速球阀(25) 的 ____ 在中国境内生产。铜快速球阀(25) 的 ____ 在中国境内完成。

139. 球阀 (PE) (63), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。球阀 (PE) (63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。球阀 (PE) (63) 的 ____ 在中国境内生产。球阀 (PE) (63) 的 ____ 在中国境内完成。

140. 丝扣球阀 (PVC) (40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。丝扣球阀 (PVC) (40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。丝扣球阀 (PVC) (40) 的 ____ 在中国境内生产。丝扣球阀 (PVC) (40) 的 ____ 在中国境内完成。

141. 丝扣球阀 (PVC) (50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 丝扣球阀 (PVC) (50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 丝扣球阀 (PVC) (50) 的 ____ 在中国境内生产。 丝扣球阀 (PVC) (50) 的 ____ 在中国境内完成。

142. 丝扣球阀 (PVC) (63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 丝扣球阀 (PVC) (63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 丝扣球阀 (PVC) (63) 的 ____ 在中国境内生产。 丝扣球阀 (PVC) (63) 的 ____ 在中国境内完成。

143. 丝扣球阀 (PVC) (75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 丝扣球阀 (PVC) (75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 丝扣球阀 (PVC) (75) 的 ____ 在中国境内生产。 丝扣球阀 (PVC) (75) 的 ____ 在中国境内完成。

144. PVC胶粘球阀(40), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC胶粘球阀(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC胶粘球阀(40) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC胶粘球阀(40) 的 ____ 在中国境内完成。

145. PVC胶粘球阀(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC胶粘球阀(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC胶粘球阀(50) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC胶粘球阀(50) 的 ____ 在中国境内完成。

146. PVC胶粘球阀(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC胶粘球阀(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC胶粘球阀(63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC胶粘球阀(63) 的 ____ 在中国境内完成。

147. PVC胶粘球阀(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC胶粘球阀(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC胶粘球阀(90) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC胶粘球阀(90) 的 ____ 在中国境内完成。

148. PVC球阀(40 (1.2寸)), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC球阀(40 (1.2寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC球阀(40 (1.2寸)) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC球阀(40 (1.2寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

149. PVC球阀(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC球阀(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC球阀(50) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC球阀(50) 的 ____ 在中国境内完成。

150. PVC球阀(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC球阀(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC球阀(63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC球阀(63) 的 ____ 在中国境内完成。

151. PVC球阀(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC球阀(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC球阀(90) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC球阀(90) 的 ____ 在中国境内完成。

152. PE球阀(63), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE球阀(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE球阀(63) 的 ____ 在中国境内生产。PE球阀(63) 的 ____ 在中国境内完成。

153. 便携式气罐(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。便携式气罐(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。便携式气罐(/) 的 ____ 在中国境内生产。便携式气罐(/) 的 ____ 在中国境内完成。

154. 电子喷枪头(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。电子喷枪头(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电子喷枪头(/) 的 ____ 在中国境内生产。电子喷枪头(/) 的 ____ 在中国境内完成。

155. 砂纸(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。砂纸(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。砂纸(/) 的 ____ 在中国境内生产。砂纸(/) 的 ____ 在中国境内完成。

156. 生料带(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。生料带(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。生料带(/) 的 ____ 在中国境内生产。生料带(/) 的 ____ 在中国境内完成。

157. 防水、电工胶布(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。防水、电工胶布(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防水、电工胶布(/) 的 ____ 在中国境内生产。防水、电工胶布(/) 的 ____ 在中国境内完成。

158. 手锯(/), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。手锯(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手锯(/) 的 ____ 在中国境内生产。手锯(/) 的 ____ 在中国境内完成。

159. 手锯锯片(/), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。手锯锯片(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手锯锯片(/) 的 ____ 在中国境内生产。手锯锯片(/) 的 ____ 在中国境内完成。

160. 锯条(/), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。锯条(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。锯条(/) 的 ____ 在中国境内生产。锯条(/) 的 ____ 在中国境内完成。

161. 圆锯片(/), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。圆锯片(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。圆锯片(/) 的 ____ 在中国境内生产。圆锯片(/) 的 ____ 在中国境内完成。

162. 太刀锯(/), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。太刀锯(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。太刀锯(/) 的 ____ 在中国境内生产。太刀锯(/) 的 ____ 在中国境内完成。

163. 高枝锯(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。高枝锯(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高枝锯(L) 的 ____ 在中国境内生产。高枝锯(L) 的 ____ 在中国境内完成。

164. 高枝锯片(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。高枝锯片(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高枝锯片(L) 的 ____ 在中国境内生产。高枝锯片(L) 的 ____ 在中国境内完成。

165. 油石(磨刀石), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。油石(磨刀石) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油石(磨刀石) 的 ____ 在中国境内生产。油石(磨刀石) 的 ____ 在中国境内完成。

166. 镰刀(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。镰刀(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。镰刀(L) 的 ____ 在中国境内生产。镰刀(L) 的 ____ 在中国境内完成。

167. 手剪刀(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。手剪刀(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。手剪刀(L) 的 ____ 在中国境内生产。手剪刀(L) 的 ____ 在中国境内完成。

168. 太平剪(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。太平剪(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。太平剪(L) 的 ____ 在中国境内生产。太平剪(L) 的 ____ 在中国境内完成。

169. 强力伸缩剪(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。强力伸缩剪(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。强力伸缩剪(L) 的 ____ 在中国境内生产。强力伸缩剪(L) 的 ____ 在中国境内完成。

170. 高枝剪锯(金属手把), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。高枝剪锯(金属手把) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高枝剪锯(金属手把) 的 ____ 在中国境内生产。高枝剪锯(金属手把) 的 ____ 在中国境内完成。

171. 修枝剪(果枝剪)(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。修枝剪(果枝剪)(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。修枝剪(果枝剪)(L) 的 ____ 在中国境内生产。修枝剪(果枝剪)(L) 的 ____ 在中国境内完成。

172. 草锄、锄头(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。草锄、锄头(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。草锄、锄头(L) 的 ____ 在中国境内生产。草锄、锄头(L) 的 ____ 在中国境内完成。

173. 镢(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。镢(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。镢(L) 的 ____ 在中国境内生产。镢(L) 的 ____ 在中国境内完成。

174. 钢丝耙子(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。钢丝耙子(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢丝耙子(L) 的 ____ 在中国境内生产。钢丝耙子(L) 的 ____ 在中国境内完成。

175. 九齿耙子(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。九齿耙子(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。九齿耙子(L) 的 ____ 在中国境内生产。九齿耙子(L) 的 ____ 在中国境内完成。

176. 铁锹(头)(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。铁锹(头)(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铁锹(头)(L) 的 ____ 在中国境内生产。铁锹(头)(L) 的 ____ 在中国境内完成。

177. 白腊杆锹把(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。白腊杆锹把(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。白腊杆锹把(L) 的 ____ 在中国境内生产。白腊杆锹把(L) 的 ____ 在中国境内完成。

178. 铲子(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。铲子(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铲子(L) 的 ____ 在中国境内生产。铲子(L) 的 ____ 在中国境内完成。

179. 塑料锹铲(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。塑料锹铲(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。塑料锹铲(L) 的 ____ 在中国境内生产。塑料锹铲(L) 的 ____ 在中国境内完成。

180. 四股叉(L), 生产厂为 苏州速菲特农林工具有限公司, 厂址为 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤中村3组。四股叉(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。四股叉(L) 的 ____ 在中国境内生产。四股叉(L) 的 ____ 在中国境内完成。

181. 大扫帚(L), 生产厂为 安吉县杰安竹木制品工艺厂, 厂址为 浙江省湖州市安吉县梅溪镇上舍村。大扫帚(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。大扫帚(L) 的 ____ 在中国境内生产。大扫帚(L) 的 ____ 在中国境内完成。

182. 铝合金梯子(加厚3米长), 生产厂为 济宁华冠安全设备有限公司, 厂址为 山东省济宁市任城区李营街道建设北路与任兴大道向南路西第二间房。铝合金梯子(加厚3米长) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。铝合金梯子(加厚3米长) 的 ____ 在中国境内生产。铝合金梯子(加厚3米长) 的 ____ 在中国境内完成。

183. 连体雨衣雨裤(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。连体雨衣雨裤(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。连体雨衣雨裤(L) 的 ____ 在中国境内生产。连体雨衣雨裤(L) 的 ____ 在中国境内完成。

184. 水靴(43#、40#), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。水靴(43#、40#) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水靴(43#、40#) 的 ____ 在中国境内生产。水靴(43#、40#) 的 ____ 在中国境内完成。

185. 皮围裙(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
皮围裙(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。皮围裙(L) 的 ____ 在中国境内生产。皮围裙(L) 的 ____ 在中国境内完成。

186. 乳胶长袖手套(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
乳胶长袖手套(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。乳胶长袖手套(L) 的 ____ 在中国境内生产。乳胶长袖手套(L) 的 ____ 在中国境内完成。

187. 口罩(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
口罩(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。口罩(L) 的 ____ 在中国境内生产。口罩(L) 的 ____ 在中国境内完成。

188. 防护口罩(L), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。
防护口罩(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防护口罩(L) 的 ____ 在中国境内生产。防护口罩(L) 的 ____ 在中国境内完成。

189. 防护眼镜(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
防护眼镜(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。防护眼镜(L) 的 ____ 在中国境内生产。防护眼镜(L) 的 ____ 在中国境内完成。

190. 反光条(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
反光条(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。反光条(L) 的 ____ 在中国境内生产。反光条(L) 的 ____ 在中国境内完成。

191. 洗洁精(L), 生产厂为 石家庄多美斯日化用品有限公司, 厂址为 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区塔中大街86号。
洗洁精(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。洗洁精(L) 的 ____ 在中国境内生产。洗洁精(L) 的 ____ 在中国境内完成。

192. 小围栏(50*30 塑料), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
小围栏(50*30 塑料) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。小围栏(50*30 塑料) 的 ____ 在中国境内生产。小围栏(50*30 塑料) 的 ____ 在中国境内完成。

193. 地膜(1.2米宽), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
地膜(1.2米宽) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。地膜(1.2米宽) 的 ____ 在中国境内生产。地膜(1.2米宽) 的 ____ 在中国境内完成。

194. 地膜(1.5米宽), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。
地膜(1.5米宽) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。地膜(1.5米宽) 的 ____ 在中国境内生产。地膜(1.5米宽) 的 ____ 在中国境内完成。

195. 水泥(L), 生产厂为 阿拉善盟草原水泥有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图示范区。
水泥(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水泥(L) 的 ____ 在中国境内生产。水泥(L) 的 ____ 在中国境内完成。

196. 垃圾镊子(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。垃圾镊子(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。垃圾镊子(L) 的 ____ 在中国境内生产。垃圾镊子(L) 的 ____ 在中国境内完成。

197. 遮阳网(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。遮阳网(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。遮阳网(L) 的 ____ 在中国境内生产。遮阳网(L) 的 ____ 在中国境内完成。

198. 绿网袋(L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。绿网袋(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。绿网袋(L) 的 ____ 在中国境内生产。绿网袋(L) 的 ____ 在中国境内完成。

199. 钢丝卡(65 (2.5寸)), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。钢丝卡(65 (2.5寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢丝卡(65 (2.5寸)) 的 ____ 在中国境内生产。钢丝卡(65 (2.5寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

200. 钢丝卡(80), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。钢丝卡(80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢丝卡(80) 的 ____ 在中国境内生产。钢丝卡(80) 的 ____ 在中国境内完成。

201. 加厚涂红消防带(125), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。加厚涂红消防带(125) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。加厚涂红消防带(125) 的 ____ 在中国境内生产。加厚涂红消防带(125) 的 ____ 在中国境内完成。

202. 加厚涂红消防带(80), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。加厚涂红消防带(80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。加厚涂红消防带(80) 的 ____ 在中国境内生产。加厚涂红消防带(80) 的 ____ 在中国境内完成。

203. 加厚涂红消防带(65 (2寸)), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。加厚涂红消防带(65 (2寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。加厚涂红消防带(65 (2寸)) 的 ____ 在中国境内生产。加厚涂红消防带(65 (2寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

204. 加厚涂红消防带(50 (1.5寸)), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。加厚涂红消防带(50 (1.5寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。加厚涂红消防带(50 (1.5寸)) 的 ____ 在中国境内生产。加厚涂红消防带(50 (1.5寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

205. 水带接头(2.5寸/65), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。水带接头(2.5寸/65) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水带接头(2.5寸/65) 的 ____ 在中国境内生产。水带接头(2.5寸/65) 的 ____ 在中国境内完成。

206. 水带接头(3寸/80), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。水带接头(3寸/80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水带接头(3寸/80) 的 ____ 在中国境内生产。水带接头(3寸/80) 的 ____ 在中国境内完成。

207. 水带接头(4寸/100), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。水带接头(4寸/100) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水带接头(4寸/100) 的 ____ 在中国境内生产。水带接头(4寸/100) 的 ____ 在中国境内完成。

208. 红色调和漆(15kg), 生产厂为 陕西户县群兴化工厂, 厂址为 陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村。红色调和漆(15kg) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。红色调和漆(15kg) 的 ____ 在中国境内生产。红色调和漆(15kg) 的 ____ 在中国境内完成。

209. 红色调和漆(2.5kg), 生产厂为 陕西户县群兴化工厂, 厂址为 陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村。红色调和漆(2.5kg) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。红色调和漆(2.5kg) 的 ____ 在中国境内生产。红色调和漆(2.5kg) 的 ____ 在中国境内完成。

210. 黄漆(2.5kg), 生产厂为 陕西户县群兴化工厂, 厂址为 陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村。黄漆(2.5kg) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。黄漆(2.5kg) 的 ____ 在中国境内生产。黄漆(2.5kg) 的 ____ 在中国境内完成。

211. 自喷漆(多种颜色), 生产厂为 陕西户县群兴化工厂, 厂址为 陕西省西咸新区沣西新城大王镇梧北村。自喷漆(多种颜色) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。自喷漆(多种颜色) 的 ____ 在中国境内生产。自喷漆(多种颜色) 的 ____ 在中国境内完成。

212. DN软密封闸阀(65 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(65 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN软密封闸阀(65 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(65 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

213. DN软密封闸阀(80 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(80 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN软密封闸阀(80 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(80 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

214. DN软密封闸阀(100 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(100 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN软密封闸阀(100 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(100 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

215. DN软密封闸阀(150 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(150 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN软密封闸阀(150 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(150 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

216. DN软密封闸阀(200 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(200 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占

比≥ ____。DN软密封闸阀(200 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(200 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

217. DN软密封闸阀(250 软密封, 压力等级1.6Mpa), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN软密封闸阀(250 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN软密封闸阀(250 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内生产。DN软密封闸阀(250 软密封, 压力等级1.6Mpa) 的 ____ 在中国境内完成。

218. 胶垫(40), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(40) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(40) 的 ____ 在中国境内完成。

219. 胶垫(65), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(65) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(65) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(65) 的 ____ 在中国境内完成。

220. 胶垫(80), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(80) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(80) 的 ____ 在中国境内完成。

221. 胶垫(100), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(100) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(100) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(100) 的 ____ 在中国境内完成。

222. 胶垫(110), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(110) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(110) 的 ____ 在中国境内完成。

223. 胶垫(150), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(150) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(150) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(150) 的 ____ 在中国境内完成。

224. 胶垫(160), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(160) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(160) 的 ____ 在中国境内完成。

225. 胶垫(200), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(200) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(200) 的 ____ 在中国境内完成。

226. 胶垫(250), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。胶垫(250) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。胶垫(250) 的 ____ 在中国境内生产。胶垫(250) 的 ____ 在中国境内完成。

227. 金属垫(100), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。
金属垫(100) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。金属垫(100) 的 ____ 在中国境内生产。金属垫(100) 的 ____ 在中国境内完成。

228. 金属垫(150), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。
金属垫(150) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。金属垫(150) 的 ____ 在中国境内生产。金属垫(150) 的 ____ 在中国境内完成。

229. 金属垫(200), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。
金属垫(200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。金属垫(200) 的 ____ 在中国境内生产。金属垫(200) 的 ____ 在中国境内完成。

230. 螺丝+垫片(16*70), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(16*70) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(16*70) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(16*70) 的 ____ 在中国境内完成。

231. 螺丝+垫片(16*80), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(16*80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(16*80) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(16*80) 的 ____ 在中国境内完成。

232. 螺丝+垫片(18*10), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(18*10) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(18*10) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(18*10) 的 ____ 在中国境内完成。

233. 螺丝+垫片(18*70), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(18*70) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(18*70) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(18*70) 的 ____ 在中国境内完成。

234. 螺丝+垫片(20*60), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(20*60) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(20*60) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(20*60) 的 ____ 在中国境内完成。

235. 螺丝+垫片(20*70), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(20*70) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(20*70) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(20*70) 的 ____ 在中国境内完成。

236. 螺丝+垫片(20*80), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(20*80) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(20*80) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(20*80) 的 ____ 在中国境内完成。

237. 螺丝+垫片(20*90), 生产厂为 邢台隆世紧固件制造有限公司, 厂址为 河北省邢台市沙河市南方工业园区8-9号。螺丝+垫片(20*90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝+垫片(20*90) 的 ____ 在中国境内生产。螺丝+垫片(20*90) 的 ____ 在中国境内完成。

238. DN铁抱卡(40), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN铁抱卡(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铁抱卡(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN铁抱卡(40) 的 ____ 在中国境内完成。

239. DN铁抱卡(50), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN铁抱卡(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铁抱卡(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN铁抱卡(50) 的 ____ 在中国境内完成。

240. DN铁抱卡(110*500), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN铁抱卡(110*500) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铁抱卡(110*500) 的 ____ 在中国境内生产。DN铁抱卡(110*500) 的 ____ 在中国境内完成。

241. DN铁抱卡(150*200), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN铁抱卡(150*200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铁抱卡(150*200) 的 ____ 在中国境内生产。DN铁抱卡(150*200) 的 ____ 在中国境内完成。

242. PVC抱卡(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC抱卡(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC抱卡(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC抱卡(63) 的 ____ 在中国境内完成。

243. PVC抱卡(50*25), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC抱卡(50*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC抱卡(50*25) 的 ____ 在中国境内生产。PVC抱卡(50*25) 的 ____ 在中国境内完成。

244. PVC抱卡(160*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC抱卡(160*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC抱卡(160*63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC抱卡(160*63) 的 ____ 在中国境内完成。

245. DN抱卡(40), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN抱卡(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN抱卡(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN抱卡(40) 的 ____ 在中国境内完成。

246. DN抱卡(50), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN抱卡(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN抱卡(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN抱卡(50) 的 ____ 在中国境内完成。

247. DN抱卡(63), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN抱卡(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN抱卡(63) 的 ____ 在中国境内生产。DN抱卡(63) 的 ____ 在中国境内完成。

248. 高油接头(DN65), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。高油接头(DN65) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高油接头(DN65) 的 ____ 在中国境内生产。高油接头(DN65) 的 ____ 在中国境内完成。

249. 高油接头(50 (1.5寸)), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。高油接头(50 (1.5寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高油接头(50 (1.5寸)) 的 ____ 在中国境内生产。高油接头(50 (1.5寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

250. 刷子(1寸), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。刷子(1寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷子(1寸) 的 ____ 在中国境内生产。刷子(1寸) 的 ____ 在中国境内完成。

251. 刷子(2寸), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。刷子(2寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷子(2寸) 的 ____ 在中国境内生产。刷子(2寸) 的 ____ 在中国境内完成。

252. 刷子(4寸), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。刷子(4寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷子(4寸) 的 ____ 在中国境内生产。刷子(4寸) 的 ____ 在中国境内完成。

253. 刷子(5寸), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。刷子(5寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷子(5寸) 的 ____ 在中国境内生产。刷子(5寸) 的 ____ 在中国境内完成。

254. 刷子(6寸), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。刷子(6寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。刷子(6寸) 的 ____ 在中国境内生产。刷子(6寸) 的 ____ 在中国境内完成。

255. 不锈钢卡子(80 (304)), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。不锈钢卡子(80 (304)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢卡子(80 (304)) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢卡子(80 (304)) 的 ____ 在中国境内完成。

256. 不锈钢卡子(65 (2.5寸)), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。不锈钢卡子(65 (2.5寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢卡子(65 (2.5寸)) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢卡子(65 (2.5寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

257. 不锈钢卡子(70), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。不锈钢卡子(70) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢卡子(70) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢卡子(70) 的 ____ 在中国境内完成。

258. 不锈钢卡子(3寸), 生产厂为 沪消消防科技有限公司, 厂址为 福建省泉州市南安市英都镇霞溪村大墩街368号。不锈钢卡子(3寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢卡子(3寸) 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢卡子(3寸) 的 ____ 在中国境内完成。

259. PVC内直(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内直(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内直(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内直(50) 的 ____ 在中国境内完成。

260. PVC内直(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内直(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内直(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内直(63) 的 ____ 在中国境内完成。

261. PVC内直(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内直(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内直(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内直(75) 的 ____ 在中国境内完成。

262. PVC内直(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC内直(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC内直(110) 的 ____ 在中国境内生产。PVC内直(110) 的 ____ 在中国境内完成。

263. PVC伸缩节(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC伸缩节(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC伸缩节(50) 的 ____ 在中国境内生产。PVC伸缩节(50) 的 ____ 在中国境内完成。

264. PVC伸缩节(63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC伸缩节(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC伸缩节(63) 的 ____ 在中国境内生产。PVC伸缩节(63) 的 ____ 在中国境内完成。

265. PVC伸缩节(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC伸缩节(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC伸缩节(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC伸缩节(75) 的 ____ 在中国境内完成。

266. 通心大改锥(L), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。通心大改锥(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。通心大改锥(L) 的 ____ 在中国境内生产。通心大改锥(L) 的 ____ 在中国境内完成。

267. PVC承口法兰(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC承口法兰(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC承口法兰(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC承口法兰(75) 的 ____ 在中国境内完成。

268. PVC承口法兰(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC承口法兰(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC承口法兰(90) 的 ____ 在中国境内生产。PVC承口法兰(90) 的 ____ 在中国境内完成。

269. PVC承口法兰(110 (灰色)), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC承口法兰(110 (灰色)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC承口法兰(110 (灰色)) 的 ____ 在中国境内生产。PVC承口法兰(110 (灰色)) 的 ____ 在中国境内完成。

270. PVC承口法兰(160), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC承口法兰(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC承口法兰(160) 的 ____ 在中国境内生产。PVC承口法兰(160) 的 ____ 在中国境内完成。

271. PVC法兰(90), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC法兰(90) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC法兰(90) 的 ____ 在中国境内生产。PVC法兰(90) 的 ____ 在中国境内完成。

272. PVC法兰(110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC法兰(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC法兰(110) 的 ____ 在中国境内生产。PVC法兰(110) 的 ____ 在中国境内完成。

273. 焊接法兰(100), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。焊接法兰(100) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。焊接法兰(100) 的 ____ 在中国境内生产。焊接法兰(100) 的 ____ 在中国境内完成。

274. 钢塑法兰(150), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。钢塑法兰(150) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢塑法兰(150) 的 ____ 在中国境内生产。钢塑法兰(150) 的 ____ 在中国境内完成。

275. PVC活套法兰(75), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC活套法兰(75) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC活套法兰(75) 的 ____ 在中国境内生产。PVC活套法兰(75) 的 ____ 在中国境内完成。

276. DN法兰(110), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN法兰(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN法兰(110) 的 ____ 在中国境内生产。DN法兰(110) 的 ____ 在中国境内完成。

277. DN法兰(150), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN法兰(150) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN法兰(150) 的 ____ 在中国境内生产。DN法兰(150) 的 ____ 在中国境内完成。

278. DN法兰(200), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN法兰(200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN法兰(200) 的 ____ 在中国境内生产。DN法兰(200) 的 ____ 在中国境内完成。

279. DN丝扣法兰(40), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN丝扣法兰(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN丝扣法兰(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN丝扣法兰(40) 的 ____ 在中国境内完成。

280. DN丝扣法兰(65), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN丝扣法兰(65) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN丝扣法兰(65) 的 ____ 在中国境内生产。DN丝扣法兰(65) 的 ____ 在中国境内完成。

281. DN丝扣法兰(100*50), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。DN丝扣法兰(100*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN丝扣法兰(100*50) 的 ____ 在中国境内生产。DN丝扣法兰(100*50) 的 ____ 在中国境内完成。

282. PE对接法兰(110), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE对接法兰(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接法兰(110) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接法兰(110) 的 ____ 在中国境内完成。

283. PE对接法兰(160), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE对接法兰(160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接法兰(160) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接法兰(160) 的 ____ 在中国境内完成。

284. 钢丝绳(20粗), 生产厂为 河北宏贸管道装备有限公司, 厂址为 河北省沧州市盐山县205国道边务桥北500米。钢丝绳(20粗) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钢丝绳(20粗) 的 ____ 在中国境内生产。钢丝绳(20粗) 的 ____ 在中国境内完成。

285. 角磨片(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。角磨片(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。角磨片(/) 的 ____ 在中国境内生产。角磨片(/) 的 ____ 在中国境内完成。

286. DN蝶阀(110), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN蝶阀(110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN蝶阀(110) 的 ____ 在中国境内生产。DN蝶阀(110) 的 ____ 在中国境内完成。

287. DN涡轮蝶阀(100), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN涡轮蝶阀(100) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN涡轮蝶阀(100) 的 ____ 在中国境内生产。DN涡轮蝶阀(100) 的 ____ 在中国境内完成。

288. DN涡轮蝶阀(150), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN涡轮蝶阀(150) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN涡轮蝶阀(150) 的 ____ 在中国境内生产。DN涡轮蝶阀(150) 的 ____ 在中国境内完成。

289. DN涡轮蝶阀(200), 生产厂为 天津市开源第三阀门有限公司, 厂址为 天津市津南区小站镇新开路村。DN涡轮蝶阀(200) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN涡轮蝶阀(200) 的 ____ 在中国境内生产。DN涡轮蝶阀(200) 的 ____ 在中国境内完成。

290. 工具包(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。工具包(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。工具包(/) 的 ____ 在中国境内生产。工具包(/) 的 ____ 在中国境内完成。

291. 钳子(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。钳子(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。钳子(/) 的 ____ 在中国境内生产。钳子(/) 的 ____ 在中国境内完成。

292. 尖嘴钳(/), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。尖嘴钳(/) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。尖嘴钳(/) 的 ____ 在中国境内生产。尖嘴钳(/) 的 ____ 在中国境内完成。

293. 管钳(12寸), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。管钳(12寸) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。管钳(12寸) 的 ____ 在中国境内生产。管钳(12寸) 的 ____ 在中国境内完成。

294. 管钳(300-50 (14寸)), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。管钳(300-50 (14寸)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。管钳(300-50 (14寸)) 的 ____ 在中国境内生产。管钳(300-50 (14寸)) 的 ____ 在中国境内完成。

295. 管钳(18寸 (450—60)), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。管钳(18寸 (450—60)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。管钳(18寸 (450—60)) 的 ____ 在中国境内生产。管钳(18寸 (450—60)) 的 ____ 在中国境内完成。

296. 注射器(60ml), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。注射器(60ml) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。注射器(60ml) 的 ____ 在中国境内生产。注射器(60ml) 的 ____ 在中国境内完成。

297. PE增接口(50*25), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE增接口(50*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE增接口(50*25) 的 ____ 在中国境内生产。PE增接口(50*25) 的 ____ 在中国境内完成。

298. PE增接口(63*25), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE增接口(63*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE增接口(63*25) 的 ____ 在中国境内生产。PE增接口(63*25) 的 ____ 在中国境内完成。

299. pvc增接口(63*25), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。pvc增接口(63*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。pvc增接口(63*25) 的 ____ 在中国境内生产。pvc增接口(63*25) 的 ____ 在中国境内完成。

300. pvc增接口(75*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。pvc增接口(75*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。pvc增接口(75*50) 的 ____ 在中国境内生产。pvc增接口(75*50) 的 ____ 在中国境内完成。

301. pvc增接口(110*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。pvc增接口(110*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。pvc增接口(110*63) 的 ____ 在中国境内生产。pvc增接口(110*63) 的 ____ 在中国境内完成。

302. pvc增接口(160*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。pvc增接口(160*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。pvc增接口(160*63) 的 ____ 在中国境内生产。pvc增接口(160*63) 的 ____ 在中国境内完成。

303. PVC大小头(40*32), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC大小头(40*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC大小头(40*32) 的 ____ 在中国境内生产。PVC大小头(40*32) 的 ____ 在中国境内完成。

304. PVC大小头(50*32), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(50*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(50*32) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(50*32) 的 ____ 在中国境内完成。

305. PVC大小头(63*25), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(63*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(63*25) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(63*25) 的 ____ 在中国境内完成。

306. PVC大小头(65*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(65*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(65*50) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(65*50) 的 ____ 在中国境内完成。

307. PVC大小头(75*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(75*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(75*63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(75*63) 的 ____ 在中国境内完成。

308. PVC大小头(90*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(90*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(90*63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(90*63) 的 ____ 在中国境内完成。

309. PVC大小头(110*50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(110*50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(110*50) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(110*50) 的 ____ 在中国境内完成。

310. PVC大小头(110*63), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(110*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(110*63) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(110*63) 的 ____ 在中国境内完成。

311. PVC大小头(160*110), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。 PVC大小头(160*110) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 PVC大小头(160*110) 的 ____ 在中国境内生产。 PVC大小头(160*110) 的 ____ 在中国境内完成。

312. DN大小头(40*15), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN大小头(40*15) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN大小头(40*15) 的 ____ 在中国境内生产。 DN大小头(40*15) 的 ____ 在中国境内完成。

313. DN大小头(40*20), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN大小头(40*20) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN大小头(40*20) 的 ____ 在中国境内生产。 DN大小头(40*20) 的 ____ 在中国境内完成。

314. DN大小头(40*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。 DN大小头(40*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 DN大小头(40*25) 的 ____ 在中国境内生产。 DN大小头(40*25) 的 ____ 在中国境内完成。

315. DN大小头(40*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN大小头(40*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN大小头(40*32) 的 ____ 在中国境内生产。DN大小头(40*32) 的 ____ 在中国境内完成。

316. DN大小头(50*25), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN大小头(50*25) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN大小头(50*25) 的 ____ 在中国境内生产。DN大小头(50*25) 的 ____ 在中国境内完成。

317. DN大小头(50*32), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN大小头(50*32) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN大小头(50*32) 的 ____ 在中国境内生产。DN大小头(50*32) 的 ____ 在中国境内完成。

318. DN大小头(50*40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN大小头(50*40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN大小头(50*40) 的 ____ 在中国境内生产。DN大小头(50*40) 的 ____ 在中国境内完成。

319. PE对接大小头(110*63), 生产厂为 陕西华禹管业工程有限公司, 厂址为 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇高泾大道陕西国储物流园2号楼二层217室。PE对接大小头(110*63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PE对接大小头(110*63) 的 ____ 在中国境内生产。PE对接大小头(110*63) 的 ____ 在中国境内完成。

320. 油锯链条(44节), 生产厂为 杭州朗格锯链有限公司, 厂址为 浙江省杭州市萧山区闻堰街道长安村。油锯链条(44节) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油锯链条(44节) 的 ____ 在中国境内生产。油锯链条(44节) 的 ____ 在中国境内完成。

321. 油锯链条(72节), 生产厂为 杭州朗格锯链有限公司, 厂址为 浙江省杭州市萧山区闻堰街道长安村。油锯链条(72节) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油锯链条(72节) 的 ____ 在中国境内生产。油锯链条(72节) 的 ____ 在中国境内完成。

322. 油锯链条(76节), 生产厂为 杭州朗格锯链有限公司, 厂址为 浙江省杭州市萧山区闻堰街道长安村。油锯链条(76节) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。油锯链条(76节) 的 ____ 在中国境内生产。油锯链条(76节) 的 ____ 在中国境内完成。

323. DN短节(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN短节(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN短节(50) 的 ____ 在中国境内生产。DN短节(50) 的 ____ 在中国境内完成。

324. DN短节(63), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN短节(63) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN短节(63) 的 ____ 在中国境内生产。DN短节(63) 的 ____ 在中国境内完成。

325. DN活节(40), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN活节(40) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN活节(40) 的 ____ 在中国境内生产。DN活节(40) 的 ____ 在中国境内完成。

N活节(40) 的 _____ 在中国境内完成。

326. DN活节(50), 生产厂为 山西荣盛玛钢铸造有限公司, 厂址为 山西省晋中市太谷区胡村镇胡村长安街工业园区。DN活节(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN活节(50) 的 _____ 在中国境内生产。DN活节(50) 的 _____ 在中国境内完成。

327. 活节垫(65), 生产厂为 河间市华瑞密封材料有限公司, 厂址为 河北省沧州市河间市束城镇张九村。活节垫(65) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。活节垫(65) 的 _____ 在中国境内生产。活节垫(65) 的 _____ 在中国境内完成。

328. PVC活节(50), 生产厂为 华生管道科技有限公司, 厂址为 江苏省常州市新北区空港产业园旺贤路9号。PVC活节(50) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。PVC活节(50) 的 _____ 在中国境内生产。PVC活节(50) 的 _____ 在中国境内完成。

329. 螺丝松动液(L), 生产厂为 宁波世际波斯工具有限公司, 厂址为 浙江省宁波市余姚市马渚镇北兴东路28号。螺丝松动液(L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。螺丝松动液(L) 的 _____ 在中国境内生产。螺丝松动液(L) 的 _____ 在中国境内完成。

330. 橡胶桶(黑色), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。橡胶桶(黑色) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。橡胶桶(黑色) 的 _____ 在中国境内生产。橡胶桶(黑色) 的 _____ 在中国境内完成。

331. 汽油桶(30L), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。汽油桶(30L) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。汽油桶(30L) 的 _____ 在中国境内生产。汽油桶(30L) 的 _____ 在中国境内完成。

332. 锥桶(橡胶H=70cm), 生产厂为 玉田县陆影塑料制品有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇朱廖庄村。锥桶(橡胶H=70cm) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。锥桶(橡胶H=70cm) 的 _____ 在中国境内生产。锥桶(橡胶H=70cm) 的 _____ 在中国境内完成。

333. DN铸铁三通抢修节(200*160), 生产厂为 泊头市久兴铸业有限公司, 厂址为 河北省沧州市泊头市王武镇洪码头村。DN铸铁三通抢修节(200*160) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。DN铸铁三通抢修节(200*160) 的 _____ 在中国境内生产。DN铸铁三通抢修节(200*160) 的 _____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司全称: 乌海市乌达区业荣五金绿化管材批发部(个体工商户)

日期: 2026年09月21日

注:

1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCWD5-G-H-260024 第1包 2026-09-21 20:09:46

乌海市乌达区业荣五金绿化管材批发部（个体工商户） 2026-09-21 20:09:46

