

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 900W电警抓拍单元 (DH-CP902-YG)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。900W电警抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。900W电警抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的 在中国境内生产。900W电警抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的 在中国境内完成。

2. 900W卡口抓拍单元 (DH-CP902-YG)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。900W卡口抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。900W卡口抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的 在中国境内生产。900W卡口抓拍单元 (DH-CP902-YG) 的 在中国境内完成。

3. 电警高清镜头 (OPT-110C)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。电警高清镜头 (OPT-110C) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。电警高清镜头 (OPT-110C) 的 在中国境内生产。电警高清镜头 (OPT-110C) 的 在中国境内完成。

4. 暖光补光灯 (新国标) (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。暖光补光灯 (新国标) (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。暖光补光灯 (新国标) (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA) 的 在中国境内生产。暖光补光灯 (新国标) (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA) 的 在中国境内完成。

5. 多功能补光灯 (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F))，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。多功能补光灯 (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。多功能补光灯 (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F)) 的 在中国境内生产。多功能补光灯 (CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F)) 的 在中国境内完成。

6. 非管交换机工业级 (DH-IS4100-8GT2GT2GF)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。非管交换机工业级 (DH-IS4100-8GT2GT2GF) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。非管交换机工业级 (DH-IS4100-8GT2GT2GF) 的 在中国境内生产。非管交换机工业级 (DH-IS4100-8GT2GT2GF) 的 在中国境内完成。

7. 企业交换机工业级 (DH-IS5500-8GT8GF)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。企业交换机工业级 (DH-IS5500-8GT8GF) 的中国境内生产的组件成本占比

于彦



≥ ____。企业交换机工业级 (DH-IS5500-8GT8GF) 的 ____ 在中国境内生产。企业交换机工业级 (DH-IS5500-8GT8GF) 的 ____ 在中国境内完成。

8. 红灯检测器 (DH-ITASD-020RA), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。红灯检测器 (DH-ITASD-020RA) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。红灯检测器 (DH-ITASD-020RA) 的 ____ 在中国境内生产。红灯检测器 (DH-ITASD-020RA) 的 ____ 在中国境内完成。

9. 光模块 (GSFP-1310T-20-SMF), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。光模块 (GSFP-1310T-20-SMF) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。光模块 (GSFP-1310T-20-SMF) 的 ____ 在中国境内生产。光模块 (GSFP-1310T-20-SMF) 的 ____ 在中国境内完成。

10. 设备抱杆箱 (DH-ITSJX-3201), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。设备抱杆箱 (DH-ITSJX-3201) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。设备抱杆箱 (DH-ITSJX-3201) 的 ____ 在中国境内生产。设备抱杆箱 (DH-ITSJX-3201) 的 ____ 在中国境内完成。

11. 1400W人脸卡口 (DH-CP1402-YG), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。1400W人脸卡口 (DH-CP1402-YG) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。1400W人脸卡口 (DH-CP1402-YG) 的 ____ 在中国境内生产。1400W人脸卡口 (DH-CP1402-YG) 的 ____ 在中国境内完成。

12. 24G测速雷达 (DH-ITARD-024SA-ST), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。24G测速雷达 (DH-ITARD-024SA-ST) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。24G测速雷达 (DH-ITARD-024SA-ST) 的 ____ 在中国境内生产。24G测速雷达 (DH-ITARD-024SA-ST) 的 ____ 在中国境内完成。

13. 400万违停球机 (DH-SD-8A1440XA-HNT-E), 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号。400万违停球机 (DH-SD-8A1440XA-HNT-E) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。400万违停球机 (DH-SD-8A1440XA-HNT-E) 的 ____ 在中国境内生产。400万违停球机 (DH-SD-8A1440XA-HNT-E) 的 ____ 在中国境内完成。

14. 杆件组件 (单悬臂12m杆体), 生产厂为 中国铁塔股份有限公司赤峰市分公司, 厂址为 内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团临潢大街九天建化7楼。杆件组件 (单悬臂12m杆体) 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。杆件组件 (单悬臂12m杆体) 的 ____ 在中国境内生产。杆件组件 (单悬臂12m杆体) 的 ____ 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

于彦



公司全称: 中国铁塔股份有限公司赤峰市分公司

投标供应商 (签章)



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 2026CG072HW 第2包 2026-09-13 11:22:0*

中国铁塔股份有限公司赤峰市分公司 2026-09-13 11:22:0*

于彦军

