

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：



1. 泵前过滤器/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。泵前过滤器/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。泵前过滤器/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。泵前过滤器/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

2. 卧式离心泵/1、水泵流量：140m³/h 2、扬程：60m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有C MA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。7、含泵管及水泵总成等附件。生产厂为 川源（中国）机械有限公司，厂址为 浙江省平湖经济开发区新明路2399号。卧式离心泵/1、水泵流量：140m³/h 2、扬程：60m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有C MA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。7、含泵管及水泵总成等附件。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。卧式离心泵/1、水泵流量：140m³/h 2、扬程：60m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有C MA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。7、含泵管及水泵总成等附件。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。卧式离心泵/1、水泵流量：140m³/h 2、扬程：60m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有C MA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。7、含泵管及水泵总成等附件。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

3. 变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

4. 变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。变频控制柜/技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。



丁辉



5. 水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

6. 水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。水泵配电柜技术名称（规格型号）详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

7. 铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*50+2铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。，生产厂为 恒瑞电缆有限公司，厂址为 宁晋县东汪镇交口村。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*50+2铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*50+2铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*50+2铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

8. 铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*25+1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。，生产厂为 恒瑞电缆有限公司，厂址为 宁晋县东汪镇交口村。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*25+1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*25+1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-3\*25+1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

9. 铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-4\*2.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。，生产厂为 恒瑞电缆有限公司，厂址为 宁晋县东汪镇交口村。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-4\*2.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-4\*2.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。铜芯电缆/YJV-0.6/1KV-4\*2.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

10. 铜芯电缆/ZR-DJYVPR-2\*1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。，生产厂为 恒瑞电缆有限公司，厂址为 宁晋县东汪镇交口村。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-2\*1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-2\*1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-2\*1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

11. 铜芯电缆/ZR-DJYVPR-3\*1.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。，生产厂为 恒瑞电缆有限公司，厂址为 宁晋县东汪镇交口村。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-3\*1.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-3\*1.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。



丁辉



水泵之间安装标准长度。 的 在中国境内生产。铜芯电缆/ZR-DJYVPR-3\*1.5铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。 的 在中国境内完成。

12. 电动单梁起重机/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河南省远升起重机有限公司, 厂址为 河南省新乡市长垣市魏庄镇长恼路6号。电动单梁起重机/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。电动单梁起重机/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。电动单梁起重机/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

13. 组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。 的 在中国境内生产。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。 的 在中国境内完成。

14. PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的 在中国境内生产。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的 在中国境内完成。

15. 减压持压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。减压持压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。减压持压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。减压持压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

16. 旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

17. 涡轮蝶阀/8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。涡轮蝶阀/8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。涡轮蝶阀/8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。 的 在中国境内生产。涡轮蝶阀/8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。 的 在中国境内完成。

18. 管道支撑架(按整套报价)/支撑泵房内所有管道, 钢制含螺纹调节高度旋钮, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。管道支撑架(按整套报价)/支

撑泵房内所有管道，钢制含螺纹调节高度旋钮 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。管道支撑架（按整套报价）/支撑泵房内所有管道，钢制含螺纹调节高度旋钮 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。管道支撑架（按整套报价）/支撑泵房内所有管道，钢制含螺纹调节高度旋钮 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

19. 多孔管组/100级HDPE管道dn200，1.0MPa，包含5个系统互联管道及管件，生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂，厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。多孔管组/100级HDPE管道dn200，1.0MPa，包含5个系统互联管道及管件 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。多孔管组/100级HDPE管道dn200，1.0MPa，包含5个系统互联管道及管件 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。多孔管组/100级HDPE管道dn200，1.0MPa，包含5个系统互联管道及管件 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

20. 对接法兰/HDPE-dn200整套，Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根，压力为SDR13.6+垫片，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接法兰/HDPE-dn200整套，Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根，压力为SDR13.6+垫片 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接法兰/HDPE-dn200整套，Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根，压力为SDR13.6+垫片 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。对接法兰/HDPE-dn200整套，Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根，压力为SDR13.6+垫片 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

21. 对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

22. 对接异径管/HDPE-dn250\*200，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接异径管/HDPE-dn250\*200 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接异径管/HDPE-dn250\*200 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。对接异径管/HDPE-dn250\*200 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

23. 对接正三通/HDPE-dn200，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接正三通/HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接正三通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。对接正三通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

24. 鞍座/PVC-dn200\*2寸（自带螺栓），生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂，厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。鞍座/PVC-dn200\*2寸（自带螺栓） 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。鞍座/PVC-dn200\*2寸（自带螺栓） 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。鞍座/PVC-dn200\*2寸（自带螺栓） 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

25. 油封压力表/60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。油封压力表/60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。油封压力表/60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。油封压力表/60表盘 1/4"，铜接头-0.1MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

26. 压力表缓冲弯管/不锈钢-4分\*M20\*1.5，生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂，厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。压力表缓冲弯管/不锈钢-4分\*M20\*1.5 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。压力表缓冲弯管/不锈钢-4分\*M20\*1.5 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。压力表缓冲弯管/不锈钢-4分\*M20\*1.5 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。



丁辉



27. 补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

28. 球形橡胶伸缩节/6寸,材质: 橡胶, 碳钢法兰连接, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。球形橡胶伸缩节/6寸,材质: 橡胶, 碳钢法兰连接 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。球形橡胶伸缩节/6寸,材质: 橡胶, 碳钢法兰连接 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。球形橡胶伸缩节/6寸,材质: 橡胶, 碳钢法兰连接 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

29. 吸程软管/8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰 (8孔), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。吸程软管/8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰 (8孔) 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。吸程软管/8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰 (8孔) 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。吸程软管/8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰 (8孔) 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

30. 涡轮蝶阀/6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。涡轮蝶阀/6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。涡轮蝶阀/6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。涡轮蝶阀/6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

31. 组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>, 材质: 尼龙+30%玻纤, 具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>, 材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>, 材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。组合进排气阀/综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm<sup>2</sup>, 材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

32. PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。PVC球阀/2寸-阴螺纹\*阳螺纹-单活结 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

33. 涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

板材质不锈钢。 的 在中国境内生产。 涡轮蝶阀/4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。 的 在中国境内完成。

34. 快速泄压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。 快速泄压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 快速泄压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。 快速泄压阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

35. 旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。 旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。 旋启式止回阀/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

36. 吸水管组/技术名称(规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。 吸水管组/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 吸水管组/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内生产。 吸水管组/技术名称(规格型号) 详见分项报价表 的 在中国境内完成。

37. 对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。 对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的 在中国境内生产。 对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的 在中国境内完成。

38. 对接法兰/HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。 对接法兰/HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 对接法兰/HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的 在中国境内生产。 对接法兰/HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的 在中国境内完成。

39. 对接法兰/HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。 对接法兰/HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 对接法兰/HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的 在中国境内生产。 对接法兰/HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的 在中国境内完成。

40. 对接法兰/HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。 对接法兰/HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+ 垫片) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 对接法兰/HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压



丁辉



力为 SDR13.6+垫片) 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接法兰/HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为 SDR13.6+垫片) 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

41. 对接90度弯头/HDPE-dn110\*90°, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn110\*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接90度弯头/HDPE-dn110\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn110\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

42. 对接90度弯头/HDPE-dn160\*90°, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn160\*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接90度弯头/HDPE-dn160\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn160\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

43. 对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90° 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

44. 对接正三通/HDPE-dn200, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接正三通/HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接正三通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接正三通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

45. 对接正四通/HDPE-dn200, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接正四通/HDPE-dn200 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接正四通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接正四通/HDPE-dn200 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

46. 对接异径三通/HDPE-dn200\*110, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接异径三通/HDPE-dn200\*110 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接异径三通/HDPE-dn200\*110 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接异径三通/HDPE-dn200\*110 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

47. 对接异径管/HDPE-dn160\*125, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接异径管/HDPE-dn160\*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接异径管/HDPE-dn160\*125 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接异径管/HDPE-dn160\*125 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

48. 对接异径管/HDPE-dn200\*125, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接异径管/HDPE-dn200\*125 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接异径管/HDPE-dn200\*125 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接异径管/HDPE-dn200\*125 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

49. 对接异径管/HDPE-dn200\*160, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接异径管/HDPE-dn200\*160 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。对接异径管/HDPE-dn200\*160 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。对接异径管/HDPE-dn200\*160 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。



丁辉俊



50. 鞍座/PVC-dn160\*2寸 (自带螺栓), 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。鞍座/PVC-dn160\*2寸 (自带螺栓) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。鞍座/PVC-dn160\*2寸 (自带螺栓) 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。鞍座/PVC-dn160\*2寸 (自带螺栓) 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

51. 钢补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。钢补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。钢补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。钢补芯/304不锈钢-2寸外丝\*4分内丝 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

52. 自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

53. 自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。自动反冲洗叠片过滤系统/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

54. 自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

55. 自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。自动反冲洗砂石过滤器/技术名称 (规格型号) 详见分项报价表 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

56. 对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片), 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。对接法兰/HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100 级对接法兰根, 压力为 SDR13.6 + 垫片) 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

57. 对接90度弯头/HDPE-dn110\*90°, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn110\*90° 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  \_\_\_\_。



丁辉



对接90度弯头/HDPE-dn110\*90°的 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn110\*90°的 在中国境内完成。

58. 对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°的中国境内生产的组件成本占比≥ 。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°的 在中国境内生产。对接90度弯头/HDPE-dn200\*90°的 在中国境内完成。

59. PE液体肥罐/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。PE液体肥罐/技术名称（规格型号）详见分项报价表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。PE液体肥罐/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内生产。PE液体肥罐/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内完成。

60. 比例注入式施肥机/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。比例注入式施肥机/技术名称（规格型号）详见分项报价表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。比例注入式施肥机/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内生产。比例注入式施肥机/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内完成。

61. 搅拌机/1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑，生产厂为 山东新硕新材料有限公司，厂址为 山东省潍坊市潍城区望留街道军埠口工业三路与长青街交叉口668号得斯瑞机器制造有限公司院内厂房第一排西数第三间。搅拌机/1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑的中国境内生产的组件成本占比≥ 。搅拌机/1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑的 在中国境内生产。搅拌机/1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑的 在中国境内完成。

62. 无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 深圳览拓科技有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路60号奋成智谷大厦B座902。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内生产。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内完成。

63. 无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 深圳览拓科技有限公司，厂址为 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路60号奋成智谷大厦B座902。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内生产。无线解码器/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内完成。

64. 伸缩立杆/铸铝伸缩立杆3米，生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司，厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。伸缩立杆/铸铝伸缩立杆3米的中国境内生产的组件成本占比≥ 。伸缩立杆/铸铝伸缩立杆3米的 在中国境内生产。伸缩立杆/铸铝伸缩立杆3米的 在中国境内完成。

65. 电磁流量计/技术名称（规格型号）详见分项报价表，生产厂为 开封贝斯特仪表有限公司，厂址为 河南省开封市祥符区深圳大道5号；河南自贸实验区开封片区开封综合保税区西片区内绿色厂房1号楼201-127号。电磁流量计/技术名称（规格型号）详见分项报价表的中国境内生产的组件成本占比≥ 。电磁流量计/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内生产。电磁流量计/技术名称（规格型号）详见分项报价表的 在中国境内完成。



丁辉



66. 逆止阀/2寸-PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。逆止阀/2寸-PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。逆止阀/2寸-PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。逆止阀/2寸-PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

67. 网式过滤器/2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。网式过滤器/2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。网式过滤器/2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。网式过滤器/2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

68. 活接球阀/32mm, PVC材质, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。活接球阀/32mm, PVC材质 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。活接球阀/32mm, PVC材质 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。活接球阀/32mm, PVC材质 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

69. 活接球阀/63mm, PVC材质, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。活接球阀/63mm, PVC材质 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。活接球阀/63mm, PVC材质 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。活接球阀/63mm, PVC材质 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

70. 给水TS管/63mm×1.0MPa,PVC材质灰色, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。给水TS管/63mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。给水TS管/63mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。给水TS管/63mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

71. 给水TS管/50mm×1.0MPa,PVC材质灰色, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。给水TS管/50mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。给水TS管/50mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。给水TS管/50mm×1.0MPa,PVC材质灰色 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

72. 弯头/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。弯头/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。弯头/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。弯头/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

73. 三通/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。三通/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。三通/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。三通/63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

74. 补芯/63\*50mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa, 生产厂为 天津市津南区瑞特斯阀门厂, 厂址为 天津市津南区小站镇营盘圈村营富道北侧3号厂房。补芯/63\*50mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。补芯/63\*50mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。补芯/63\*50mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

75. 设备连接管道件、其他配件/设备链接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置。需保证设备的正常运行, 生产厂为 河北润农节水科技股份有限公司, 厂址为 河北省唐山市玉田县无终西街5188号。设



备连接管道件、其他配件/设备链接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置，需保证设备的正常运行  
的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。设备连接管道件、其他配件/设备链接管道、管件及其他配件需根  
据现场实际情况配置，需保证设备的正常运行 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。设备连接管道件、其他配件/设备  
链接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置，需保证设备的正常运行 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

丁辉俊

投标供应商（签章）

公司全称：河北润农节水科技股份有限公司



日期：2026年03月23日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统BTZCTYS-G-H-2026-03-23 11:50:20

河北润农节水科技股份有限公司 2026-03-23 11:50:20



丁辉俊

